Mängelliste A3 Sportback 3.2 Quattro DSG

Erstzulassung: 21.07.05

Festgestellter Mangel	bei Km	Mängelbeseitigung durch Werkstatt
Schleichender Kühlmittelverlust des Motors, Stand des Behälters war weit unter min	3000	3 Aufenthalte in der Werkstatt:
Stand wieder unter min	4500	1. Kühlkreislauf abgedrückt -> keine Leckagen festgestellt, Flüssigkeit aufgefüllt
	6000	2. CO ² -Untersuchung vor und nach einer längeren Autobahnfahrt -> Riss im Motorblock wurde festgestellt
Stand wieder unter min	10000	3. Rumpfmotor wurde bestellt und ausgetauscht Antrag auf Wandlung von Audi und AVP abgelehnt! 1-Wöchiger Aufenthalt bei AVP Deggendorf: Dort wurde eine undichtigkeit eines Flansches der in den Motor geht festgestellt
Automatikgetriebe schaltet mehrmals nicht mehr vom 2. Gang in andere Gänge -> nach Abstellen des Motors und Neustart wieder normal -> kein Eintrag im Fehler-Speicher darüber gefunden	3000	Zunächst keinen Fehler gefunden, später wurde auf Verdacht das Lenk-radsteuergerät umprogrammiert, da ab Werk falsch codiert
Abschlepphakenabdeckung vorne in der Stoßstange locker	1000	Wurde provisorisch neu befestigt
Bei fahrt auf der Autobahn konnte die eingetragene und abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h nicht erreicht werden (ca. 235 km/h lt. GPS)	11000	Nach Rücksprache mit Audi wurde mir von der Werkstatt gesagt, ich solle wieder kommen wenn ich Sommerreifen drauf habe. Der Meister will dann auf der Autobahn eine Probefahrt mit Höchstgeschwindigkeit machen.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen: Fehler in Haldex-Kupplung des Quattro-Antriebs	11000	Meister wollte mir den Fehler verheimlichen, wurde als unwichtig abgestempelt?
Dachhimmel im Bereich der Beleuchtung vorne mit evtl. Kleber verschmiert	Ab Werk	Zu spät bemerkt – keine Maßnahme durchgeführt
Falscher Aufkleber für den Reifendruck der Sommer- und Winterreifen im Tankdeckel aufgeklebt	9000	Es wurde mir von Audi ein neuer Aufkleber zugesendet. D.h. ich bin ca. 9000km mit total falschen Reifendruck gefahren. Dadurch natürlich höherer Verschleiß der Reifen bis dahin.
Xenon-Scheinwerfer ab Werk zu tief eingestellt	0	Wurde in der Werkstatt geprüft und neu eingestellt -> jetzt noch schlechter
Fensterdreieck Fahrerseite wirft Unter Lack blasen	27000	Wurde getauscht (AVP Deggendorf)

Schweinwerferreinigungsanlage Beif. Seite defekt	24000	Wurde getauscht (AVP Deggendorf)
Türgriffbeleuchtung Beifahrtür Fällt sporadisch aus	27000	Wurde neue LED eingebaut (AVP Deggendorf)
Abschlepphakenabdeckung hinten Verloren	20000	Habe ich selbst neu gekauft
Zigarettenanzünder funktioniert nicht	30000	Neuen Anzünder eingebaut
Türgriff Fahrerseite innen bleibt oft Hängen (besonders bei Kälte) oder Quietscht	30000	Komplette Türverkleidung innen eingebaut (AVP Deggendorf)
Gurtschloss Beifahrer klappert wenn Benutzt	30000	Neues Türschloss eingebaut (AVP Deggendorf)
Geräusch des Stoßdämpfers vorne Rechts (Beifahrerseite) bei z.B. Rückwärtsfahrt von einem Bord- Stein	32000	Radlager links ausgetauscht (war ausgeschlagen) (AVP Deggendorf)
Kühlmittelstand auf min War vor kurzem noch über max	32000	Aufgefüllt 125ml, normaler Verbrauch durch Schlauchdiffusion (AVP Deggendorf)
Sehr lautes Abrollgeräusch der Reifen	32000	Geräusch nicht durch Reifen, sondern defektes Radlager hervorgerufen (AVP Deggendorf)
Zentralverriegelung sperrt Wagen nicht auf. Muss „mechanisch“ Entriegelt werden, nach dem An- Lassen funktioniert alles wieder	33000	Fehler im Speicher -> Schlüssel wurde neu ange- lernt, Fehler bei Audi bekannt (AVP Deggendorf)
Kombiinstrument klappert, man muß mit der Hand gegen die Scheibe Drücken damit es aufhört (bei Kälte)	11500	Kombiinstrument auf korrekten sitz geprüft, wurde Mit Filz umklebt und wieder eingebaut (AVP Deggendorf)
Check vor Ablauf der Garantie durch AVP Deggendorf durchgeführt. Anschlussgarantie abgeschlossen. Für 2 weitere Jahre. Audi Carlife Plus. Am 10.07.07		