2909900	Diagnoseeinheit anschl./Kom. herst.	.30		23.70
2900000	Einspritzanlage überprüft, verkabelungund stecker geprüft	1.00		79.00
292200MUA	Beheizte Lambdasonde (HO2S) a+e	.60		47.40
2900000	erschwerte Demontage Lambdasonde stark festgerostet	.45		35.55
290994MUA	Fehlercodes auslesen/löschen	.10		7.90
01351337	Sensor - Hego	1.00	257.99	257.99
	Kleinteile			5.16

	19.00% MwSt von EURO	456.70		456.70
				86.77



Option wählen

Alle CMDTCs
- OK - ACM
- OK - EATC
- OK - GEM
- OK - P_DCU
- U1900-A0- ABS
- U2012-A0- ABS
- U2023-A0- ABS
- U2202-A0- ABS
- U1900-20- D_DCU
- U1900-20- IC
- U2510-20- IC
- P0133-A8- PCM
- P1260-21- PCM

Antriebsstrangsteuergerät

Beschreibung - P1260

THEFT festgestellt, Fahrzeug blockiert.

Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :

Kommunikation mit IC : Zeitüberschreitung.

Ungültige Reaktion vom IC.

Eine Deaktivierungs-Meldung vom IC.

Status - 21

Oberhalb Höchstwert

Zuvor erzeugter DTC zum Zeitpunkt der Anforderung nicht vorhanden.

*MIL : Aus bei diesem DTC

Prüfung abgeschlossen

Diagnoseprotokoll - CAN

Schaltfläche Hilfe I für zusätzliche Informationen über die CAN DTC-Struktur wählen

Option wählen

CMDTCs gelöscht
- ABS
- ABS
- ABS
- ABS
- D_DCU
- IC
- IC
- U0001-E1- PCM
- PCM
- PCM
- PCM
- RCM

Optionale Module

Antriebsstrangsteuergerät

Beschreibung - U0001

Hochgeschwindigkeits-CAN-Datenbus

CAN-Datenbusfehler (Botschaften fehlen)

Module dürfen nicht ausschließlich wegen eines 'U'-Codes erneuert werden. Diese Codes weisen nicht immer auf ein Problem hin und können durch normale am Fahrzeug durchgeführte Diagnosefunktionen ausgelöst werden.

DTC löschen und Selbsttest wiederholen.

CAN-Verkabelung/CAN-Bus auf Funktion prüfen.

Status - E1

Oberhalb Höchstwert

DTC liegt zum Zeitpunkt der Anforderung vor

*MIL : Ein bei diesem DTC

Prüfung abgeschlossen

Diagnoseprotokoll - CAN

Schaltfläche Hilfe I für zusätzliche Informationen über die CAN DTC-Struktur wählen

CMDTCs gelöscht
- ABS
- ABS
- ABS
- ABS
- D_DCU
- U1900-20- IC
- IC
- PCM
- PCM
- PCM
- PCM
- RCM

Optionale Module

Beschreibung - U1900

CAN-Datenbusfehler (Empfangsfehler)

Beachte:

Mit 'U' beginnende DTCs sind Fehler, die während der Kommunikation zwischen Modulen auftreten.

Module dürfen nicht ausschließlich wegen eines 'U'-Codes erneuert werden. Diese Codes weisen nicht imme auf ein Problem hin und können durch normale am Fahrzeug durchgeführte Diagnosefunktionen ausgelöst werden.

Status - 20

Für diesen DTC ist kein weiteres Fehlersymptom vorhanden.

Zuvor erzeugter DTC zum Zeitpunkt der Anforderung nicht vorhanden.

*MIL : Aus bei diesem DTC

Prüfung abgeschlossen

Diagnoseprotokoll - CAN

CMDTCs gelöscht

U2023-A0- ABS

U2202-A0- ABS

U1900-A0- ABS

U2012-A0- ABS

U1900-20- D_DCU

U1990-20- IC

U2510-20- IC

U0001-E1- PCM

P1260-21- PCM

U0140-61- PCM

P0133-A3- PCM

U0155-20- RCM

otionale Module

Beschreibung - U2510

CAN-Datenbusfehler

Mögliche Ursachen:-

Das PCM muß für dieses Fahrzeug konfiguriert werden, bevor das System initialisiert werden kann.

Module dürfen nicht ausschließlich wegen eines 'U'-Codes erneuert werden. Diese Codes weisen nicht immer auf ein Problem hin und können durch normale am Fahrzeug durchgeführte Diagnosefunktionen ausgelöst werden.

Status - 20

Für diesen DTC ist kein weiteres Fehlersymptom vorhanden.

Zuvor erzeugter DTC zum Zeitpunkt der Anforderung nicht vorhanden.

"MIL: Aus bei diesem DTC

Prüfung abgeschlossen

Diagnoseprotokoll - CAN

CMDTCs gelöscht

U2023-A0- ABS

U2202-A0- ABS

U1900-A0- ABS

U2012-A0- ABS

U1900-20- D_DCU

U1990-20- IC

U2510-20- IC

U0001-E1- PCM

P1260-21- PCM

U0140-61- PCM

P0133-A3- PCM

U0155-20- RCM

Beschreibung - U0140

Keine Kommunikation mit BCM

Status - 61

Oberhalb Höchstwert

DTC liegt zum Zeitpunkt der Anforderung vor

"MIL: Aus bei diesem DTC

Prüfung abgeschlossen

Diagnoseprotokoll - CAN

Schaltfläche Hilfe I für zusätzliche Informationen über die CAN DTC-Struktur wählen

Hinweise zur Pannenursache / Panne:
(vor dem Tausch von Bauteilen / vor einem konkreten Reparaturauftrag ist eine Diagnose durch die Werkstatt erforderlich)
siehe Details
DATENSPEICHER GELÖSCHT.

Anhang – Diagnoseprotokoll (ausgelesene Fehlercodes)
Diagnoseergebnis 1 (Uhrzeit: 16:39)
Fehler-Nr. / Fehlerbeschreibung:

U0140	Karosserie-CAN-Bus
U0001	Highspeed-CAN-Bus
P1260	Wegfahrsperre/Diebstahlwarnanlage

2909900	Fehlerspeicher ausgelesen			
	Kabel - und Steckverbdingen geprüft			
	Stecker C 112 und Stecker C 113			
	freigelegt - Steckverbindungen überbrüc			.00
2900000	dafür Schalthebelverkleidung			
	und Handschuhfach a u e	1.50		118.50
23702841	Kabelverbinder Rot	6.00	2,15	12.90
	Kleinteile			.26

				131.66
	19.00% MwSt von EURO	131.66		25.02