

Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster	203.242	Werkstatt-Id.	
FIN	WDB2032421F849636	Lenkung	LEFT
Gefahrenre	195404 km	Version	7.7.2/12/2018
Gesamtstrecke			(2018-09-28)
Batteriespannung	11.73 V		

EZS - Elektronischer Zündstartschalter				- ✓ -
MB-Nummer 2095453308	HW-Version 34.2005	SW-Version 29.2005	Diagnoseversion 0/9	Pin 101

ME - Motorelektronik				- f -
MB-Nummer 0014466902	HW-Version 40.2004	SW-Version 34.2005	Diagnoseversion 3/35	Pin 7

Code	Text	Status
2047-001	Luftfeinblasung: Fehlfunktion (Wirkungskette) , Luftstrom ist zu gering. [P0410]	GESPEICHERT

EGS - Elektronische Getriebesteuerung				
MB-Nummer 0345454332	HW-Version 47.2005	SW-Version 19.2004	Diagnoseversion 2/81	Pin 101

FW-Nummer A034545433	FW-Nummer (Daten)	FW-Nummer (Boot-SW)
--------------------------------	--------------------------	----------------------------

Ereignis	Text	Status
P2311	Eine oder mehrere Botschaften vom Motorsteuergerät sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar. (CAN-Timeout-Fehler)	Ereignis GESPEICHERT
P2312	Eine oder mehrere Botschaften vom Motorsteuergerät sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar. (CAN-Timeout-Fehler)	Ereignis GESPEICHERT

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul				- ✓ -
MB-Nummer 2095453332	HW-Version 35.2004	SW-Version 17.2004	Diagnoseversion 1/17	Pin 101

ESP - Electronic Stability Program				- f -
MB-Nummer 0365454032	HW-Version 27.2005	SW-Version 27.2005	Diagnoseversion 1/7	Pin 101

Code	Text	Status
C1038	Motorsteuergerät nicht identifiziert oder falsches Motorsteuergerät	GESPEICHERT
C1510	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N63/1 (Steuergerät DTR) ist gestört.	GESPEICHERT

Ereignis	Text	Status
C1022	Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsystem ist gestört.	Ereignis GESPEICHERT

AB - Airbag				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin

2038207385	04.2004	23.2004	4/5	101
------------	---------	---------	-----	-----

SAM-V - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul vorn				i
---	--	--	--	----------

MB-Nummer 2035454201	HW-Version 36.2005	SW-Version 44.2004	Diagnoseversion 0/22	Pin 101
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

Ereignis	Text	Status
B1036	Das Eingangssignal 'Klemme 61' ist nicht in Ordnung.	Ereignis GESPEICHERT
B1030	Das Steuergerät OBF sendet keine Daten. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.	Ereignis GESPEICHERT
B1029	Das Steuergerät KLA sendet keine Daten. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.	Ereignis GESPEICHERT

SAM-FOND - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul im Fond				i
---	--	--	--	----------

MB-Nummer 2035453301	HW-Version 11.2006	SW-Version 02.2005	Diagnoseversion 2/18	Pin 101
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

Ereignis	Text	Status
B1096	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N72/1 (Steuergerät Oberes Bedienfeld) ist gestört. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.	Ereignis GESPEICHERT

DBE - Dachbedieneinheit				- ✓ -
--------------------------------	--	--	--	-------

MB-Nummer 2038208201	HW-Version 39.2005	SW-Version 44.2004	Diagnoseversion 2/3	Pin 101
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

OBF - Oberes Bedienfeld				- ✓ -
--------------------------------	--	--	--	-------

MB-Nummer 2038707610	HW-Version 30.2005	SW-Version 51.2003	Diagnoseversion 1/5	Pin 101
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

KIW - Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige				i
---	--	--	--	----------

MB-Nummer 2035404348	HW-Version 24.2006	SW-Version 22.2006	Diagnoseversion 17/6	Pin 101
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

Ereignis	Text	Status
9102	Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsystem ist gestört.	Ereignis GESPEICHERT
9115	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N22 (Steuer- und Bediengerät KLA) ist gestört. Ohne weitere Beanstandungen ist dieser Fehlercode nicht zu beachten.	Ereignis GESPEICHERT
9118	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät Oberes Bedienfeld ist gestört.	Ereignis GESPEICHERT

MRM - Mantelrohrmodul				i
------------------------------	--	--	--	----------

MB-Nummer 2035405845	HW-Version 10.2005	SW-Version 50.2003	Diagnoseversion 1/0	Pin 101
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Ereignis	Text	Status
9348	Die Kommunikation über den Motor-CAN-Bus ist fehlerhaft.	Ereignis GESPEICHERT

PTS - Parktronic-System				- ✓ -
--------------------------------	--	--	--	-------

MB-Nummer 2035454932	HW-Version 24.2004	SW-Version 47.2003	Diagnoseversion 0/1	Pin 101
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

AGW - Audiogateway (MOST-Netzwerkmanagement, Diagnose-Gateway, Radio-Tuner)				i
--	--	--	--	----------

MB-Nummer 2038270062	HW-Version 35.2005	SW-Version 38.2005	Diagnoseversion 29/2	Pin 101
Seriennummer BE603161191333				
Ereignis D010	Text Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering (Unterspannung).			Status Ereignis GESPEICHERT

COMAND oder AUDIO				i
MB-Nummer 2038704889	HW-Version 35.2005	SW-Version 45.2009	Diagnoseversion 17/2	Pin 101
Seriennummer BE609161191333				
Ereignis D010	Text Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering (Unterspannung).			Status Ereignis GESPEICHERT

TEL - Mobiltelefonadapter mit universeller Schnittstelle				- ✓ -
MB-Nummer 2118705526	HW-Version 49.2005	SW-Version 44.2005	Diagnoseversion 5/2	Pin 101
Seriennummer DM70702704				

TSG-VL - Türsteuergerät vorn links				- ✓ -
MB-Nummer 2038201385	HW-Version 46.2002	SW-Version 14.2004	Diagnoseversion 0/0	Pin 101

TSG-VR - Türsteuergerät vorn rechts				- ✓ -
MB-Nummer 2038201285	HW-Version 46.2002	SW-Version 14.2004	Diagnoseversion 0/0	Pin 101

TSG-HL - Türsteuergerät hinten links				- ✓ -
MB-Nummer 2038202185	HW-Version 50.2003	SW-Version 17.2004	Diagnoseversion 0/0	Pin 101

TSG-HR - Türsteuergerät hinten rechts				- ✓ -
MB-Nummer 2038202285	HW-Version 50.2003	SW-Version 17.2004	Diagnoseversion 0/0	Pin 101

K-KLA - Komfort-Klimatisierungsautomatik / KLA - Klimatisierungsautomatik / HAU - Heizungsautomatik				- ✓ -
MB-Nummer 2038304085	HW-Version 02.2005	SW-Version 27.2005	Diagnoseversion 2/6	Pin 101