

Bezeichnung 23D3 - Softwareupdate Motorsteuergerät

Betroffene Modelle Audi A4 (8K)

Technischer Hintergrund An Audi A4 Fahrzeugen mit 2.0l TDI Motor kann in bestimmten Betriebszuständen ein vermeintlicher Fehler im Ladedrucksystem diagnostiziert werden. Zum Schutz des Motors wird bei einem Datenspeichereintrag zum Ladedrucksystem die Einspritzmenge reduziert.

Maßnahmen Es ist ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes durchzuführen.