

TYP 140.0 bis 31.10.93

mit CODE (420) Automatisches Getriebe, Mittelschaltung

ausser CODE (491) USA-Ausführung

Schadenschlüssel	Ursache	Abhilfe	
27 210 82	<p>Membrane des Steuerdruckzuges ist undicht.</p> <p>i</p> <p>Dabei gelangt Automatik Getriebeöl über die Pneumatische Steuereinheit (PSE) in alle weitere mit der PSE verbundenen Systeme, z. B. Multikonturlehne und Zentralverriegelung.</p>	<p>1 Steuerdruckzug erneuern</p> <p>2 Pneumatik-System auf Ölhaltigkeit prüfen</p> <p>3 Alle mit Automatiköl beaufschlagten Teile erneuern</p> <p>i</p> <p>Schäden sind unbedingt an VSE/PB Herrn Gary, Telefon 0711 17 63895 zu melden</p>	