

VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 10.6.4 Datenstand: 20110418
www.auto-intern.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag, 06. Dezember, 2011, 17:31:34:03959

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 48960km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 56 5F 62 72

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 Kilometerstand: 48960km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag, 06. Dezember, 2011, 17:31:34:03959
Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F7 910 401 L HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17G000AG 0100
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C190F0128
Betriebsnr.: WSC 00258 219 94544
VCID: 2C6F23BBF69B

1 Fehler gefunden:

053271 - Steuergerät für ABS Bremse: Bitte Fehlerspeicher auslesen
U1017 - 007 - Kurzschluß nach Masse

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 48966 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.06
Zeit: 17:28:53

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Binärwert: 00101100
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000

Readiness: 0 0 0 0 1

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 156 M HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 2,7 TDI 140 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4492405
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 32533DC3D4BF

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag, 06. Dezember, 2011, 17:31:34:03959
Seite 3

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020872
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 6EEBE9B30007

1 Fehler gefunden:

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 48966 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.06
Zeit: 17:29:03

Umgebungsbedingungen:
Hexadezimalwert: 0x0000
Hexadezimalwert: 0x0282
Hexadezimalwert: 0x001E
Hexadezimalwert: 0x3E94
Hexadezimalwert: 0x00FF

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601217963
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 2579D69F9571

Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020

Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag, 06. Dezember, 2011, 17:31:34:03959
Seite 4

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Bauteil: KLIMABETAETIGUNG H20 0170
Revision: 00000033 Seriennummer: 00000030385136
Codierung: 0000278
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: DB8D306763B5

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0008121
Betriebsnr.: WSC 00258 219 94544
VCID: 345F3BDB2EAB

Teilenummer: 4F1 910 113 D
Bauteil: Wischer Audi C6 H10 0040
Codierung: 00062736
Betriebsnr.: WSC 00258

Teilenummer: 8K0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSOR H04 0003
Codierung: 00736045
Betriebsnr.: WSC 00258

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag, 06. Dezember, 2011, 17:31:34:03959
Seite 5

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: ----- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 305737CBDAB3

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB400008259115Y

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB400008264732-

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB40357EMTB73L8

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB402R7JI5B03T8

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047AE779B

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000047BACAEM

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-549.lbi
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H06000 Seriennummer: 90025101470119
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 00258 219 94544
VCID: 2765DC97EF7D

Teilenummer: XXXXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 901 J HW: 4F0 920 901 J
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9IT042MA8
Codierung: 0C5E120502000008000101
Betriebsnr.: WSC 00258 219 94544
VCID: 2961DAAFF969

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08A1580A0
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 32533DC3D4BF

Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 S HW: 8K0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100361044
Codierung: 011C02204040410001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 47A57C174F3D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbi
Teilenummer SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01145236560000
Codierung: 0131717
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2F5534B7C78D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: AIB\4F0-910-280.lbi
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000423935
Codierung: 0001003
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: DE8B397370A7

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 S HW: 8K0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100131044
Codierung: 011C02204040410001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 46BB71134837

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4F0-910-801.lbi
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000521
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 2171C28F8159

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: AIB\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H44 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 341JY087511397
Codierung: 010003020100000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 1C0FF37BA63B

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag, 06. Dezember, 2011, 17:31:34:03959
Seite 8

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N018334 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 642 B HW: 4E0 035 642
Bauteil: B-ER H46 0041
Revision: ----- Seriennummer: 347J+087507078
Codierung: 01000001000282ED0100030CEF6700000200
Betriebsnr.: WSC 00121 219 76427
VCID: 1F75C477B72D

Teilenummer SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Bauteil: DU6 Basic H43 0306

Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 J
Bauteil: Bedienteil MM H02 0060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100363286
Codierung: 010800204040220001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 44BF6B1B7E0B

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100361656
Codierung: 010800204040220001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 44BF6B1B7E0B

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----