

Polizeistation: [REDACTED]	21 [REDACTED] 04.10.2011
Telefonnummer: [REDACTED] (001)	Tel.: [REDACTED]
Faxnummer: [REDACTED] POK	Fax: [REDACTED]

Vermerk:

Im Rahmen der Unfallaufnahme traf die Funkstreifenbesatzung

PKW [REDACTED] und Unterzeichner (PKW [REDACTED])

als erstes Fahrzeug an der Unfallstelle ein.

Vor der ersten Befragung durch den Unterzeichner wurden die Personen vor Ort hinsichtlich möglicher Folgen belehrt.

In dem Zusammenhang gab sich

[REDACTED] (w.P.b.)

als Zeuge zu erkennen.

Nach erfolgter zeugenschaftlicher Belehrung gab er an, dass er direkt hinter dem beteiligten Pkw Renault mit dem amtlichen Kennzeichen LG [REDACTED] gefahren sei.

Für ihn sei erkennbar gewesen, dass der Pkw vor ihm nach links auf das Grundstück/Pferdeweide abbiegen wollte. Man hätte die Geschwindigkeit bereits verlangsamt und in dem besonderen Falle habe statt des normalen gelben Blinklichtes des Fahrrichtungsanzeigers das rote Bremslicht geblinkt.

Er vermute daher einen Massefehler in der Elektronik des vorausfahrenden Pkw. Er könne dies sagen, da er selbst in einem Renault Autohaus tätig sei.

Für den hinter ihm fahrenden Pkw Mercedes sei daher vermutlich der Wille zum Abbiegen des vorausfahrenden Pkw nicht erkennbar gewesen, so dass dieser überholte und es somit zur Kollision beider Fahrzeuge kam.

Weiter Angaben konnte der Zeuge nicht machen.

[REDACTED]

Polizeistation [REDACTED]

21 [REDACTED] 06.10.2011

Vorgangsnummer

2011 01 [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Sachbearbeiter: [REDACTED] POK

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

VERMERK:

Aufgrund der Aussage des [REDACTED] hinsichtlich der Fehlfunktion des

Fahrtrichtungsanzeigers am Fahrzeug der Unfallbeteiligten 01, wurde der Pkw

Renault Scenic, amtl. Kennzeichen LG-[REDACTED] am 06.10.2011 bei der Fa. [REDACTED]

in Augenschein genommen.

Es konnte festgestellt werden, dass die Angaben des Zeugen [REDACTED] zutreffend

waren. Am rückwärtigen linken Blinker lag nach Auffassung eines Werkstattmitarbeiters

ein Massefehler vor, so dass die Leuchintensität des Blinkers bei Betätigung des Bremspedals

nachließ und die Bremsleuchte zu blinken begann.

[REDACTED] POK 