



Sachverständigenbüro
für KFZ-Technik



04.03.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

auftragsgemäß besichtigte ich am 28.02.2013 das nachstehend aufgeführte Fahrzeug.
Das Prüfergebnis ist wie folgt dokumentiert:

Fahrzeugzustandsbericht

Amtl. Kennzeichen:	KA-H9719	nächste HU:	02/2014
Fahrzeugart:	PKW	nächste AU:	02/2014
Aufbauart:	Kombi	Türen	5
Fabrikat, Typ:	Audi A6 2,0TFSI	Schadstoffklasse:	Euro 5
Fahrzeug-Ident-Nr. :	WAUZZZ4F09N044500	Schlüsselnummer:	0588 ABM
Hubraum (ccm):	1984	Bereifung	205/60R16 92 H
Leistung (kW / PS):	125kW / 170PS	Profiltiefe ca. (mm)	Winterbereift
Gesamtfahrleistung	176528 km	Vorne links:	7,0(DOT 0511)
Erstzulassung:	17.03.2009	Vorne rechts:	6,0(DOT 0511)
Sitzplätze:	5	Hinten links:	6,0(DOT 0511)
Lackierung:	schwarz	Hinten rechts:	6,0(DOT 2311)
Sitzpolster:	grau/Stoff	Reserverad:	ohne

Serviceplan vorhanden und durchgängig gewartet.
Letzter Service bei 158642km am 10.09.12 lt.
Serviceanhänger

Räder und Fahrwerk

Reifentyp	: Winterreifen
Beschädigungen am Reifen erkennbar	: Ok
Fahrwerk	: Ok
Stossdämpfer Ölverlust	: der Laufleistung entsprechend
Gummilager am Fahrwerk porös	: der Laufleistung entsprechend
Achsmanschetten prüfen	: Ok
Spurstangen prüfen	: Spiel OK
Radlager	: Spiel OK
Lenkungsmanschetten	: Ok
Servolenkung Ölverlust	: nein

Motor, Getriebe und Abgasanlage

Motor	: Ok
Motor Ölverlust	: Ok
Motorölstand	: Minimum !
Getriebe/ Achsgetriebe Ölverlust	: Ok
Zündkabel Sichtkontrolle	: Ok
Wasser- - und Ölschläuche	: Ok
Elektrischenanlage Motor Sichtkontrolle	: Ok
Lichtmaschine Ladespannung	: Ok
Keilriemen Zustand	: Ok
Auspuffsystem	: Korrosion

Bremsenanlage

Verschleißzustand Bremsbeläge VA	: 70%
Verschleißzustand Bremsbeläge HA	: 40%
Bremsflüssigkeit (DOT 4) Wasseranteil	: Ok

Innenraum

Funktionstest Klimaanlage	: Ok
Funktionstest Bedieneinrichtung	: Ok
Geruchwirkung im Innenraum	: Ok
Zustand der Sitze (Verschleiß)	: Sitzpolster Fahrersitz
Funktionstest Sitzmechanik	: Ok
Zustand Verkleidung/ Himmel/ Teppich	: Gebrauchspuren im Gepäckraum
Funktionstest Kontrolleinrichtung	: Ok
Funktionstest Heizung/ Lüftung	: Ok
Funktionstest Fensterheber	: Ok

Probefahrt

Funktionsprüfung Schaltung/ Kupplung : Ok
Geräusche an den Aggregaten : Ok

Gesamtzustand des Fahrzeugs

Alter und Laufleistung entsprechend : normal

Karosserie

Zustand Felgen : Ok
Mechanik von Türen/ Deckel : Ok

Beleuchtung : Ok
Karosseriehaut : über die gesamte Lackfläche Kratzer,
viele Steinschläge an Motorhaube u. Kotflügeln re,
Seitenschweller hinten rechts eingedrückt

Heckabschlussblech : Ok
Stoßfänger vorne : Steinschläge
Stoßfänger hinten : Lackschäden im Bereich der Ladezone,
Türen : Lackschäden und Kratzer an allen Türen
Seitenwände : Dellen links und matte Lackstelle
Lackzustand : überall Kratzer
Lackausbesserungen : Ok
Zustand der Scheiben / Lichter : Frontscheibe Steinschlag
Fahrzeugbodengruppe/ Unterbodenschutz : Ok

Als Voraussetzung, um das Fahrzeug in einen technisch einwandfreien Zustand zu versetzen, sind bezüglich der festgestellten Mängel, folgende Positionen instand zu setzen:

- Frontscheibe ersetzen

Gesamtzustand

Das Fahrzeug, hat bezogen auf das Fahrzeugalter, deutliche Gebrauchsspuren im Lackbild.

Anzahl der Besitzer : 1. Hand lt. Angabe


Dieses Gutachten besteht aus 4 Seiten zzgl. Deckblatt.

Der Fahrzeugzustandsbericht wurde fachmännisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Alle Prüfungen und Funktionstest basieren auf Sichtprüfungen und Wahrnehmungen, wie z. B. Geräusche und Gerüche.

Das Fahrzeug wurde in unzerlegtem Zustande geprüft. Eventuell verborgene, erst nach einer Demontage erkennbare Schäden wurden nicht berücksichtigt.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung



Amtliches Kennzeichen:	KA-H9719
Fahrzeugart:	Personenkraftwagen
Aufbau:	Kombi / Avant
Fabrikat:	Audi
Typ / Untertyp:	A6 2.0 TFSI
KBA-Nummer:	0588/ABM
Fzg.Ident.-Nummer:	WAUZZZ4F09N044500
Baujahr:	2009 Fahrzeugschein
Erstzulassung:	17.03.2009 Fahrzeugschein
Letzte Zulassung:	17.03.2009 Fahrzeugschein

Motorart:	Ottomotor
Schadstoffklasse:	Euro 5
Feinstaubplakette:	vorhanden (grün)
Leistung in kW:	125
Hubraum in ccm:	1984
Anzahl der Türen:	5
Radstand:	2843
Anzahl der Plätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	1
Nächste HU:	02.2014
Laufleistung in km abgelesen:	176528
Laufleistung in km geschätzt:	176528
Laufleistung in km angegeben:	176528

Leermasse in kg:	1.665
Gesamtmasse in kg:	2.220
Nutzlast in kg:	630

Bereifung:	v.l.	7,0 mm	205/60R16 M+S
	Michelin		
	v.r.	6,0 mm	205/60R16 M+S
	Michelin		
	h.l.	6,0 mm	205/60R16 M+S
	Michelin		
	h.r.	6,0 mm	205/60R16 M+S
Michelin			
res.			Reparaturset

Allgemeinzustand:	ordentlich
Karosseriezustand:	gut, mit Gebrauchsspuren
Lackzustand:	partiell mit Lackschäden
Besichtigungszustand:	normal
Farbe / Lackart:	schwarz / Uni 2- Schicht

Auftragserteilung

Auftragsgemäß besichtigte ich am 28.02.2013 das näher bezeichnete Fahrzeug. Es sollte der Händlereinkaufswert inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer für den Zeitpunkt der Untersuchung geschätzt werden.

Besichtigung

Die Besichtigung des Fahrzeugs wurde am 28.02.2013 auf dem Gelände einer Werkstatt durchgeführt.

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung fand in einer Werkstatt unter Zuhilfenahme einer Hebebühne statt.

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war der Gutachten-Auftraggeber nicht anwesend.

Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem ordentlichen Allgemeinzustand, mit Gebrauchspuren.

Zustandsbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung im unzerlegten Zustand.

Nationale

Die technischen Daten wurden dem vorgelegten Fahrzeugschein entnommen. Eine Identitätsprüfung der Fahrzeugkennzeichen mit den Fahrzeugpapieren wurde durchgeführt.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden folgende Schäden festgestellt:

- Stoßfänger vorne mit Steinschlägen
- Motorhaube mit Steinschlägen
- Frontscheibe mit Steinschlägen
- Kotflügel rechts mit Steinschlägen
- Türe vorne links mit Lackschaden und Kratzern
- Türe hinten links mit Kratzern
- Türe hinten rechts Delle, Kratzer und matte Lackstelle
- Türe vorne rechts Kratzer
- Schweller rechts hinten mit Anstoßschaden
- Seitenwand hinten links Delle
- C-Säule links matte Lackstelle
- Fahrersitzlehnenbezug mit Gebrauchspuren
- die gesamte Lackoberfläche weist überall Kratzer auf

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Steinschlag Dachkante

Bild Nr. 007



Anstoß Seitenschweller hinten rechts

Bild Nr. 008



Delle Türe hinten rechts

Bild Nr. 009



matte Lackstelle Türe hinten rechts

Bild Nr. 010



Delle Fahrertüre

Bild Nr. 011



Delle Seitenwand hinten links

Bild Nr. 012



matte Lackstelle C-Säule links

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014

