

Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster	211.226	Werkstatt-Id.	[Werkstattdata]
FIN	WDB2112261A319745	Lenkung	LEFT
Gefahrenre	1 km	Version	7.7.0/12/2015 (2015-10-12)
Gesamtstrecke			
Batteriespannung	10.84 V		

Soll-Ist-Konfiguration des Innenraum-CAN-Busses				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
				0
Code	Text			Status
	Die Sollkonfiguration des Steuergeräts AHE stimmt nicht mit dem Istzustand überein.			AKTUELL
	Die Sollkonfiguration des Steuergeräts KI stimmt nicht mit dem Istzustand überein.			AKTUELL

ZGW - Zentrales Gateway				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115403145	32.2000	43.2002	0/2	101

EZS - Elektronischer Zündstartschalter / KG - Keyless Go (Sonderausstattung)				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115451208	41.2002	42.2002	1/3	101
Ereignis	Text			Status
9006	Zentralverriegelung : Spielschutz ist aktiv.			Ereignis GESPEICHERT

CDI 3 - Common Rail Diesel Injection 3				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
6481531279	43.2002	04.2003	65/32	101
Ereignis	Text			Status
2244-001	Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'A1 (Kombiinstrument)' fehlt oder ist fehlerhaft. Timeout (ID408)			Ereignis GESPEICHERT

EGS - Elektronische Getriebesteuerung				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0325451432	03.2001	44.2002	2/1	101
Ereignis	Text			Status
P2315	Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar. (CAN-Timeout-Fehler)			Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT
P2316	Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät N19 (Steuergerät Klimaanlage) sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar. (CAN-Timeout-Fehler)			Ereignis GESPEICHERT
P2401	Das vom Traktionssystem über den CAN-Bus gesendete Raddrehzahlsignal hinten links ist unplausibel.			Ereignis GESPEICHERT

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115452932	33.2002	47.2001	1/15	101
Ereignis	Text			Status

P1861	Das vom Traktionssystem über den CAN-Bus gesendete Raddrehzahlensignal hinten links ist unplausibel.	Ereignis GESPEICHERT
P2001	Das vom Steuergerät N93 (Steuergerät Zentrales Gateway) gesendete Signal für den Bremslichtstatus ist auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.	Ereignis GESPEICHERT
P2010	Das vom Traktionssystem über den CAN-Bus gesendete Bremssignal ist unplausibel.	Ereignis GESPEICHERT

SBC - Sensotronic Brake Control				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0054319612	33.2005	48.2005	0/16	9
Code	Text		Status	
C249E	Unterspannung Versorgung		GESPEICHERT	

ESP - Electronic Stability Program				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0335454032	29.2002	47.2002	0/1	9
Code	Text		Status	
C11BB	Bauteil N49 (Lenkwinkelsensor) prüfen.		GESPEICHERT	
C16D1	Steuergerät A1 (Kombiinstrument) prüfen.		GESPEICHERT	
C14FC	Dieser Fehler kann ignoriert und gelöscht werden. Der Fehler kann bei kurzzeitiger Unterspannung abgespeichert werden.		GESPEICHERT	
C1530	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A1 (Kombiinstrument) ist gestört.		Aktuell und gespeichert	
C11D8	Das Bauteil B24/15 (Sensor Drehgeschwindigkeit und Querschleunigung) ist defekt.		GESPEICHERT	
C1479	Bauteil L6/3 (Drehzahlgeber hinten links) prüfen.		Aktuell und gespeichert	

AIRmatic				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0355458232	10.2001	16.2004	4/9	101
Ereignis	Text		Status	
5501	Kritisches Fahrzeugniveau an der Hinterachse		Ereignis GESPEICHERT	

AB - Airbag				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118203385	47.2001	33.2002	9/1	101
Code	Text		Status	
9022	Die Kommunikation mit dem Bauteil B48 (Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz) ist gestört oder es liegt ein Leitungsfehler vor. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.		GESPEICHERT	
9027	Es liegt eine externe Störung bei der Kindersitzerkennung vor.		GESPEICHERT	
Ereignis	Text		Status	
9075	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A1 (Kombiinstrument) ist gestört.		Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT	

SAM-Fahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Fahrer				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115453101	34.2002	36.2002	128/34	101
Code	Text		Status	

9003	Das Bauteil E1e2 (Abblendlicht links) ist defekt oder die Zuleitung ist unterbrochen.	GESPEICHERT
9007	Das Bauteil E1e3 (Standlicht und Parklicht links) ist defekt oder die Zuleitung ist unterbrochen.	GESPEICHERT
9009	Das Bauteil E1e5 (Blinklicht links) ist defekt oder die Zuleitung ist unterbrochen.	GESPEICHERT
9020	Das Bauteil M5/1 (Pumpe Scheibenwaschwasser) oder die Zuleitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.	GESPEICHERT
9052	Bauteil M6/1 (Wischermotor) ist blockiert.	GESPEICHERT
9081	Die Signalleitung 'Klemme 61' hat Unterbrechung. (Klemme 61 UNPLAUSIBEL)	GESPEICHERT
9082	Der vom Steuergerät EZS über den CAN gelieferte Istwert Klemme 15 ist unplausibel. (Klemme 15 EZS UNPLAUSIBEL)	GESPEICHERT
9083	Der vom Steuergerät EZS über den CAN gelieferte Istwert Klemme 15R ist unplausibel. (Klemme 15R EZS UNPLAUSIBEL)	GESPEICHERT
Ereignis		
Text		Status
9090	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät DBE ist gestört.	Ereignis GESPEICHERT
9093	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät Kombi-Instrument ist gestört.	Ereignis GESPEICHERT
90A0	Allgemeiner CAN-Bus-Fehler	Ereignis GESPEICHERT
9034	Funktionsstörung des Bauteils A7/3n1 (Steuergerät SBC)	Ereignis GESPEICHERT

SAM-Beifahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Beifahrer				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115452232	34.2002	06.2003	128/33	101
Code				
Text				Status
9003	Das Bauteil E2e2 (Abblendlicht rechts) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Unterbrechung.			GESPEICHERT
9082	Der vom Steuergerät EZS über den CAN gelieferte Istwert 'Klemme 15' ist unplausibel. (Nur für Fahrzeuge mit Keyless Go gültig)			GESPEICHERT
Ereignis				
Text				Status
9098	Das Steuergerät N10/2 (Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond) sendet keine Daten auf den CAN-Bus.			Ereignis GESPEICHERT

SAM-FOND - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul im Fond				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115452201	40.2002	45.2002	0/3	101
Code				
Text				Status
9084	Das Eingangssignal 'Klemme 15' ist nicht in Ordnung.			GESPEICHERT
9027	Das Bauteil E3e1 (Blinklicht links außen) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.			GESPEICHERT
9025	Das Bauteil E3e9 (Bremslicht, Schlusslicht und Parklicht links) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.			GESPEICHERT
Ereignis				
Text				Status
9090	Das Steuergerät N70 (Steuergerät Dachbedieneinheit) sendet keine Daten auf den CAN-Bus.			Ereignis GESPEICHERT

9089	Das Steuergerät A1 (Kombiinstrument) sendet keine Daten auf den CAN-Bus.	Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT
------	--	--

LWR - Leuchtweitenregulierung				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118200985	40.2001	11.2003	129/7	101
Ereignis	Text		Status	
9034	Die CAN-Botschaft 'Klemme 61' vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) fehlt. Ohne konkrete Kundenbeanstandungen ist der Fehlercode zu ignorieren.		Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT	

DBE - Dachbedieneinheit				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118205401	15.2002	08.2003	0/1	101
Code	Text		Status	
9068	SHD ist nicht normiert. Bei Auftreten des Fehlercodes ohne Beanstandungen oder Funktionsstörungen Fehlerspeicher löschen und Funktionskontrolle durchführen.		GESPEICHERT	
90C1	Der Motor N70m1 (Lüftermotor Temperaturfühler Innenluft) läuft nicht.		GESPEICHERT	
Ereignis	Text		Status	
90E2	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät SAM-FOND ist zeitweise gestört.		Ereignis GESPEICHERT	
90E1	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät KI ist zeitweise gestört.		Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT	

OBF - Oberes Bedienfeld				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118210858	49.2002	43.2002	0/14	101
Code	Text		Status	
9035	Die klappbare Schalterleiste wird während des Öffnens blockiert.		GESPEICHERT	
Ereignis	Text		Status	
9021	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A1 (Kombiinstrument) ist gestört.		Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT	

UBF - Unteres Bedienfeld				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118206610	43.2002	09.2002	0/12	101
Ereignis	Text		Status	
9021	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät A1 (Kombiinstrument) ist gestört.		Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT	

BSG - Batteriesteuergerät				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115408745	24.2005	35.2005	1/1	101
Code	Text		Status	
9055	Das Klemme-61-Signal auf dem CAN-Bus fehlt oder ist fehlerhaft. Ohne konkrete Kundenbeanstandungen ist der Fehlercode 9055 zu ignorieren.		GESPEICHERT	

Bordnetz (Spannungsversorgung)				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115408745	24.2005	35.2005	1/1	101
Ereignis	Text			Status
9051	Verbraucherabschaltung, Stufe 1			Ereignis GESPEICHERT
9050	Verbraucherabschaltung, Stufe 2			Ereignis GESPEICHERT

AHE - Anhängererkennung				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2115455132	18.2006	06.2002	0/1	101
Code	Text			Status
9011	Klemme 15 (UNPLAUSIBEL)			GESPEICHERT
9004	Anhängerbremslicht defekt (Unterbrechung)			GESPEICHERT
9002	Anhängerschlusslicht rechts defekt (Unterbrechung)			GESPEICHERT
9000	Anhängerschlusslicht links defekt (Unterbrechung)			GESPEICHERT

Systemdiagnose				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2114450007	32.2000	43.2002	0/2	101
Code	Text			Status
9305	Innenraum-CAN-Bus : Kurzschluss der CAN-Leitungen Der Fehler kann durch längere Unterbrechungen im Diagnoseablauf auftreten und ist zu ignorieren, wenn keine Beanstandung vorliegt.			Aktuell und gespeichert

KI - Kombiinstrument				- ! -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
				101

ASSYST Aktives Service-System				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0004450818	32.2000	41.2001	0/0	101

ASSYST PLUS - Aktives Service-System PLUS				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0285452432	32.2000	43.2002	0/1	101

MRM - Mantelrohrmodul				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0305459632	03.2002	19.2001	0/0	101
Ereignis	Text			Status
9005	Die Kommunikation auf dem Innenraum-CAN-Bus ist gestört.			Ereignis GESPEICHERT

PTS - Parktronic-System				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0255457132	05.2003	36.2002	0/6	101
Code	Text			Status
9005	A42b2 (Sensor links Mitte, Stoßfänger vorn) : Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.			GESPEICHERT
9017	A43b8 (Sensor rechts innen, Stoßfänger hinten) : Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.			GESPEICHERT

901A	A43b9 (Sensor links innen, Stoßfänger hinten) : Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors.	GESPEICHERT
Ereignis		
Text		Status
9056	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät Kombiinstrument ist gestört.	Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT
9066	Unplausible CAN-Botschaft vom Steuergerät Kombiinstrument	Ereignis GESPEICHERT

AGW - Audiogateway (MOST-Netzwerkmanagement, Diagnose-Gateway, Radio-Tuner)				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118271262	47.2002	23.2004	7/2	101
Seriennummer BE603431071276				

COMAND oder AUDIO				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118707190	19.2008	30.2006	3/6	101
Seriennummer BE702391166928				

NAVI - Navigation				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118200685	09.2003	44.2004	1/194	101
Seriennummer BE605937539116				
Code		Text	Status	
D242	DVD-Laufwerk : Allgemeiner Lesefehler		GESPEICHERT	

SBS - Sprachbedienung, Freisprechanlage und Mikrofone				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118206185	51.2001	10.2003	2/71	101

Telefonadapter für Handy - Telekommunikation für Telematikdienste				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118702426	21.2004	10.2004	3/3	101
Seriennummer NO000040433931				

TSG-VL - Türsteuergerät vorn links				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118201585	37.2002	18.2002	0/1	101
Code		Text	Status	
9208	Die Signalleitung des Bauteils M21/1r2 (Potentiometer Spiegelverstellung nach oben und unten) hat Kurzschluss oder Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.		Aktuell und gespeichert	
9209	Die Signalleitung des Bauteils M21/1r3 (Potentiometer Spiegelverstellung nach innen und außen) hat Kurzschluss oder Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.		Aktuell und gespeichert	
920B	Die Leitung zum Bauteil E6/5 (Blinkleuchte Außenspiegel links) hat Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.		GESPEICHERT	

TSG-VR - Türsteuergerät vorn rechts				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118201685	37.2002	18.2002	0/1	101
Code	Text			Status
9208	Die Signalleitung des Bauteils M21/2r2 (Potentiometer Spiegelverstellung nach oben und unten) hat Kurzschluss oder Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.			Aktuell und gespeichert
9209	Die Signalleitung des Bauteils M21/2r3 (Potentiometer Spiegelverstellung nach innen und außen) hat Kurzschluss oder Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.			Aktuell und gespeichert
920B	Die Leitung zum Bauteil E6/6 (Blinkleuchte Außenspiegel rechts) hat Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.			GESPEICHERT
920C	Der Ausgang des Bauteils M21/2e1 (Umfeldleuchte, Außenspiegel rechts) hat Kurzschluss oder Unterbrechung. Möglicherweise ist die Codierung 'Umfeldleuchte' falsch.			Aktuell und gespeichert
9211	Die Leitung zum Bauteil M21/2r1 (Spiegelheizung) hat Unterbrechung oder das Bauteil ist defekt.			GESPEICHERT

TSG-HR - Türsteuergerät hinten rechts				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118201626	15.2002	39.2002	0/0	101

TSG-HL - Türsteuergerät hinten links				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118201526	15.2002	39.2002	0/0	101

RWT - Steuergerät Rückwandtür				- f - <u>i</u>
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0295456032	39.2002	01.2003	0/5	101
Code	Text			Status
9001	Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Kupplungsmotor : Kurzschluss oder Unterbrechung beim Verriegeln)			GESPEICHERT
9000	Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Kupplungsmotor : Kurzschluss oder Unterbrechung beim Verriegeln oder Entriegeln)			GESPEICHERT
9071	Das Bauteil E19/1 (Kennzeichenleuchte links) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.			GESPEICHERT
9011	Das Bauteil R2/8 (Waschdüsenbeheizung Hecktür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.			GESPEICHERT
9060	Das Bauteil M6/4 (Wischermotor Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Unterbrechung.			GESPEICHERT
9029	Das Bauteil E37 (Spotlight Rückwandtür) oder die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung.			GESPEICHERT
9016	Das Bauteil A12/1s2 (Schalter Türaussengriff) hängt oder hat Kurzschluss.			GESPEICHERT
9003	Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Antriebsmotor : Kurzschluss oder Unterbrechung beim Verriegeln oder Entriegeln)			GESPEICHERT
9033	Der Wert vom Bauteil S62/26 (Taster RWTS) ist unplausibel.			GESPEICHERT
9012	Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Der Hallsensor der Drehfalle ist defekt.)			GESPEICHERT

9002	Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Antriebsmotor : Kurzschluss oder Unterbrechung beim Verriegeln oder Entriegeln)	GESPEICHERT
9013	Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Der Hallsensor der Sperrklinke ist defekt.)	GESPEICHERT
9014	Das Bauteil A72 (Verriegelungseinheit Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung. (Der Hallsensor des Speicherhebels ist defekt.)	GESPEICHERT
9010	Das Bauteil M6/4 (Wischermotor Rückwandtür) ist defekt bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss.	GESPEICHERT
Ereignis		
Text		Status
9089	Das Steuergerät A1 (Kombiinstrument) sendet keine Daten auf den CAN-Bus.	Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT

RWTS - Steuergerät Rückwandtürschließung				- ✓ -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118209426	34.2002	50.2002	129/2	101

ESV-Fahrer - Elektrische Sitzverstellung Fahrer (mit Memory)				i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118200126	16.2002	35.2001	1/0	101
Ereignis		Text	Status	
9853	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät SAM-FOND ist gestört.		Ereignis GESPEICHERT	
9060	Normierung der Längsverstellung fehlt.		Ereignis GESPEICHERT	

SIH - Sitzheizung				- f - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118203626	02.2002	19.2001	0/0	101
Code	Text			Status
9853	Das Bauteil R13/1 (Heizkissen Sitz vorn links) oder das Bauteil R13/2 (Heizkissen Rückenlehne vorn links) ist überlastet oder hat einen Kurzschluss.			GESPEICHERT
9854	Das Bauteil R13/3 (Heizkissen Sitz vorn rechts) oder das Bauteil R13/4 (Heizkissen Rückenlehne vorn rechts) ist überlastet oder hat einen Kurzschluss.			GESPEICHERT
Ereignis		Text	Status	
9010	Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering (Unterspannung).		Ereignis GESPEICHERT	
9852	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) ist gestört.		Ereignis GESPEICHERT	

KLA - Klimatisierungsautomatik				- F - i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2118300685	03.2003	01.2003	2/2	101
Code	Text			Status
9450	B31 (Multifunktionssensor K-KLA)			Aktuell und gespeichert
9470	R22/3 (Zuheizer) (Elektrischer Fehler)			GESPEICHERT

Ereignis	Text	Status
9021	DF-Signal des Bauteils Generator prüfen.	Ereignis GESPEICHERT
9640	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige ist gestört.	Ereignis AKTUELL und GESPEICHERT