



ESI[tronic] 2.0 **BOSCH** BMW 1042 / BMW / 525 d Touring xDrive / E 61 / 3.0 / 145.0 kW / 197 CV KTS 570 ?

Fahrzeuginfo **Diagnose** **Fehleruche** **Wartung** **Ausrüstung**

Sicherstellen, dass Zündung eingeschaltet ist 14,0 V

Systemübersicht **Reparatur** **Service Aufgaben**

Suchergebnis 09.05.16 13:28 Fehleranzahl

- 5EBA Lenkwinkelsensor
Fehlerhaft
- 5F11 Bremsbelagverschleiß
Sensorleitung Hinterachse prüfen
- 5F3A Steuergerät für Allradantrieb
Fehlerhaft

Lichtsteuerung

- Adaptives Kurvenlicht 2.1** 2
 - A8AB Abblendlicht rechts
Komponente defekt
 - 9CC5 Regen-/Lichtsensord
Keine Botschaft

Zentralelektronik

- Zentralelektronik ZE 3.1** 4
 - A428 Frontscheibenwischer
Kein Signal
 - A462 Frontscheibenwischer-Position
Fehlerhaft
 - A463 Heckscheibenwischer-Position
Fehlerhaft
 - A41F Fensterhebermotor hinten rechts
Fehlerhaft

Einparkhilfe

- Park-Distanz-Kontrolle 2.2** 1
 - E205 CAN-Bus-Kommunikation
Fehlerhaft

✓ 1 684 465 555/557/567

Zurück Speichern Alle Fehler löschen Direktanwahl



ESI[tronic] 2.0

BOSCH

BMW 1042 / BMW / 525 d Touring xDrive / E 61 / 3.0 / 145.0 kW / 197 CV

↩

KT8 570

?

🖨

☰

Fahrzeuginfo

Diagnose

Fehlersuche

Wartung

Ausrüstung

Sicherstellen, dass Zündung eingeschaltet ist

14,0 V

Systemübersicht Reparatur Service Aufgaben

Suchergebnis 09.05.16 13:28

Fehleranzahl

ABS

Elektrohydr. Bremse (SBC3)

1

5F3A Steuergerät für Allradantrieb
Fehlerhaft

✓ 1 684 465 555/557/567

Zurück

Speichern

Alle Fehler löschen

Direktanwahl