

Fault Report - Carly for Mercedes - Version: 6.71 FVA

ID1: 88293fn1-a68a-4474-9d22-96df01caee9a-864

ID2: 6e2d3deb-73c2-4914-a007-3c8a650f3c97-d9e-463b

INFO: 000EF5E9CBBEB8A0887A6656463F99

Base: Baureihe 211 - E Stufenheck/Kombi/ Baureihe 211 - E Stufenheck/Kombi

Build-Year: 2007

Faults: 6

ECUs: 43

Filter: all

Model: Baureihe 211 - E Stufenheck/Kombi all/alle (MotorID=null, Parameter=0)

Battery: 12.0V

Verstärkte Kommunikation

Normale Verbindung

Optimiert: 100

None

Date: 2016-09-09 20:38:18

ivini-apps

Version: 17

Device: >samsung< >serranodsxx< >GT-I9192<

Motorsteuerung:

ME - Motorelektronik (MB: 0034467640)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Kraftstoffpumpe (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

ABS/DSC/Bremse:

DTR - DISTRONIC (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

WSS - Weight Sensing System (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

Airbag:

AB - Airbag (MB: 2118701185)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Getriebesteuerung:

EGS - Elektronische Getriebesteuerung (MB: 0335457332)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul (MB: 2115454432)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Instrumentierung:

DBE - Dachbedieneinheit (MB: 2118200123)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

KI - Kombiinstrument (MB: 2115403848)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

OBF - Oberes Bedienfeld (MB: 2118219679)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

RWT - Steuergerät Rückwandtür (MB: 2118702685)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

UBF - Unteres Bedienfeld (MB: 2118217058)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Licht-/Regensteuerung:

LWR - Leuchtweitenregulierung (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

XALWA-L - Xenon-Scheinwerfer links (MB: 2118709126)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

XALWA-R - Xenon-Scheinwerfer rechts (MB: 2118709126)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Heizung/Klima:

KLA - Klimatisierungsautomatik (MB: 2118302590)

Fault: B31 (C-AAC Multifunktionssensor) / Fault: B31 (C-AAC Multifunktionssensor)

B31 (C-AAC Multifunktionssensor) Wichtiger Hinweis: Wenn kein Reklamations vorhanden ist, kann der Fehler geloescht werden. B31 / 2 (Luftfeuchtefuehler) B31 / 2 (Feuchtefuehler Luft) Wichtiger Hinweis: Wenn kein Reklamations vorhanden ist, kann der Fehler geloescht werden. / Fault: Elektrischer Fehler B31 (C-AAC Multifunktionssensor) nicht relevant!

Code: 009450

STH - Standheizung mit Fernbedienung (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

Wegfahrsperre:

ASSYST - Aktives Service-System (MB: 2115408345)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ASSYST PLUS - Aktives Service-System PLUS (MB: 2115408345)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Einparkhilfe/PDC:

PTS - Parktronic-System (MB: 2115459232)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Audio/Navi/Kommunikation:

TEL - Mobiltelefon (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

TEL / NAVI (MB: 2118701085)

Sorry, there is no explanation available

Code: 00D010

Sorry, there is no explanation available

Code: 00D001

Sorry, there is no explanation available

Code: 00D300

COMAND oder AUDIO (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

NAVI oder SDAR - Satelliten Digital Audio Radio (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

COMMAND / Audio / Handy Interface (MB: 2118204197)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TEL / CD Changer (MB: 2118701885)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

UMI - Universal Media Interface (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

AGW - Audiogateway (MOST-Netzwerkmanagement, Diagnose-Gateway, Radio-Tuner) (MB: 2118270962)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TELE AID - Notrufsystem (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Türfernöffnung, Türfernschließung (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - MB Info, Ausfallservice (USA, Kanada), Telediagnose (Europa)
(MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Fahrzeug Standortverfolgung (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

Systeme:

AHE - Anhängererkennung (MB: 2115455132)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

LAA - Ladeboden automatisch ausfahrbar (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

BSG - Batteriesteuergerät (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

EZS - Elektronischer Zündstartschalter (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

LRH - Lenkradheizung (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

MRM - Mantelrohrmodul (MB: 2115459832)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

MSS - Multifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

RDK - Reifendruckkontrolle (MB: 0038200526)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

SAM-Beifahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Beifahrer (MB:
2115458432)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

SAM-H - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Heck (MB: 2115458701)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

SAM-Fahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Fahrer (MB:
2115457701)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm (MB: 0375452932)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Systemdiagnose (MB: 2115408345)

Fault: Wss Fehler: vertauscht Wss an der Hinterachse mit SilaMemory (FP: 0A FT: 15)

Code: 00930C

GPS - GPS Box (MB: NO_HWID_FOUND)

Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort

ZGW - Zentrales Gateway (MB: 2115408345)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Fahrwerk:

Airmatic (MB: 0375451232)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Body:

ARWT - Automatische Rückwandtür / RWTS - Rückwandtürschließung (MB: 2118701785)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

FDS-VL - Fahrdynamischer Sitz vorne links (MB: 2118002978)

Fault: Leckluft an Polster links Sitz - Sitzkissentiefe Leckluft an der linken Sitzkissen - Aufblasbare Kissen im Schulterbereich

Code: 009258

FDS-VR - Fahrdynamischer Sitz vorne rechts (MB: 2118003078)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

PFDS - Pneumatikpumpe Fahrdynamischer Sitz (MB: 0008003248)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

RevGUS-VL - Reversibler Gurtstraffer vorne links (MB: 2118271145)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

RevGUS-VR - Reversibler Gurtstraffer vorne rechts (MB: 2118271245)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

SIH - Sitzheizung (MB: 2118702026)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ESV-Beifahrer - Elektrische Sitzverstellung Beifahrer (mit Memory) (MB: 2118704585)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ESV-Fahrer - Elektrische Sitzverstellung Fahrer (mit Memory) (MB: 2118704085)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG-HL - Türsteuergerät hinten links (MB: 2118703185)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG-HR - Türsteuergerät hinten rechts (MB: 2118703285)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG-VL - Türsteuergerät vorne links (MB: 2118701985)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG-VR - Türsteuergerät vorne rechts (MB: 2118702085)

Steuergerät OK, kein Fehler oder Ereignis Code

Andere: