



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version 2.2.18
Datum/Uhrzeit 06.10.2016 13:02

Diagnoseinterface AutoDia K509
SystemID MNC98I3KNWAT4KN9T7

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	4F0 910 402 N	Beschreibung	3.0L V6TDI 001AG
Codierung	0011372		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 66565 Importeur: 257 Gerätenummer: 00032		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer		Datum	20.11.05
Identifikation	BPG-810 -H01-	Herstellernummer	0157
Systemname		Prüfstandsnummer	1884

Flash Status

Programmierversuche	1	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	1	Programmiervorbedingungen	00000001
Programmierungdatum	27.08.10		

Zusätzliche Informationen

VIN	WAUZZZ4F46N115340
Hardwarenummer	4F0 907 401 B
Revision	A 4.7.7

Fehler

P1940 Datenbus Antrieb

fehlende Botschaft v. Steuergerät f. Batterieüberwachung, oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 234817 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.10.05
Uhrzeit: 17:16:12
Drehzahl: 750 U/min
Drehmoment: 39 Nm
Geschwindigkeit: 0 km/h
Tastverhältnis: 1 %
Spannung: 13.8 V
ohne Einheit: 816
Text:

P3348 Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724)

elektr. Fehler im Stromkreis, kein Signal/Kommunikation, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 234817 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.10.05
Uhrzeit: 17:16:12
Drehzahl: 750 U/min
Drehmoment: 39 Nm
Geschwindigkeit: 0 km/h
Temperatur: 84.6 °C
Tastverhältnis: 50 %
Spannung: 13.8 V
Tastverhältnis: 13 %

P1573 Ventil links für Motorlagerung (N144)

Unterbrechung, oberer Grenzwert überschritten, statisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 234817 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.10.05
Uhrzeit: 17:16:13
Drehzahl: 750 U/min
Drehmoment: 39 Nm
Geschwindigkeit: 0 km/h
Spannung: 13.8 V
Schalterstellungen: 0
Schalterstellungen: 0
Schalterstellungen: 0

P0234 Ladedruckregelung
Regelgrenze überschritten, oberer Grenzwert überschritten, Warnleuchte an, statisch

Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 234823 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.10.05
Uhrzeit: 19:24:49
Drehzahl: 3230 U/min
Drehmoment: 523 Nm
Geschwindigkeit: 52 km/h
Absolutdruck: 2285 mbar
Absolutdruck: 2570 mbar
Luftmasse pro Hub: 1310 mg/H
Temperatur: 22.5 °C

P1018 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung
unterer Anschlag nicht erreicht, oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 234851 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.10.06
Uhrzeit: 09:51:11
Drehzahl: 0 U/min
Drehmoment: 0 Nm
Geschwindigkeit: 0 km/h
Spannung: 11.7 V
Tastverhältnis: 21 %
Tastverhältnis: 89 %
Tastverhältnis: 21 %

Getriebeelektronik (0x02)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F1 910 156 B	Beschreibung	AG6 09L 3.0lTDI RdW
Codierung	0000001		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		
Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	4114842	Datum	27.11.05
Identifikation	ZFS-005 –H01---	Herstellernummer	0026
Systemname		Prüfstandsnummer	5012
Flash Status			
Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00010000
Zusätzliche Informationen			

VIN	WAUZZZ4F46N115340
Hardwarenummer	09L 927 156 A
Revision	477477R2222 1267017177

Fehler

P2637 Motormomentensignal A
sporadisch

Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100000
Fehlerpriorität:	0
Fehlerhäufigkeit:	1
Verlernzähler:	40
Kilometerstand:	234812 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05
Uhrzeit:	16:52:55
Drehzahl:	760 U/min
Drehzahl:	730 U/min
Drehzahl:	0 U/min
ohne Einheit:	30
ohne Einheit:	20
Temperatur:	50 °C
Drosselklappenwinkel:	0 °DK

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 517 L	Beschreibung	ESP 8.0 quattro H04
Codierung	0004488		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	00000000000000	Datum	09.11.05
Identifikation	BPA-085 00000000	Herstellernummer	6137
Systemname		Prüfstandsnummer	0035

Flash Status			
Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 614 517 L
Revision	BL 2.0 4.7.7c

Fehler

18265 - P1857 Lastsignal
sporadisch

Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100000
Fehlerpriorität:	3
Fehlerhäufigkeit:	2
Verlernzähler:	172
Kilometerstand:	234817 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05
Uhrzeit:	17:26:18
Hexadezimalwert:	0x0000 hex
Hexadezimalwert:	0x2282 hex
Hexadezimalwert:	0x0028 hex
Hexadezimalwert:	0x0194 hex
Hexadezimalwert:	0x00ff hex

Zugang- und Startberechtigung (0x05)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 852	Beschreibung	FBSAUDIC6 ELV H31
Subsystem 1	4F0 910 131 E	Beschreibung	FBSAUDIC6 EZS H45
Subsystem 2	4F0 910 220 D	Beschreibung	FBSAUDIC6 IDG H39
Codierung	0000131		

Werkstattinformationen

Werkstattcode: 23451 Importeur: 126 Gerätenummer: 84307

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	10604000301418	Datum	19.11.05
Identifikation	MDW-RTH 31050601	Herstellernummer	0238
Systemname		Prüfstandsnummer	2503

Flash Status			
Programmiersuche	1	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	1	Programmiervorbedingungen	00000001
Programmierdatum	01.06.07		

Zusätzliche Informationen	
VIN	WAUZZZ4F46N115340
Hardwarenummer	4F0 905 852 B
Revision	K2.8.10

Fehler

02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)

kein Signal/Kommunikation, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus:

00100100

Fehlerpriorität:

2

Fehlerhäufigkeit:

1

Verlernzähler:

172

Kilometerstand:

234817 km

Zeitindikation:

0

Datum:

2000.10.05

Uhrzeit:

17:17:40

Anzeige-/ Bedieneinheit (0x07)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 769 A	Beschreibung	MMI Cockpit H35
Subsystem 1	4F0 910 609 E	Beschreibung	Bedienteil MMIC6H08
Codierung	0404001		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	AUZ6Z3EBCB2991	Datum	12.11.05
Identifikation	VD1-001 C51100DE	Herstellernummer	B299
Systemname		Prüfstandsnummer	0001

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 035 769 A
Revision	M010911N M0204T X019.021.0000M X019.021.0000m X04.83R X00.00N X00.00n X5310D X05035AFC6AB320050K

Keine gespeicherten Fehler

Klima-/ Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 043	Beschreibung	KLIMABETAETIGUNGH05
Codierung	0000278		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	00000000206254	Datum	21.11.05
Identifikation	BHB-001 00000028	Herstellernummer	0177
Systemname		Prüfstandsnummer	0002

Flash Status			
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	--.--		

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F1 820 043 N

Fehler	
00458 Steuergerät für Batterieüberwachung (J367)	
kein Signal/Kommunikation, sporadisch	
Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100100
Fehlerpriorität:	5
Fehlerhäufigkeit:	1
Verlernzähler:	172
Kilometerstand:	234817 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05
Uhrzeit:	17:16:34
Text:	ein
Schalterstellungen:	00001111

Elektronische Zentralelektrik (0x09)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 279 D	Beschreibung	ILM Fahrer H15
Subsystem 1	4F1 910 113	Beschreibung	Wischer AudiC6 H05
Subsystem 2	4E0 910 557	Beschreibung	REGENLICHTSENSORH11
Codierung	0000101		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02335 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	4F0907279	Datum	30.10.05
Identifikation	BVB-906 00000000	Herstellernummer	0885
Systemname		Prüfstandsnummer	W731

Flash Status			
Programmierversuche	-1	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	-1	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	06.10.16		

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 907 279

Keine gespeicherten Fehler	
----------------------------	--

Media Player 1 (0x0e)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 769 A	Beschreibung	MMI Cockpit H35
Codierung	0404001		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	AUZ6Z3EBCB2991	Datum	12.11.05
Identifikation	VD1-001 C51100DE	Herstellernummer	B299
Systemname		Prüfstandsnummer	0001

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 035 769 A
Revision	M010911N M0204T X019.021.0000M X019.021.0000m X04.83R X00.00N X00.00n X5310D X05035AFC6AB320050K

Fehler	
00468 CD-ROM Laufwerk (R92)	
defekt, sporadisch	

Freeze Frame Daten:			
Fehlerstatus:	00101110		
Fehlerpriorität:	5		
Fehlerhäufigkeit:	2		
Verlernzähler:	174		
Kilometerstand:	234875 km		
Zeitindikation:	0		
Datum:	2000.10.06		
Uhrzeit:	12:51:56		
Schalterstellungen:	01000		

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 655 E	Beschreibung	42 AIRBAG AUDI8RH29
Codierung	0013362		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	0037LD0B5JA3	Datum	22.11.05
Identifikation	SME-RBG 07H29000	Herstellernummer	B5JA
Systemname		Prüfstandsnummer	003K

Flash Status			
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	--.--.--		

Zusätzliche Informationen		
Hardwarenummer	4F0 959 655 B	
Revision	A4.7.7 2.04.02 3.34 2.30 2.2 3.1 A02 F44 S05 D44 L55	

Keine gespeicherten Fehler	
-----------------------------------	--

Lenksäulenelektronik (0x16)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 549	Beschreibung	Lenksäulenmodul H07
Codierung	0000002		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02323 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	90054053080101	Datum	04.11.05
Identifikation	KO1-KLO 00H07000	Herstellernummer	0101
Systemname		Prüfstandsnummer	0003

Flash Status			
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	04.11.05		

Zusätzliche Informationen		
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Hardwarenummer	4F0 953 549	

Fehler	
02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)	
kein Signal/Kommunikation, sporadisch	
Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100100
Fehlerpriorität:	4
Fehlerhäufigkeit:	1
Verlernzähler:	172
Kilometerstand:	234817 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 900 A	Beschreibung	KOMBIINSTR. M73 H11
Codierung	0003043		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 11111 Importeur: 111 Gerätenummer: 11111		
Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	4R713XAC5	Datum	11.11.05
Identifikation	MY2-COR 00100000	Herstellernummer	1082
Systemname		Prüfstandsnummer	0001
Flash Status			
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	01.01.00		
Zusätzliche Informationen			
Hardwarenummer	4F0 920 900 S		
Revision	0630 DCAN:2.6.10		

Keine gespeicherten Fehler

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen				
Teilenummer	4F0 910 468 A	Beschreibung	Gateway	H11
Codierung	6d:fe:53:c4:1b:01:04			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02334 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200			
Kommunikation				
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN	
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000	
Erweiterte Identifikation				
Seriennummer	1300805B2000D4	Datum	20.11.05	
Identifikation	TF7-MNL 11	Herstellernummer	00D4	
Systemname		Prüfstandsnummer	0801	
Flash Status				
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000	
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000100	
Programmierdatum	09.05.05			
Zusätzliche Informationen				
Hardwarenummer	4F0 907 468 D			
Revision	KC6_V2.7.10 DC6_V2.7.10 AC6_V477a MC6_V2.1 CC6_V477 XC6_V100			

Fehler

02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)

kein Signal/Kommunikation, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 234817 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.10.05
Uhrzeit: 17:16:57

OBD II (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

Türelektronik Fahrer (0x42)

Allgemeine Informationen			
--------------------------	--	--	--

Teilenummer	4F0 910 793 F	Beschreibung	TSG FA	H21
Codierung	0001546			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02327 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200			

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 959 793 F

Fehler	
02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)	
kein Signal/Kommunikation, sporadisch	
Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100100
Fehlerpriorität:	4
Fehlerhäufigkeit:	1
Verlernzähler:	172
Kilometerstand:	234817 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05
Uhrzeit:	17:16:59

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 289 F	Beschreibung	Komfortgeraet H19
Codierung	0000645		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02335 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	01008843080000	Datum	24.11.05
Identifikation	HLO-W04 01400019	Herstellernummer	0128
Systemname		Prüfstandsnummer	0131

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 907 289 F

Fehler	
01503 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)	
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch	
Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	01101001
Fehlerpriorität:	3
Fehlerhäufigkeit:	254
Verlernzähler:	133
Kilometerstand:	226832 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.06.05
Uhrzeit:	18:10:40
02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)	
kein Signal/Kommunikation, sporadisch	
Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100100
Fehlerpriorität:	5
Fehlerhäufigkeit:	13
Verlernzähler:	172
Kilometerstand:	234805 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05
Uhrzeit:	13:59:31

Soundsystem (0x47)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 223 C	Beschreibung	Amp.-ASK H10
Codierung	0000108		

Werkstattinformationen Werkstattcode: 02335 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	02511050181126	Datum	25.11.05
Identifikation	AS4-102 32S00001	Herstellernummer	0080
Systemname		Prüfstandsnummer	C601

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 035 223
Revision	X32.00.00-11.07.2005-08.59-32-A X250-B X200-S X00010-weSS-011-T M01.09.11 M02.04.02

Keine gespeicherten Fehler

Elektronische Zentralelektrik 2 (0x4f)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 280	Beschreibung	ILM Beifahrer H10
Codierung	0001003		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02323 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	00000000101152	Datum	10.11.05
Identifikation	BVB-906	Herstellernummer	0325
Systemname		Prüfstandsnummer	Z757

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 907 280

Fehler

02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)

kein Signal/Kommunikation, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 172

Kilometerstand: 234816 km

Zeitindikation: 0

Datum: 2000.10.05

Uhrzeit: 17:16:00

Spannung: 13.700 V

Temperatur: 20.0 °C

Türelektronik Beifahrer (0x52)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 792 F	Beschreibung	TSG BF H21
Codierung	0001546		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02327 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 959 792 F

Fehler

02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)

kein Signal/Kommunikation, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 172

Kilometerstand:	234817 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05
Uhrzeit:	17:17:07

Feststellbremse (0x53)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 801	Beschreibung	EPB C63C0030 H03
Codierung	0000321		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02334 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer		Datum	28.10.05
Identifikation	GNO-PIR C63C0030	Herstellernummer	0056
Systemname		Prüfstandsnummer	0030

Flash Status			
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	00.00.00		

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 907 801
Revision	P0000 A000000A

Keine gespeicherten Fehler

Radio (0x56)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 769 A	Beschreibung	MMI Cockpit H35
Codierung	0404001		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02325 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	AUZ6Z3EBCB2991	Datum	12.11.05
Identifikation	VD1-001 C51100DE	Herstellernummer	B299
Systemname		Prüfstandsnummer	0001

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 035 769 A
Revision	M010911N M0204T X019.021.0000M X019.021.0000m X04.83R X00.00N X00.00n X5310D X05035AFC6AB320050K

Keine gespeicherten Fehler

Batterieregelung (0x61)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 181 E	Beschreibung	J0644 BEM H12
Subsystem 1	4F0 915 105 C	Beschreibung	von VA0 1511120084
Codierung	34:46:30:39:31:35:31:30:35:43:20:56:41:30:31:35:31:31:31:32:30:30:38:34		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 49468 Importeur: 126 Gerätenummer: 84267		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	00000000161250	Datum	04.11.05
Identifikation	000-001 00000000	Herstellernummer	0000
Systemname		Prüfstandsnummer	0000

Flash Status			
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000001

Zusätzliche Informationen			
Hardwarenummer	4F0 915 181 A		

Keine gespeicherten Fehler

Türelektronik hinten links (0x62)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 795 F	Beschreibung	TSG HL H21
Codierung	0001026		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02327 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 959 795 F

Fehler	
02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)	
kein Signal/Kommunikation, sporadisch	
Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100100
Fehlerpriorität:	4
Fehlerhäufigkeit:	2
Verlernzähler:	172
Kilometerstand:	234817 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05
Uhrzeit:	17:17:15

Anhängersfunktion (0x69)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 383	Beschreibung	ANHAENGERELEKTR H02
Codierung	0000331		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02323 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 907 383

Keine gespeicherten Fehler

Türelektronik hinten rechts (0x72)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4F0 910 795 F	Beschreibung	TSG HR H21
Codierung	0001026		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02327 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	4F0 959 794 F

Fehler	
02072 Steuergerät für Energiemanagement (J644)	
kein Signal/Kommunikation, sporadisch	
Freeze Frame Daten:	
Fehlerstatus:	00100100
Fehlerpriorität:	4
Fehlerhäufigkeit:	1
Verlernzähler:	172
Kilometerstand:	234817 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.10.05

