

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

Version: DRV 16.8.3

www.VCDSpro.de

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll

Mittwoch, 14. Dezember, 2016, 17:58:05:06165

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4FXBN037530 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 182800km Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 022 FH HW: 03L 906 022 FG

Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC H13 6418

Codierung: 010D002C02072A20

Betriebsnummer: WSC 02325 785 00200

ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022FH A01009 (AU56)

VCID: 70E84007ABBB06C232-8024

1 Fehler gefunden:

4875 - Pumpe 2 für Kühlmittel

P261A 00 [172] - Unterbrechung

Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 30

Kilometerstand: 182739 km

Datum: 2016.12.14

Zeit: 15:38:55

Motordrehzahl: 843.50 /min

Normierter Lastwert: 31.4 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h

Kühlmitteltemperatur: 85 °C

Ansauglufttemperatur: 25 °C

Umgebungsluftdruck: 980 mbar

Spannung Klemme 30: 14.120 V

Verlernzähler nach OBD: 40

Kurbelwellendrehzahl: 1204.0 /min

Fahrzeuggeschwindigkeit: 18.73 km/h

Bordspannung Kl. 30: 14240 mV

Pumpe für Kühler der Abgasrückführung: Sollwert: 95.00 %

EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 0: 0

EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 16: 0

EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 24: 0

EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 8: 7

EGR Clg st Mon-Bit 0: 0

Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt: Istwert: -273.1 °C

Readiness: 1 1 0 0 0