

16.03.2017

Fahrzeug:

Mercedes E 220 2.2 16V CDI (211)

Motorcode:

646.821 06-08

Baujahr:

۸.

Kilometerstand:

Kennzeichen:

VIN: geprüft: WDB211208 16.03.2017 14:52:28 /

Fehlercode / Gesamtabfrage / -

Fehlercode-Gesamtabfrage aller Baugruppen

	Baugruppe	System	Fehler
	OBD Motor Fehlercode 9194: Glühendstufe ▶Signal fehlt.	OBD CDI D CAN OBD	0
\	ABS	ABR 3E CAN OBD	3

Fehlercode 17060: Magnetventile

▶Spannungsversorgung zu gering.

Fehlercode 18386:

CAN-Bus/Datenkabel zw. Auslesesteuergerät + oberem Bedienfeld/zentralem Gateway

►Kommunikation gestört.

Fehlercode 21643:

Unterspannung am Magnetventilrelais

►Unterspannung am Magnetventilrelais signalisiert.

Airbag	Airbag Armada OBD	0
Klimaanlage	KLA 3 OBD	15

-1-

Fehlercode B1101:

Klimaanlagen-Bus

►Kommunikation fehlerhaft.

Fehlercode B1360:

Gebläseregler

▶Kommunikation mit Klimaanlagen-Bus fehlerhaft.

Fehlercode B1370:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

∠usatzheizung

▶Kommunikation mit Klimaanlagen-Bus fehlerhaft.

Fehlercode B1388:

Frisch-/Umluftklappen-Stellantrieb

▶Kommunikation mit Klimaanlagen-Bus fehlerhaft.

Fehlercode B1398:

Stellantrieb Entfrostungsklappen links/rechts

▶Kommunikation mit Klimaanlagen-Bus fehlerhaft.

Fehlercode B13A8:

Stellantrieb Fußraumklappen links/rechts

▶Kommunikation mit Klimaanlagen-Bus fehlerhaft.

Fehlercode B13C8:

Klimaanlagen-Bus

▶Kommunikation mit Stellantrieb Luftmischklappe links fehlerhaft.

Fehlercode B13D0:

Stellantrieb Luftmischklappe rechts

▶Kommunikation mit Klimaanlagen-Bus fehlerhaft.

Fehlercode B13D8:

Stellantrieb Mittenausströmerklappe

►Kommunikation mit Klimaanlagen-Bus fehlerhaft.

Fehlercode B1470:

Zusatzheizung

▶Funktion fehlerhaft.

Fehlercode B1598:

Stellantrieb Entfrostungsklappe links + rechts

►Motor oder Klappe schwergängig/blockiert.

Fehlercode B15A8:

Stellantrieb Fußraumklappe links + rechts

►Motor oder Klappe schwergängig/blockiert.

Fehlercode B15B8:

Stellantrieb Luftklappe Mittenausströmer links

►auf mechanischen Fehler prüfen

Fehlercode B15C8:

Stellantrieb Luftmischklappe links

►Motor oder Klappe schwergängig/blockiert.

Fehlercode B15D0:

Stellantrieb Luftmischklappe rechts

►Motor oder Klappe schwergängig/blockiert.

Komfort KI 4 OBD 1

Fehlercode 37141:

CAN-Kommunikation mit Bedien- + Steuereinheit Klimaanlage

►Kommunikation gestört.

 Komfort
 EZS 5 OBD
 0

 Komfort
 ZGW A OBD
 0

 Komfort
 SAM VL 3 OBD
 3

mega macs PC

Fehlercode B1014: Suchbeleuchtungsausgänge für S ▶Stromkreis fehlerhaft.	chalter			
Fehlercode B1092: CAN-Bus/Datenkabel zwischen Auslese- und Klimaanlagensteuergerät ►Kommunikation gestört.				
Fehlercode B1096: CAN-Bus zw. Auslesesteuergerät + oberem Bedienfeld ►Kommunikation gestört.				
Komfort	SAM VR 3 OBD	1		
Fehlercode B1092: CAN-Bus/Datenkabel zwischen Auslese- und Klimaanlagensteuergerät ▶Kommunikation gestört.				
Komfort	SAM hinten 4 OBD	2		
Fehlercode B1091: CAN-Bus/Datenkabel zwischen A ►Kommunikation gestört.	uslese- und Klimaanlagensteuergerät			
Fehlercode B1096: CAN-Bus zw. Auslesesteuergerät + oberem Bedienfeld ►Kommunikation gestört.				
Komfort	DBE 3 OBD	4		
Fehlercode B10E4: CAN-Bus/Datenkabel zwischen Auslese- und Klimaanlagensteuergerät ►Kommunikation gestört.				
Fehlercode B1068: Schiebe-/Hebedach-Einklemmschutz ►Normierung fehlerhaft.				
Fehlercode B10E1: CAN-Bus/Datenkabel zw. Auslese- + Kombiinstrument-Steuergerät ►Kommunikation gestört.				
Fehlercode B1001: Steuergerät-Spannungsversorgung ►Spannungs-/Stromversorgung niedrig.				
Komfort	OBF 3 OBD	0		
Komfort Komfort	MRM 6 OBD Tür-SG VL OBD	0 1		
Fehlercode B1211: Spiegelheizung ▶Funktion fehlerhaft.				
Komfort	Tür-SG VR OBD	1		
Nominate.				
Fehlercode B1211: Spiegelheizung	n sanga sa			
Fehlercode B1211:	-3-			

mega macs PC

Funktion fehlerhaft.

Komfort Komfort Komfort	Tür-SG HL OBD Tür-SG HR OBD RWT CAN OBD	0 0 1
Fehlercode 37014: CAN-Bus zw. Auslesesteuergerät ►Kommunikation gestört.	+ oberem Bedienfeld	
Komfort Komfort	XALWA-L OBD XALWA-R OBD	0
Komfort Komfort	WIA 3 Assyst OBD WR 3 Assyst Plus OBD	0
Komfort	Systemdiagnose OBD	0
Getriebe Getriebe Fahrwerk	EGS dig. OBD EWM 2 OBD Airmatic CAN OBD	0 0 0
Audio/Video	AGW OBD	3
Fehlercode U1117: MOST-Bus ►Konfiguration fehlerhaft.		
Fehlercode U1148: Fehlercode U1102: MOST-Komponente ►Ringunterbrechung an Position	2	
Audio/Video Audio/Video	Command HU OBD CDW OBD	0 0