



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version	2.2.9	Diagnoseinterface	KKL-Interface FTDI
Datum/Uhrzeit	01.06.2017 19:28	SystemID	FQ9QJFSDJWDG26Q640

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	06A 906 033	Beschreibung	SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
Codierung	00031		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Fehler

17526 - P1118 Bank1-Sonde2,Heizstromkreis

Unterbrechung, 35-00

17811 - P1403 Abgasrückführungssystem

Regeldifferenz, 35-10, sporadisch

17698 - P1290 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83)

Signal zu groß, 35-10, sporadisch

17831 - P1423 Bank1,Sekundärluftsystem

Durchsatz zu klein, 35-00

17978 - P1570 Motorsteuergerät gesperrt

35-10, sporadisch

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 907 379	Beschreibung	ESP 20 CAN V002
Codierung	10241		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Fehler

01044 Steuergerät falsch codiert

sporadisch

00538 Referenzspannung

elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch

00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck (F84)

sporadisch

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6Q0 909 605	Beschreibung	A 02 AIRBAG VW5 0003
Codierung	12338		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 920 822 A	Beschreibung	KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Zusatzinfo	Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1283173		
Codierung	05143		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 69612		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Fehler

01176 Schlüssel

Signal zu klein, sporadisch

01314 Motorsteuergerät

keine Kommunikation, sporadisch

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	Gateway K<->CAN 0001
Codierung	00006		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Fehler

01314 Motorsteuergerät

keine Kommunikation, sporadisch

OBD II (0x33)

Kommunikation

Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	ISO 9141 (5 Baud)	Baudrate	10400

Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme

Fehlzündung	✓ Bereit	Abgasrelevante Komponenten	✓ Bereit
Einspritzsystem	✓ Bereit		

Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme

Katalysator	✓ Bereit	Klimaanlage	✓ Bereit
Katalysator Heizung	— Nicht unterstützt	Lambdasonden	✗ Nicht bereit
Kraftstoffverdunstungssystem	✓ Bereit	Lambdasonden Heizung	✓ Bereit
Sekundärluftsystem	✗ Nicht bereit	Abgasrückführung	✓ Bereit

Fehler

P0411

Sekundärluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert

Typ
Gespeichert (Mode 03)

Steuergerät

0x10

P0141

Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)

Typ
Gespeichert (Mode 03)

0x10

Freeze Frame Daten:

Berechnete Last:	34.5 %
Temperatur Kühlwasser:	53 °C
Kurzzeit-Einspritz-Trim – Bank 1:	3.1 %
Langzeit-Einspritz-Trim – Bank 1:	-1.6 %
Einlass-Luftdruck:	39 kPa
Drehzahl:	857.0 U/min
Geschwindigkeit:	0 km/h

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 959 799 AH	Beschreibung	4E Zentral-SG Komf. 0001
Zusatzinfo	1J1959801C 4E Türsteuerger. FS0002r 1J1959802D 4E Türsteuerger. BF0002B 1J4959811C 4E Türsteuerger. HL0002r 1J4959812C 4E Türsteuerger. HR0002H		
Codierung	04097		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

