



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version	2.2.18	Diagnoseinterface	AutoDia K509
Datum/Uhrzeit	26.08.2017 16:23:21	SystemID	GWD21FN2U0LWUHSP06

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	03G 906 021 PQ	Beschreibung	R4 2,0L EDC G000SG
Codierung	0000072		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 56789 Importeur: 175 Gerätenummer: 178362		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	SKX7Z0H732P0NX	Datum	14.08.08
Identifikation	BPG-810 --H08---	Herstellernummer	0841
Systemname		Prüfstandsnummer	1349

Flash Status			
Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	00000000
Programmierdatum	00.00.00		

Zusätzliche Informationen	
VIN	TMBHE61Z182222602
Hardwarenummer	03G 906 021 AB
Revision	P0101 HAXN

Keine gespeicherten Fehler

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1K0 907 379 AD	Beschreibung	ESP MK60EC1 H35 0104
Codierung	11:3b:40:1c:09:24:00:fc:88:11:02:e4:90:1b:00:42:68:00		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000 CI	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer		Datum	26.07.08
Identifikation	TT1-000	Herstellernummer	0303
Systemname	----	Prüfstandsnummer	003D

Flash Status			
Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	
Programmierdatum	00.00.0020		

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	1K0 907 379 AD
Revision	00H35001

Fehler

00287 Drehzahlfühler hinten rechts (G44)

unplausibles Signal, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00101000
 Fehlerpriorität: 1
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 142
 Kilometerstand: 335135 km
 Zeitindikation: 255
 Uhrzeit: 31:63:63
 ohne Einheit: 1088
 ohne Einheit: 0
 ohne Einheit: 4608
 ohne Einheit: 81
 ohne Einheit: 50468
 ohne Einheit: 0
 ohne Einheit: 0

ohne Einheit: 0

Klima-/ Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1Z0 907 044 AC	Beschreibung	ClimatronicPQ35 120
Codierung	nicht unterstützt		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	00000000000000	Datum	25.08.08
Identifikation	BHB-001 00120022	Herstellernummer	0123
Systemname		Prüfstandsnummer	0005

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmierbedingungen	00000000
Programmierdatum	--.--		

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1Z0 907 044 AC
----------------	----------------

Keine gespeicherten Fehler

Elektronische Zentralelektrik (0x09)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	3C8 937 049 E	Beschreibung	Bordnetz-SG H54
Subsystem 1	1Z1 955 119 C	Beschreibung	Wischer 110808 022
Codierung	01:88:8f:03:00:04:14:00:43:11:0d:00:00:00:00:00:09:7f:07:5c:00:00:08:00:00:00:00:00		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 12345		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	00000005992693	Datum	21.08.08
Identifikation	DU3-001 00H54000	Herstellernummer	0240
Systemname		Prüfstandsnummer	0005

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	3C8 937 049 E
Revision	KS2602

Fehler

01493 Lampe für Blinklicht vorn links (M5)

elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus:	01101100
Fehlerpriorität:	2
Fehlerhäufigkeit:	7
Verlernzähler:	142
Kilometerstand:	330261 km
Zeitindikation:	255
Uhrzeit:	31:63:63
Text:	ein
Spannung:	11.95 V
Text:	ein
Text:	ein
Text:	aus
Text:	aus
Text:	ein

01504 Kennzeichenleuchte (X)

elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch

Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus:	00101100
Fehlerpriorität:	2
Fehlerhäufigkeit:	1
Verlernzähler:	170
Kilometerstand:	334376 km
Zeitindikation:	255
Uhrzeit:	31:63:63
Text:	ein

Spannung:	12.05 V
Text:	ein
Text:	ein
Text:	aus
Text:	aus
Text:	aus

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 909 605 AA	Beschreibung	Q2 AIRBAG VW8 027
-------------	----------------	--------------	-------------------

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	003B5D15SSEM	Datum	13.08.08
Identifikation	SME-RBG 11027000	Herstellernummer	0632
Systemname		Prüfstandsnummer	000A

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 909 605 AA
Revision	A4.7.7 2.04.02 3.34 2.00 AQ2 F01 S02 R

Lenksäulenelektronik (0x16)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 953 549 BN	Beschreibung	J0527 051
Codierung	0000042		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 953 549 BN
----------------	----------------

Fehler

00888 Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
defekt, sporadisch

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1Z0 920 812 H	Beschreibung	KOMBIINSTRUMENT VD1
Codierung	0003101		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 43214 Importeur: 133 Gerätenummer: 86069		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	SKX7Z0H732P0NX	Datum	25.08.08
Identifikation	VD1-048 V0006000	Herstellernummer	0861
Systemname		Prüfstandsnummer	3451

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	--.--		

Zusätzliche Informationen

VIN	TMBHE61Z182222602
Hardwarenummer	1Z0 920 812 H
Revision	DKB1299 Y016 Z0014

Keine gespeicherten Fehler

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 907 530 Q	Beschreibung	J533_Gateway H16
Codierung	e9:80:1f:4e:00:02:02:23:02		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 21121 Importeur: 123 Gerätenummer: 62457		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	2700K0881901B0	Datum	19.08.08
Identifikation	TFJ-ING H16	Herstellernummer	01B0
Systemname		Prüfstandsnummer	0K02

Flash Status			
Programmiersversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbereitungen	00000000
Programmierdatum	---.--		

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	1K0 907 951
Revision	K3.4.9b D3.4.9b I3.4.9a A5.2.6 XPQ35_V27.3 XBL_X02A XBR_PQ35light_V1.9

Keine gespeicherten Fehler

Wegfahrsicherung (0x25)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1Z0 920 812 H	Beschreibung	IMMO VD1

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
VIN	TMBHE61Z182222602

OBD II (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

Türelektronik Fahrer (0x42)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1T0 959 701 H	Beschreibung	Tuer-SG 006
Codierung	0000116		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Flash Status			
Programmiersversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbereitungen	00000000
Programmierdatum	-----		

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	1T0 959 701 H

Fehler	
00120 Außenwarnleuchte/Türausstiegleuchte Fahrerseite	elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch
00943 beheizbarer Aussenspiegel Fahrerseite (Z4)	elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Lenkhilfe (0x44)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1K1 909 144 M	Beschreibung	EPS_ZFLS KI.069 H08
Codierung	nicht unterstützt		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Flash Status			
Programmiersversuche	1	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	1	Programmievorbereitungen	00000000

Zusätzliche Informationen	
Revision	Z

Keine gespeicherten Fehler

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 959 433 CP	Beschreibung	KSG
Subsystem 1		Beschreibung	Sounder n.mounted
Subsystem 2		Beschreibung	NGS n.mounted
Subsystem 3		Beschreibung	IRUE n.mounted
Codierung	80:d0:02:00:7f:2d:85:05:08:4b:01:00:04:cc		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

Türelektronik Beifahrer (0x52)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1T0 959 702 H	Beschreibung	Tuer-SG	006
Codierung	0000116			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000			

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	00000000
Programmierdatum	-----		

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1T0 959 702 H
----------------	---------------

Fehler

00121 Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Beifahrerseite

elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Radio (0x56)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1Z0 035 161 C	Beschreibung	Radio FO3	020
Codierung	0000400			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000			

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	SKZZZ3H0126369	Datum	25.08.08
Identifikation	FO3-000 00020000	Herstellernummer	0001
Systemname		Prüfstandsnummer	0001

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	00000000
Programmierdatum	25.08.08		

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1Z0 035 161 C
----------------	---------------

Keine gespeicherten Fehler

Anhängersfunktion (0x69)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 907 383	Beschreibung	ANHAENGERELEKTR 001
Codierung	0000001		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 907 383
----------------	-------------

Keine gespeicherten Fehler

Einparkhilfe (0x76)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1Z0 919 283 B	Beschreibung	Parkhilfe 4-Kan H04
Codierung	0010011		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1Z0 919 283 B
----------------	---------------

Keine gespeicherten Fehler