VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 17.8.1 Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Auto-Intern.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Montag, 05. Februar, 2018, 21:32:39:04598

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 916km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp 5N-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 42 44 52 55 5F 69 6C
6D A5 BB BC

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 Kilometerstand: 916km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: Fehler 0010
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: Fehler 0010

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUAA) Labeldatei: . DRV\03N-906-026-CUA.clb
Teilenummer SW: 03N 906 026 D HW: 03N 907 309
Bauteil: R4 2.0l BTD H24 3680
Revision: A1H24---
Codierung: 01250032047605082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV ECM20BTD01103N906026D 004005
ROD: EV ECM20BTD01103N906026D_004.rod
VCID: 2C535128471AC1261D-8078

2 Fehlercodes gefunden:

17158 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [032] - -

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 631 km

Datum: 2018.01.29

Zeit: 11:41:24

Motordrehzahl: 826.00 /min

Normierter Lastwert: 24.3 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h

Kühlmitteltemperatur: 61 °C

Ansauglufttemperatur: 56 °C

Umgebungsluftdruck: 980 mbar

Spannung Klemme 30: 11.520 V

Dynamische Umgebungsdaten: 20 96

Verlernzähler nach OBD: 25

Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 0: 0

Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bit 8: 0

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 0: 5

Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 0: 0

Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 8: 0

Beschleunigung: 0.000 m/s²

5604 - Signal für Anlassersperre (P/N)

P0850 00 [032] - Kurzschluss nach Plus/Unterbrechung

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 631 km

Datum: 2018.01.29

Zeit: 11:40:06

Motordrehzahl: 0.00 /min

Normierter Lastwert: 0.0 %

Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Kühlmitteltemperatur: 62 °C
Ansauglufttemperatur: 56 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 11.880 V
Dynamische Umgebungsdaten: 20 96
Verlernzähler nach OBD: 25
Startersteuerung: Interlock- oder P/N-Signal-Bit 0: 1
Status Bremse betätigt-Bit 0: 0
Wählhebelposition-Bit 0: 8
Getriebe-Neutralstellung-Sensor: Adaptionstatus-Bit 0: 0
Status des Motors-Test Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Motordrehmoment: -500.0 Nm
Eingelegter Gang: Rohsignal-Bit 0: 0

Readiness: 0100 0000

Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: . DRV\OBH-927-711.clb
Teilenummer SW: ODL 300 011 M HW: OGC 927 711 G
Bauteil: GSG DQ500 H06 2001
Revision: 00H06V07
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV TCMDQ500021 001001
ROD: EV TCMDQ500021_001_VW36.rod
VCID: 326F4F50653E97D657-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD
Bauteil: ESC H25 0513
Revision: 00000000 Seriennummer: 60927000000599
Codierung: 0AEE6B9A54220B734779070462CB6950D62AD0E2E046967D386250F8C22A4200002F641A1B1311143
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 77F9BE44CEDCB2FEA0-8022

1 Fehler gefunden:

8216 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 631 km
Datum: 2018.01.29
Zeit: 11:40:11

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei: | 3V0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5NA 907 044 N HW: 5NA 907 044 N
Bauteil: AC Automat H35 4301
Revision: 20K08000 Seriennummer: 00000E00476187
Codierung: 0002012420211001110510000010102A
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV ACCLimaPrehVW37X 002023
ROD: EV ACCLimaPrehVW37X 002 VW37.rod
VCID: 4A9F37B0EDAEFF160F-801E

Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:

Klimabedienteil hinten:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 907 049 D HW: 3G0 907 049 D
Bauteil: E265KlimaHeck H02 0201
Seriennummer: 04031501850571
Codierung: 000000

1 Fehler gefunden:

1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät

P1719 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 673 km
Datum: 2018.01.30
Zeit: 06:00:02

Spannung Klemme 30: 14.3 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 2
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 2
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: | DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 3Q0 919 298 A HW: 3Q0 919 298
Bauteil: PLA 3.0 12K H09 0021
Seriennummer: 001003177478040
Codierung: 0231563A51
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV EPHB02CVW3260000 010016
ROD: EV EPHB02CVW3260000 VW37.rod
VCID: 3B716274B274569E84-806E

2 Fehlercodes gefunden:

13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 48

Kilometerstand: 631 km

Datum: 2018.01.29

Zeit: 11:40:18

1080304 - Geber für Einparkhilfe hinten

U8E3550 F0 [008] - Funktionseinschränkung durch Umwelteinflüsse

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 61

Kilometerstand: 885 km

Datum: 2018.02.04

Zeit: 17:16:38

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: | 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 J HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H01 0156
Codierung: 320047CB58FF8728749C8065804085
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV ACCMRRCONTIVW376 001011
ROD: EV ACCMRRCONTIVW376 001 VW37.rod
VCID: 3B716274B274569E84-806E

6 Fehlercodes gefunden:

0803 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 48

Kilometerstand: 631 km

Datum: 2018.01.29

Zeit: 11:40:12

Spannung Klemme 15: 11.8 V

Steuergerätemperatur: 61 °C

Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s

Longitudinal acceleration vehicle reference: 0.00 m/s²

Status_ACC_System: ACC_reversible_error

2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 48

Kilometerstand: 631 km

Datum: 2018.01.29

Zeit: 11:40:12

Spannung Klemme 15: 11.7 V

Steuergerätemperatur: 61 °C

Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s

Longitudinal acceleration vehicle reference: 0.00 m/s²

Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off

2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 631 km
Datum: 2018.01.29
Zeit: 11:41:26

Spannung Klemme 15: 11.6 V
Steuergerätemperatur: 61 °C
Velocity vehicle reference: 0.00 m/s
Longitudinal acceleration vehicle reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off

196741 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 756 km
Datum: 2018.01.31
Zeit: 18:08:16

Spannung Klemme 15: 13.3 V
Steuergerätemperatur: 12 °C
Velocity vehicle reference: 11.83 m/s
Longitudinal acceleration vehicle reference: -1.47 m/s²
Status_ACC_System: ACC_reversible_error

196742 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 757 km
Datum: 2018.01.31
Zeit: 18:08:40

Spannung Klemme 15: 13.0 V
Steuergerätemperatur: 13 °C
Velocity vehicle reference: 23.75 m/s
Longitudinal acceleration vehicle reference: 0.06 m/s²
Status_ACC_System: ACC_reversible_error

196743 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 756 km
Datum: 2018.01.31
Zeit: 18:08:15

Spannung Klemme 15: 14.4 V
Steuergerätetemperatur: 12 °C
Velocity vehicle reference: 12.84 m/s
Longitudinal acceleration vehicle reference: -1.47 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off

Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 B HW: 5Q0 907 376 A
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H17 0121
Seriennummer: 11031741350340
ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV DRCONTITEMIC VW37.rod
VCID: 387B7D7883427D8669-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: | DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AR HW: 5Q0 959 655 AR
Bauteil: AirbagVW21 003 0318
Seriennummer: 003TDR2ULCV\$
Codierung: 98CCC0C00C8000005C5400CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV AirbaVW20SMEVW37X VW37.rod
VCID: 102BE5D8CB7285C601-8044

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 000 104 17
Bauteil: SideSensor Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000FDA94B22
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 000 104 17
Bauteil: SideSensor Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000CFA94B22
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 400 304 17
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001A9249E3C45444
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 400 304 17
Bauteil: SideSensor Pr 000 6149
Seriennummer: 35200019D25672E26641
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 400 404 17
Bauteil: FrontSensor D 000 6149
Seriennummer: 3550001B7257C444E705
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 400 304 17
Bauteil: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriennummer: 2280001C5257C4469340
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 400 304 17
Bauteil: PedP Sensor P 000 6149
Seriennummer: 2290001C5257C4459553
Codierung: 2D2D2D

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 400 304 17
Bauteil: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriennummer: 2300001C5257C44544C\$
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 000 404 17
Bauteil: PedPSensor D2 001 0887
Seriennummer: I0M0000000054649B22/
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 000 404 17
Bauteil: PedPSensor P2 001 0887
Seriennummer: I0N0000000014184F22Z
Codierung: 2D2D2D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei: | DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF034034 Seriennummer: 20170409500997
Codierung: 0C10
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV SMLSVALEOMQB VW37.rod
VCID: 418D109CD0983C4EDE-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: | DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5NA 920 791 A HW: 5NA 920 791 A
Bauteil: KOMBI 408 2170
Codierung: 07A500087F84000801887B031401000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV DashBoardVDDMQBAB 009052
ROD: EV DashBoardVDDMQBAB 009_VW26.rod
VCID: 418D109CD0983C4EDE-8014

1 Fehler gefunden:
16776966 - Datenbus fehlende Botschaft
 U1121 00 [008] - -
 Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 6
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 48
 Kilometerstand: 631 km
 Datum: 2018.01.29
 Zeit: 11:40:12

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: . DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 418 4286
Revision: ----- Seriennummer: 0006171682
Codierung: 030500345F017300FB07225A9E0F00010001050000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV GatewNF 013020
ROD: EV GatewNF VW37.rod
VCID: 2F694624760CBA3E38-807A

Generator:

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labeldatei: DRV\3C8-959-53
Bauteil: E221 MFL-TAT H06 0023
Seriennummer: 0951712104130557AS3B
Codierung: 2D0000

Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 E HW: 5QA 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 9757823204

5 Fehlercodes gefunden:

131619 - Steuergerät für Heckdeckelelektronik
U1047 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 891 km
Datum: 2018.02.05
Zeit: 06:09:05

Versorgungsspannung Klemme 30: 11.9 V
Klemme 15: ein

131658 - Türsteuergerät Fahrerseite
U0199 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 874 km
Datum: 2018.02.03
Zeit: 13:42:57

Versorgungsspannung Klemme 30: 11.9 V

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Klemme 15: aus

131659 - Türsteuergerät Beifahrerseite
U0200 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 885 km
Datum: 2018.02.04
Zeit: 17:55:16

Versorgungsspannung Klemme 30: 11.9 V
Klemme 15: aus

131698 - Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung
U0139 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 631 km
Datum: 2018.01.29
Zeit: 11:40:12

Versorgungsspannung Klemme 30: 11.6 V
Klemme 15: ein

9175296 - Funktionseinschränkung Müdigkeitserkennung
B130E 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 58
Kilometerstand: 654 km
Datum: 2018.01.29
Zeit: 18:09:24

Versorgungsspannung Klemme 30: 12.8 V
Klemme 15: ein

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: * DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer: HA1-00022.02.17
Codierung: 0101
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV AllWheelContrHA1VW37X_004_VW37.rod
VCID: 4A9F37B0EDA EFF160F-801E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: | 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 250317ECO01294
Codierung: 001F0320D000040000001000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 43811A94CA842E5ECC-8016

11 Fehlercodes gefunden:

- 65571 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
- 65573 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
- 65799 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte
B1775 01 [008] - Elektrischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 874 km
Datum: 2018.02.03
Zeit: 13:35:18
- 65608 - Lampe für Ambientebeleuchtung der Lautsprecher
B13C8 01 [008] - Elektrischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 62
Kilometerstand: 874 km
Datum: 2018.02.03
Zeit: 13:35:21

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

- 65649 - Lampe für Ambientebeleuchtung
B1325 13 [008] - Unterbrechung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 874 km
Datum: 2018.02.03
Zeit: 13:35:16
- 458809 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
- 458788 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
- 458794 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
- 458803 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
- 589824 - Lokaler Datenbus
U1030 00 [008] - elektrischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 60

589825 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 60

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: . DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 P HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB PP APA 204 2051
Revision: 00000000 Seriennummer: 0001561654
Codierung: 01010011004001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV SteerAssisVWBSMQBA 009129
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_009_VW37.rod
VCID: 408B1598DB923546D1-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: | 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 290317ECT14414
Codierung: 001F0120DE00040000001000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 428F1F90D59E2756C7-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: | DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 08E2020009000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV HeadlRegulVWLWRMQB VW26.rod
VCID: 75E5B44CD4D0C0EEB2-8020

1 Fehler gefunden:
13705473 - Datenbus fehlende Botschaft
 U1121 00 [008] - -
 Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 2
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 48
 Kilometerstand: 631 km
 Datum: 2018.01.29
 Zeit: 11:40:16

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: | 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 864 B HW: 3Q0 035 864 B
Bauteil: MU-S-N-ER 840 0753
Seriennummer:
Codierung: 02730601FF0000005111000100080A231F0100E401200000CF
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV MUSTd4CDELP 001001
ROD: EV MUSTd4CDELP VW26.rod
VCID: 306B45586B32A5C621-8064

Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT Std-2 Nav H50 8130
Seriennummer: VWZ6ZHT3201553

Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 BJ HW: -----
Bauteil: ECE1 2018 --- 0915
Seriennummer: -----

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: | DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0437933099
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B716274B274569E84-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei: | DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H12 0231
Codierung: 0123060123002017000040
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV CamSysRVRVCPANAMQBAB 006_VW37.rod
VCID: 397D787CB848648E96-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: | DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 C HW: 5Q0 959 107 C
Bauteil: HDSG-Modul H12 0260
Revision: ----- Seriennummer: 29939664700000
Codierung: 00A8
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV DeckLidCONTIAU736 001013
ROD: EV DeckLidCONTIAU736 VW37.rod
VCID: 387B7D7883427D8669-806C

7 Fehlercodes gefunden:

- 0006 - Steuergerät falsch codiert
 U1014 00 [008] - -
 Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 4
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 63
- 0100 - Datensatz unplausibel
 B2012 00 [009] - -
 bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 4
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 0
- 0032 - Warnsummer für Heckklappe
 B11DF 13 [009] - Unterbrechung
 bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 4
 Fehlerhäufigkeit: 36
 Verlernzähler: 23
 Kilometerstand: 0 km
 Datum: 2000.00.00
 Zeit: 00:00:00
- 0068 - Datenbus fehlende Botschaft
 U1121 00 [009] - -
 bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 6
 Fehlerhäufigkeit: 4
 Verlernzähler: 23
 Kilometerstand: 913 km
 Datum: 2018.02.05
 Zeit: 19:53:36

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

- 0056 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 58 km
Datum: 2017.07.06
Zeit: 13:59:42
- 0057 - Erweiterter Busbetrieb aktiv
U1104 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
- 0058 - Datenbus
U1201 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
-

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: | DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 G HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0231
Seriennummer: 06041712K21789
Codierung: 000307060000040100221345C050A90094000E200020
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV MFKBoschMQBB VW36.rod
VCID: 3B716274B274569E84-806E

3 Fehlercodes gefunden:

1135140 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 885 km
Datum: 2018.02.04
Zeit: 17:16:39

Steuergerätemperatur: 23 °C
Außentemperatur: 0.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 287.5 s (second)
Spannung Klemme 15: 12.0 V
mid: 02 65
Camera state: operational
Engine Running Info: 0
Software_Info 4: 1
Software Info 3: 3
Software Info 2: 2
Software_Info_1: 0

1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 631 km
Datum: 2018.01.29
Zeit: 11:40:16

Steuergerätemperatur: 35 °C
Außentemperatur: 8.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 1147.8 s (second)

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Spannung Klemme 15: 11.7 V
mid: 02 E0
Camera_state: operational
Engine Running Info: 0
Software Info 4: 1
Software Info 3: 3
Software Info 2: 2
Software_Info_1: 0

4195331 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 631 km
Datum: 2018.01.29
Zeit: 11:40:16

Steuergerätemperatur: 35 °C
Außentemperatur: 8.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 1148.3 s (second)
Spannung Klemme 15: 11.7 V
mid: 02 A7
Camera state: operational
Engine Running Info: 0
Software Info 4: 1
Software Info 3: 3
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248 KFZ-Kennzeichen:

Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 180217EBI11115
Codierung: 002E01200101040000001000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV DCURearDriveMAXCONT VW37.rod
VCID: 4585048CC4B0106EE2-8010

1 Fehler gefunden:
65799 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte
 B1775 01 [009] - Elektrischer Fehler
 bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 3
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 21
 Kilometerstand: 885 km
 Datum: 2018.02.04
 Zeit: 15:59:44

Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 230317ECN08966
Codierung: 002E01200101040000001000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV DCURearPasseMAXCONT VW37.rod
VCID: 4585048CC4B0106EE2-8010

1 Fehler gefunden:
65799 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte
 B1775 01 [009] - Elektrischer Fehler
 bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 3
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 20
 Kilometerstand: 874 km
 Datum: 2018.02.03
 Zeit: 15:59:57

Ende----- (Dauer: 06:01) -----