

VCDS  
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64  
Version: AIB 17.8.1  
www.Auto-Intern.de

Händler-/Werkstattname:  
Betriebsnummer: 000 00000

Eigendiagnoseprotokoll  
Dienstag, 06. Februar, 2018, 19:06:46:04598

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZHW927248    KFZ-Kennzeichen:  
Kilometerstand: 967km    Reparaturauftrag:

Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 959 107 C    HW: 5Q0 959 107 C  
Bauteil und/oder Version: HDSG-Modul    H12 0260  
Codierung: 0AA0  
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200  
ASAM Datensatz: EV DeckLidCONTIAU736 001013 (VW37)  
VCID: 387B7D7883427D8669-806C

1 Fehler gefunden:

0004 - Grundeinstellung nicht durchgeführt  
B2010 00 [009] - -  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 27  
Kilometerstand: 967 km  
Datum: 2018.02.06  
Zeit: 18:59:02

Status der Initialisierung der Heckklappe: initialisiert