



Werner Oberheide GmbH Oberheide
Syker Str. 30-34 27751 Delmenhorst

	Auftrags-Nr.	:
	Kunden-Nr.	:
	Kennzeichen	:
	Kilometerstand	:
	Erstzulassung	:
	Monteur	:
	Telefon	:
	Fax	:
Tel.(privat)	:	
Tel.(geschäftl.)	:	

BMW,1 [E 81], 116 i, Benzin, 2.0, 90.0kw, 03/2009 - 12/2011, N43
B20A, WBAUK31010VG65312, 0005 AOH

Siemens MS 80

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 5

16.02.18 13:49

30C1	Regelung Motoröldruck statisch	Notlauf wegen zu niedrigem Öldruck
2EF7	Unbekannter Fehler <i>Thermostat</i>	
2AF4	Stickoxid-Sensor	Kurzschluss
2AF2	Stickoxid-Sensor	Kurzschluss
2AF6	Stickoxid-Sensor	Kurzschluss

Bemerkungen:

Datum

Unterschrift