

# Fault Report - Carly for Mercedes - Version: 11.70 FV2

ID1: 1b786821-d3e6-48f5-8777-70b4646360d4-870

ID2: 8e43411b-456b-4eea-939c-82c910b34aa6-bf2-34c3863036ae8a0d

INFO: 0906D4C8AA9D977F6A554A3D25124

Base: CLS Coupe - 219/ CLS Coupe - 219

Build-Year: 2005

Faults: 8

ECUs: 13

Filter: just found

Model: CLS Coupe - 219 all/alle (MotorID=ME97, Parameter=81)

Battery: 12.5V

ADDITIONAL OBD: OFFNormale Kommunikation

Normale Verbindung

Optimiert: 100

None

Date: 2018-03-30 16:23:17

Carly Adapter

Version: 23

Device: >Sony< >D5803< >D5803<

---

## **Motorsteuerung:**

Kraftstoffpumpe (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

Motor Electronics (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

## **ABS/DSC/Bremse:**

DTR - DISTRONIC (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

WSS - Weight Sensing System (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Airbag:**

AB - Airbag (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Getriebesteuerung:**

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

EGS - Elektronische Getriebesteuerung (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Instrumentierung:**

DBE - Dachbedieneinheit (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

KI - Kombiinstrument (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

OBF - Oberes Bedienfeld (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

UBF - Unteres Bedienfeld (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Licht-/Regensteuerung:**

LWR - Leuchtweitenregulierung (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Heizung/Klima:**

KLA - Klimatisierungsautomatik (MB: 8065148514)

**Fault: Kaeltemitteldruck zu niedrig ist. Ueberpruefen Kaeltemittelstand. B12 / 2 (Kuehlmitteldruck und Temperatursensor) / Fault: B32 / 3 (Dual Sonnensensor) (rechts): Kurzschluss nach Plus nicht relevant!**

**Code: 009205**

STH - Standheizung mit Fernbedienung (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Wegfahrsperre:**

ASSYST - Aktives Service-System (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

ASSYST PLUS - Aktives Service-System PLUS (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Einparkhilfe/PDC:**

PTS - Parktronic-System (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Audio/Navi/Kommunikation:**

DAB - Digital Audio Broadcasting (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

COMAND oder AUDIO (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

SOUND - Soundsystem (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TV - TV Tuner (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

UMI - Universal Media Interface (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

AGW - Audiogateway (MOST-Netzwerkmanagement, Diagnose-Gateway, Radio-Tuner) (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Notrufsystem (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Türfernöffnung, Türfernschließung (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - MB Info, Ausfallservice (USA, Kanada), Telediagnose (Europa) (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

TELE AID - Fahrzeug Standortverfolgung (-)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

### **Systeme:**

LAA - Ladeboden automatisch ausfahrbar (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

EZS - Elektronischer Zündstartscharter (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

MRM - Mantelrohrmodul (MB: 5522667370)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

RDK - Reifendruckkontrolle (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

**SAM-Beifahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Beifahrer (MB: 5562242410)**

**Fault: Component M13 (Heizung Wasserzirkulationspumpe) hat Kurzschluss oder Leerlauf oder Uebertemperatur. (Wenn Fehlercode ohne Beschwerde gemeldet und keine Fehlfunktion auftritt, Fehlerspeicher loeschen und eine Funktionspruefung durchzufuehren.)**

**Code: 009020**

**Fault: Die Versorgungsspannung der Steuereinheit zu gering ist (Unterspannung).**

**Code: 009084**

**SAM-H - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Heck (MB: 5561650452)**

**Fault: Die Schaltung 30 weist eine Unterspannung von <10,5 V. Diese Stoerung wird hauptsaechlich aufgefuehrt, wenn der Motor gestartet wird. Nur Niederspannung tritt auf, wenn der Fehler geloescht wird, nachdem der Motor gestartet wird, und wird dann wieder.**

**Code: 009039**

**Fault: Component E15 / 8 (links Ladeflaeche Lampe) ist defekt oder die Leitung mit dem Bauteil hat einen Kurzschluss oder Unterbrechung. Component E18 / 5 (Linke Stammlampe) ist defekt oder die Leitung mit dem Bauteil hat einen Kurzschluss oder Unterbrechung. / Fault: Die Komponente oder die Signalleitung an die Komponente E18 / 5 (Linke Stammlampe) hat Kurzschluss oder Unterbrechung.**

**Code: 009057**

**SAM-Fahrer - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Fahrer (MB: 5541240410)**

**Fault: Komponenten S41 (Kuehlmittelschaushalter) und S42 (Windschutzscheiben-Waschwasserstand Indikator-Schalter) sind defekt oder die Zuleitungen haben Unterbrechung. / Fault: Fehler: Fensterheberrelais rechts defekt (haengt bzw. zieht nicht an)**

**Code: 009066**

**Fault: Die Versorgungsspannung der Steuereinheit zu gering ist (Unterspannung).**

**Code: 009088**

**ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm (MB: NO\_HWID\_FOUND)**

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

**AIRmatic (MB: NO\_HWID\_FOUND)**

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

GPS - GPS Box (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

ZGW - Zentrales Gateway (MB: 5075942311)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

### **Body:**

FDS-VL - Fahrdynamischer Sitz vorne links (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

FDS-VR - Fahrdynamischer Sitz vorne rechts (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

PFDS - Pneumatikpumpe Fahrdynamischer Sitz (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

RevGUS-VL - Reversibler Gurtstraffer vorne links (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

RevGUS-VR - Reversibler Gurtstraffer vorne rechts (MB: NO\_HWID\_FOUND)

Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort

SIH - Sitzheizung (MB: 2118702026)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ESV-Beifahrer - Elektrische Sitzverstellung Beifahrer (mit Memory) (MB: 2118705026)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

ESV-Fahrer - Elektrische Sitzverstellung Fahrer (mit Memory) (MB: 2118704926)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG-HL - Türsteuergerät hinten links (MB: 8026340411)

**Fault: N69 / 3 (hinten links Tuersteuergeraet): Die Versorgungsspannung des Steuergeraets ist zu niedrig (Unterspannung). / Fault: Die Versorgungsspannung der Steuereinheit zu gering ist (Unterspannung). Die Spannung weniger als 8,5 V waehrend 5 s.**

**Code: 009010**

TSG-HR - Türsteuergerät hinten rechts (MB: 8036340411)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG-VL - Türsteuergerät vorne links (MB: 8066540411)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

TSG-VR - Türsteuergerät vorne rechts (MB: 8076540411)

Steuergeraet OK, kein Fehler oder Ereignis Code

**Andere:**