

Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe	E (212) / 212.082
MB-Werkstatt	---
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WDD2120821A948852
Lenkungsvariante	Linkslenker
Gesamtwegstrecke	91245.0km
Software-Version	21.15.2.1
Datenstand	DVD 07/2017
Batteriespannung	15.0V
Hardware-ID	48EF42EC60F6
Applikations-ID	252
Zeitpunkt der Kurztest-Erstellung	23.10.2018 14:14:45

Installierte AddOn-Versionen: 5225, 5226, 7581, 7638, 7639, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7656, 7665, 7674, 7687, 7691, 7716, 7718, 7726, 7734, 7741, 7741, 7742, 7744, 7747, 7754, 7756, 7758, 7766, 7768, 7776, 7777, 7785, 7787, 7790, 7794, 7799, 7801, 7804, 7807, 7817, 7833, 7835, 7840, 7842, 7847, 7853, 7855, 7857, 7862, 7863, 7865, 7867, 7871, 7873, 7876, 7878, 7880, 7885, 7888, 7892, 7893, 7894, 7898, 7899, 7901, 7903, 7907, 7909, 7911, 7912, 7915, 7918, 7919, 7922, 7924, 7925, 7926, 7927, 7929, 7937, 7940, 7943, 7946, 7949, 7950, 7957, 7959, 7961, 7963, 7965, 7967, 7971, 7972, 7973, 7976, 7979, 7980, 7982, 7985, 7988, 7990, 7993, 7996, 7999, 8001, 8002, 8004, 8006, 8031, 8034, 8036, 8038, 8042, 8043, 8051, 8056, 8059, 8061, 8063, 8064, 8066, 8067, 8068, 8075, 8076, 8078, 8080, 8081, 8086, 8089, 8096, 8098, 8103, 8104, 8108, 8109, 8111, 8119, 8120, 8121, 8125, 8128, 8134, 8136, 8137, 8143, 8148, 8150, 8152, 8158, 8166, 8167, 8176, 8188, 8195, 8198

N93 - Zentrales Gateway (ZGW)



MB-Sachnummer für Hardware	231 901 40 00	MB-Sachnummer für Software	231 902 99 02
Diagnosekennung	020302	Hardware-Stand	10/20 01
Softwarestand	13/24 80	Boot-Software-Stand	12/16 80
Hardware-Lieferant	Bosch	Software-Lieferant	Bosch
Steuergerätevariante	BR231_MOPF212		

Fehler	Text	Status												
U103888	Die Kommunikation mit dem Diagnose-CAN-Bus hat Funktionsstörung. Bus OFF	S												
	<table> <tr> <th>Name</th><th>Erstes Auftreten</th><th>Letztes Auftreten</th></tr> <tr> <td>Wert der Gesamtwegstrecke</td><td>91232.00km</td><td>91232.00km</td></tr> <tr> <td>Häufigkeitszähler</td><td>---</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers</td><td>---</td><td>1</td></tr> </table>	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	Wert der Gesamtwegstrecke	91232.00km	91232.00km	Häufigkeitszähler	---	1	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	1	
Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten												
Wert der Gesamtwegstrecke	91232.00km	91232.00km												
Häufigkeitszähler	---	1												
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	1												
U103811	Die Kommunikation mit dem Diagnose-CAN-Bus hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.	S												
	<table> <tr> <th>Name</th><th>Erstes Auftreten</th><th>Letztes Auftreten</th></tr> <tr> <td>Wert der Gesamtwegstrecke</td><td>91232.00km</td><td>91232.00km</td></tr> <tr> <td>Häufigkeitszähler</td><td>---</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers</td><td>---</td><td>1</td></tr> </table>	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	Wert der Gesamtwegstrecke	91232.00km	91232.00km	Häufigkeitszähler	---	3	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	1	
Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten												
Wert der Gesamtwegstrecke	91232.00km	91232.00km												
Häufigkeitszähler	---	3												
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	1												

S=GESPEICHERT

N3/9 - Motorelektronik 'CDID3' für Verbrennungsmotor 'OM651' (CDI)



MB-Sachnummer für Hardware	651 901 21 01	MB-Sachnummer für Software	651 904 03 01
MB-Sachnummer für Software	651 902 67 01	MB-Sachnummer für Software	651 903 41 43
Diagnosekennung	02210A	Hardware-Stand	11/11 01
Softwarestand	10/39 01	Softwarestand	13/26 01
Softwarestand	15/36 01	Boot-Software-Stand	09/37 01
Hardware-Lieferant	Delphi	Software-Lieferant	Delphi
Software-Lieferant	Delphi	Software-Lieferant	Delphi
Steuergerätevariante	CRD3_Diag_210Ah		

Fehler	Text	Status																											
P047128	Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Funktionsstörung. Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches.	A+S																											
	<table> <tr> <th>Name</th><th>Erstes Auftreten</th><th>Letztes Auftreten</th></tr> <tr> <td>Ereignis</td><td>---</td><td>Fehler</td></tr> <tr> <td>B28/5 (Drucksensor nach Luftfilter)</td><td>994.1mbar</td><td>994.1mbar</td></tr> <tr> <td>Atmosphärendruck</td><td>1005.8mbar</td><td>1005.8mbar</td></tr> <tr> <td>B5/1 (Ladedrucksensor)</td><td>745.1mbar</td><td>745.1mbar</td></tr> <tr> <td>B28/8 (Differenzdrucksensor DPF)</td><td>-3.9mbar</td><td>-3.9mbar</td></tr> <tr> <td>Motordrehzahl</td><td>0 1/min</td><td>0 1/min</td></tr> <tr> <td>B5/4 (Ladedrucksensor Niederdruck-Abgasturbolader)</td><td>980.4mbar</td><td>980.4mbar</td></tr> <tr> <td>B60 (Abgasdrucksensor)</td><td>988.2mbar</td><td>988.2mbar</td></tr> </table>	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	Ereignis	---	Fehler	B28/5 (Drucksensor nach Luftfilter)	994.1mbar	994.1mbar	Atmosphärendruck	1005.8mbar	1005.8mbar	B5/1 (Ladedrucksensor)	745.1mbar	745.1mbar	B28/8 (Differenzdrucksensor DPF)	-3.9mbar	-3.9mbar	Motordrehzahl	0 1/min	0 1/min	B5/4 (Ladedrucksensor Niederdruck-Abgasturbolader)	980.4mbar	980.4mbar	B60 (Abgasdrucksensor)	988.2mbar	988.2mbar	
Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten																											
Ereignis	---	Fehler																											
B28/5 (Drucksensor nach Luftfilter)	994.1mbar	994.1mbar																											
Atmosphärendruck	1005.8mbar	1005.8mbar																											
B5/1 (Ladedrucksensor)	745.1mbar	745.1mbar																											
B28/8 (Differenzdrucksensor DPF)	-3.9mbar	-3.9mbar																											
Motordrehzahl	0 1/min	0 1/min																											
B5/4 (Ladedrucksensor Niederdruck-Abgasturbolader)	980.4mbar	980.4mbar																											
B60 (Abgasdrucksensor)	988.2mbar	988.2mbar																											

Fehler	Text	Status	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Raildruck (Istwert)	196.08bar	196.08bar
	Batteriespannung (Rohwert)	12.93V	12.93V
	Ladedruck (Rohwert)	0.80V	0.80V
	Gesamtes Drehmoment (nach Errechnung)	0.00Nm	0.00Nm
	Offsetwert des Signals des Bauteils 'B28/8 (Differenzdrucksensor DPF)'	-3.9mbar	-3.9mbar
	Ladedruck nach Niederdruck-Abgasturbolader (Rohwert)	1.08V	1.08V
	Abgasgegendruck (Rohwert)	0.00bar	0.00bar
	Raildruck (Rohwert)	200.00bar	200.00bar
	Häufigkeitszähler	---	1.00
	Gesamtwegstrecke	91232.00km	91232.00km
	Betriebszykluszähler	---	Noch 40 Aufwärmphasen bis zum Löschen des Fehlercodes

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

A80 - Schaltmodul (ISM)



MB-Sachnummer für Hardware	005 446 19 10	MB-Sachnummer für Software	012 448 48 10
MB-Sachnummer für Software	012 448 33 10	Diagnosekennung	000042
Hardware-Stand	11/30 00	Softwarestand	12/23 00
Softwarestand	13/18 00	Boot-Software-Stand	08/24 00
Hardware-Lieferant	Continental	Software-Lieferant	Continental
Software-Lieferant	Continental	Steuergerätevariante	_0042_MTC860U3

N118 - Steuergerät 'Kraftstoffpumpe' (FSCU 05)



MB-Sachnummer für Hardware	000 901 40 00	MB-Sachnummer für Software	000 902 61 05
Diagnosekennung	001D03	Hardware-Stand	10/29 00
Softwarestand	10/43 00	Hardware-Lieferant	Continental
Steuergerätevariante	FSCM_Light_1D03	Herstellerspezifische Seriennummer	00 00 00 00 00 13 03 21 56 53

Y3/8n4 - Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS)



MB-Sachnummer für Hardware	000 901 71 00	MB-Sachnummer für Software	000 000 00 00
MB-Sachnummer für Software	000 902 09 22	MB-Sachnummer für Software	000 000 00 00
Diagnosekennung	000805	Hardware-Stand	13/08 00
Softwarestand	10/44 01	Softwarestand	14/10 00
Softwarestand	04/82 00	Boot-Software-Stand	11/10 00
Hardware-Lieferant	Continental	Software-Lieferant	Continental
Software-Lieferant	MB	Software-Lieferant	MB
Steuergerätevariante	VGS40_000805h		

N73 - Elektronisches Zündschloss (EZS)



MB-Sachnummer für Hardware	218 905 35 01	Diagnosekennung	000500
Hardware-Stand	12/01 00	Softwarestand	12/37 00
Hardware-Lieferant	Kostal	Software-Lieferant	Kostal
Steuergerätevariante	EZS218_0500		

E1n9 - Scheinwerfer links (SG-SW-L)



MB-Sachnummer für Hardware	212 901 44 06	MB-Sachnummer für Software	212 902 49 08
Diagnosekennung	00010B	Hardware-Stand	12/03 01
Softwarestand	13/03 01	Boot-Software-Stand	12/29 00
Hardware-Lieferant	Continental	Software-Lieferant	Continental
Steuergerätevariante	B11_Variante		

LIN: E1n7 - Ansteuermodul LED Außenbeleuchtung vorn links (AMLAB-L)



E2n9 - Scheinwerfer rechts (SG-SW-R)

- ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 44 06	MB-Sachnummer für Software	212 902 49 08
Diagnosekennung	00010B	Hardware-Stand	12/03 01
Softwarestand	13/03 01	Boot-Software-Stand	12/29 00
Hardware-Lieferant	Continental	Software-Lieferant	Continental
Steuergerätevariante	B11_Variante		

LIN: E2n7 - Ansteuermodul LED Außenbeleuchtung vorn rechts (AMLAB-R)

- ✓ -

N2/10 - Supplemental Restraint System (SRS)

- ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 11 05	MB-Sachnummer für Software	000 000 00 00
MB-Sachnummer für Software	212 903 55 00	MB-Sachnummer für Software	212 903 34 00
Diagnosekennung	000304	Hardware-Stand	11/44 00
Softwarestand	12/26 00	Softwarestand	12/37 00
Softwarestand	12/34 00	Boot-Software-Stand	09/39 00
Hardware-Lieferant	Continental	Software-Lieferant	Continental
Software-Lieferant	Continental	Software-Lieferant	Continental
Steuergerätevariante	Serie_0x000304		

LIN: B48 - Sitzbelegungserkennung 'Beifahrer' (SBE / AKSE)

- ✓ -

A76 - Reversibler Gurtstraffer vorn links (RevGUS-VL)

- ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	204 901 68 03	MB-Sachnummer für Software	204 902 45 03
Diagnosekennung	008506	Hardware-Stand	12/35 00
Softwarestand	12/09 00	Boot-Software-Stand	10/40 00
Hardware-Lieferant	Autoliv	Software-Lieferant	Autoliv
Steuergerätevariante	D_001		

A76/1 - Reversibler Gurtstraffer vorn rechts (RevGUS-VR)

- ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	204 901 69 03	MB-Sachnummer für Software	204 902 45 03
Diagnosekennung	008506	Hardware-Stand	12/35 00
Softwarestand	12/09 00	Boot-Software-Stand	10/40 00
Hardware-Lieferant	Autoliv	Software-Lieferant	Autoliv
Steuergerätevariante	D_001		

N70 - Dachbedieneinheit (DBE)

- ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 92 06	MB-Sachnummer für Software	212 902 92 03
Diagnosekennung	00010B	Hardware-Stand	08/32 00
Softwarestand	11/47 01	Boot-Software-Stand	08/32 00
Hardware-Lieferant	Siemens VDO	Software-Lieferant	Siemens VDO
Steuergerätevariante	Transport_Mode_Muster		

N10/1 - Signalerfass- und Ansteuermodul vorn (SAM-F)

- ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 53 04	MB-Sachnummer für Software	212 902 57 11
Diagnosekennung	000164	Hardware-Stand	10/20 01
Softwarestand	15/32 65	Boot-Software-Stand	13/02 65
Hardware-Lieferant	Bosch	Software-Lieferant	Bosch
Steuergerätevariante	AeJ2014_1		

LIN: S16/12 - Unteres Bedienfeld 2 (UBF)

- ✓ -

LIN: A67 - Abblendbarer Innenspiegel (AISP)

- ✓ -

LIN: B38/2 - Regen- und Lichtsensor (RGLS)



LIN: N72/1 - Oberes Bedienfeld (OBF)



LIN: M6/1 - Frontscheibenwischer (FSW)



N10/2 - Signalerfass- und Ansteuermodul hinten (SAM-H)



MB-Sachnummer für Hardware	212 901 52 05	MB-Sachnummer für Software	212 902 00 08
Diagnosekennung	000323	Hardware-Stand	11/33 00
Softwarestand	12/43 00	Boot-Software-Stand	10/27 00
Hardware-Lieferant	Hella	Software-Lieferant	Hella
Steuergerätevariante	Diag_0323		

LIN: B95 - Batteriesensor (BSN)



LIN: H3/1 - Alarmsirene (AS)



LIN: N26/6 - Innenraumschutz und Abschleppschutz (IRS)



N80 - Mantelrohrmodul (MRM)



MB-Sachnummer für Hardware	212 901 29 03	MB-Sachnummer für Software	166 902 21 04
Diagnosekennung	00040A	Hardware-Stand	11/30 00
Softwarestand	13/06 00	Boot-Software-Stand	11/23 00
Hardware-Lieferant	Kostal	Software-Lieferant	Kostal
Steuergerätevariante	BR166_Kostal_0x040A		

N28/1 - Anhängererkennung (AHE)



MB-Sachnummer für Hardware	212 545 12 32	MB-Sachnummer für Software	204 902 38 02
Diagnosekennung	000004	Hardware-Stand	08/05 00
Softwarestand	10/32 00	Boot-Software-Stand	10/32 00
Hardware-Lieferant	Hella	Software-Lieferant	Hella
Steuergerätevariante	Diag_0004		

A90 - Steuergerät 'COLLISION PREVENTION ASSIST' (SG-AWF)



MB-Sachnummer für Hardware	000 901 90 02	MB-Sachnummer für Software	000 902 88 16
Diagnosekennung	000103	Hardware-Stand	13/06 02
Softwarestand	13/18 01	Boot-Software-Stand	11/43 04
Hardware-Lieferant	Autoliv	Software-Lieferant	Autoliv
Steuergerätevariante	CPA25_000103		

Ereignis	Text	Status
C10C900	Das System 'BAS PRO' wurde ausgelöst.	S
	Name	Erstes Auftreten
	Häufigkeitszähler	Letztes Auftreten
	Gesamtwegstrecke	---
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	1
		90032.00km
		98

S=GESPEICHERT

B29/5 - Intelligente Radarsensorik hinten rechts außen (IRS-HRA)



MB-Sachnummer für Hardware	000 901 88 02	MB-Sachnummer für Software	000 902 75 16
Diagnosekennung	000103	Hardware-Stand	13/06 01
Softwarestand	13/16 05	Boot-Software-Stand	11/43 04
Hardware-Lieferant	Autoliv	Software-Lieferant	Autoliv
Steuergerätevariante	IBSM_000103		

B29/4 - Intelligente Radarsensorik hinten links außen (IRS-HLA) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	000 901 88 02	MB-Sachnummer für Software	000 902 75 16
Diagnosekennung	000103	Hardware-Stand	13/06 01
Softwarestand	13/16 05	Boot-Software-Stand	11/43 04
Hardware-Lieferant	Autoliv	Software-Lieferant	Autoliv
Steuergerätevariante	IBSM_000103		

A40/11 - Multifunktionskamera (Mono) (MFK) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	207 901 30 00	MB-Sachnummer für Software	000 902 81 19
Diagnosekennung	00010F	Hardware-Stand	13/04 00
Softwarestand	13/03 06	Boot-Software-Stand	13/03 00
Hardware-Lieferant	ADC	Software-Lieferant	ADC
Steuergerätevariante	MMPC212_000115		

N62 - Einparksystem (PARK) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	000 901 76 02	MB-Sachnummer für Software	000 902 53 19
Diagnosekennung	004501	Hardware-Stand	12/32 00
Softwarestand	13/08 04	Boot-Software-Stand	12/32 00
Hardware-Lieferant	Valeo	Software-Lieferant	Valeo
Steuergerätevariante	Appl_004501		

B84/3 - Rückfahrkamera (RFK) - f -

MB-Sachnummer für Hardware	000 901 77 02	MB-Sachnummer für Software	000 902 87 19
Diagnosekennung	000100	Hardware-Stand	12/35 00
Softwarestand	13/25 00	Boot-Software-Stand	12/35 00
Hardware-Lieferant	Valeo	Software-Lieferant	Valeo
Steuergerätevariante	RVC204_000100		

Fehler	Text	Status
U016887	Die Kommunikation mit dem elektronischen Zündschloss hat Funktionsstörung. Die Botschaft fehlt.	S
	Name	Erstes Auftreten
	Häufigkeitszähler	Letztes Auftreten
	Gesamtwegstrecke	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	

S=GESPEICHERT

N68 - Elektrische Servolenkung (ES) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	204 901 01 04	MB-Sachnummer für Software	218 902 46 01
MB-Sachnummer für Software	218 903 17 00	Diagnosekennung	000107
Hardware-Stand	11/28 02	Softwarestand	13/50 00
Softwarestand	13/50 00	Boot-Software-Stand	10/26 00
Hardware-Lieferant	ZF Lenksysteme	Software-Lieferant	ZF Lenksysteme
Software-Lieferant	ZF Lenksysteme	Steuergerätevariante	EPS218_0107

N30/4 - Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP®) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 87 04	MB-Sachnummer für Software	212 902 59 07
Diagnosekennung	000101	Hardware-Stand	11/41 00
Softwarestand	13/26 00	Boot-Software-Stand	12/01 00
Hardware-Lieferant	Bosch	Software-Lieferant	Bosch
Steuergerätevariante	Diag_000101		

N112/2 - Kommunikationsmodul 'Telematikdienste' (KOMO) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	242 901 89 00	MB-Sachnummer für Software	242 903 21 00
MB-Sachnummer für Software	242 904 14 00	MB-Sachnummer für Software	242 902 95 00
Diagnosekennung	000103	Hardware-Stand	13/11 00
Softwarestand	14/05 00	Softwarestand	14/05 00
Softwarestand	14/05 00	Boot-Software-Stand	12/51 00
Hardware-Lieferant	Peiker	Software-Lieferant	Peiker
Software-Lieferant	Peiker	Software-Lieferant	Peiker
Steuergerätevariante	Variante_000103		

A40/9 - Bedieneinheit des Steuergerätes 'Audio oder COMAND' (ZBE) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 32 06	MB-Sachnummer für Software	212 902 06 07
Diagnosekennung	002500	Hardware-Stand	09/30 00
Softwarestand	12/27 01	Boot-Software-Stand	09/49 00
Hardware-Lieferant	Marquardt	Software-Lieferant	Marquardt
Steuergerätevariante	CTRL_C_BR_166		

A40/8 - Audio/COMAND Display (ZAN) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 67 04	Diagnosekennung	9/0
Hardware-Stand	11/50	Softwarestand	11/22 00
Lieferanten-ID	131	Lieferant	Johnson Controls
Steuergerätevariante	BR204MOPF_High_JCI	MB-Sachnummer für Software (Code)	204 902 20 03
Herstellerspezifische Seriennummer	12069895		

A40/3 - COMAND Online (COMAND) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 75 06	Diagnosekennung	64/7
Hardware-Stand	13/19	Softwarestand	14/46 03
Lieferanten-ID	133	Lieferant	Mitsubishi Electric
Steuergerätevariante	High_ECE_Gen3	MB-Sachnummer für Software (Code)	212 902 98 10
MB-Sachnummer für Software (Daten)	212 902 61 09	Herstellerspezifische Seriennummer	ME6920D1612282
MB-Sachnummer für Hardware und Software	2129007126	Zeichnungsgeometriestand für Hardware	002
Name (Nur für die Entwicklungsabteilung) HU45_ECE_DVD_S_N			

A1 - Kombiinstrument (KI) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 38 05	MB-Sachnummer für Software	212 902 61 08
MB-Sachnummer für Software	212 902 62 08	MB-Sachnummer für Software	212 902 01 07
MB-Sachnummer für Software	212 902 97 06	MB-Sachnummer für Software	212 902 68 08
Diagnosekennung	00290A	Hardware-Stand	12/31 00
Softwarestand	13/06 02	Softwarestand	13/06 02
Softwarestand	12/37 00	Softwarestand	12/37 00
Softwarestand	13/06 02	Boot-Software-Stand	10/47 00
Hardware-Lieferant	VDO	Software-Lieferant	VDO
Software-Lieferant	VDO	Software-Lieferant	VDO
Software-Lieferant	VDO	Software-Lieferant	VDO
Steuergerätevariante	IC218_212_207_204Mid_A eJ13		

N40/3 - Soundsystem (SOUND) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	172 901 21 00	Diagnosekennung	0/2
Hardware-Stand	09/50	Softwarestand	15/05 04
Lieferanten-ID	132	Lieferant	Harman / Becker
Steuergerätevariante	Series_01	MB-Sachnummer für Software (Code)	212 902 28 11
MB-Sachnummer für Software (Daten)	212 903 59 00	Herstellerspezifische Seriennummer	HB9065D3996129
MB-Sachnummer für Hardware und Software	2129005213	Name	Sound-Amplifier

N125/1 - Media Interface (MIF) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	172 901 63 02	Diagnosekennung	2/0
Hardware-Stand	12/29	Softwarestand	13/22 00
Lieferanten-ID	158	Lieferant	Continental
Steuergerätevariante	Series	MB-Sachnummer für Software (Boot)	172 902 11 05
MB-Sachnummer für Software (Code)	172 902 10 05	Herstellerspezifische Seriennummer	CO0000D1033720
MB-Sachnummer für Hardware und Software	1729002809	Zeichnungsgeometriestand für Hardware	001

N22/7 - Klimaanlage (KLA) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 830 47 00	MB-Sachnummer für Software	212 902 75 08
Diagnosekennung	00011C	Hardware-Stand	11/40 00
Softwarestand	13/13 00	Boot-Software-Stand	12/03 128
Hardware-Lieferant	Hella	Software-Lieferant	Hella
Steuergerätevariante	ECE_Kanada_2_Zonen_B_Muster_28		

A6 - Standheizung (STH) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 506 07 98	Diagnosekennung	34/1
Hardware-Stand	11/10	Softwarestand	11/28 01
Lieferanten-ID	18	Lieferant	Webasto
Steuergerätevariante	Diesel_ab_AeJ10_2_0x220	MB-Sachnummer für Software (Code)	212 902 69 08
Diagnoseversion	1	Herstellerspezifische Seriennummer	13 20 46 24 80
	NO_VALUE		

N69/1 - Vordertür links (TSG-VL) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 16 05	MB-Sachnummer für Software	212 902 76 06
Diagnosekennung	000220	Hardware-Stand	11/27 00
Softwarestand	12/31 00	Boot-Software-Stand	09/32 00
Hardware-Lieferant	Temic	Software-Lieferant	Temic
Steuergerätevariante	DM_204_207_212_218_172_AEJ12_0220		

N69/2 - Vordertür rechts (TSG-VR) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	212 901 17 05	MB-Sachnummer für Software	212 902 77 06
Diagnosekennung	000220	Hardware-Stand	11/27 00
Softwarestand	12/31 00	Boot-Software-Stand	09/32 00
Hardware-Lieferant	Temic	Software-Lieferant	Temic
Steuergerätevariante	DM_204_207_212_218_172_AEJ12_0220		

N69/3 - Fondtür links (TSG-HL) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	218 820 15 26	MB-Sachnummer für Software	218 902 42 00
Diagnosekennung	000212	Hardware-Stand	08/43 00
Softwarestand	11/35 00	Boot-Software-Stand	08/42 00
Hardware-Lieferant	Temic	Software-Lieferant	Temic
Steuergerätevariante	DM_E_Fahrzeug_BR218		

N69/4 - Fondtür rechts (TSG-HR) - ✓ -

MB-Sachnummer für Hardware	218 820 16 26	MB-Sachnummer für Software	218 902 42 00
Diagnosekennung	000212	Hardware-Stand	08/43 00
Softwarestand	11/35 00	Boot-Software-Stand	08/42 00
Hardware-Lieferant	Temic	Software-Lieferant	Temic
Steuergerätevariante	DM_E_Fahrzeug_BR218		