

CarPort Diagnosebericht

CarPort Version	2.2.18	Diagnoseinterface	AutoDia K509
Datum/Uhrzeit	20.04.2019 18:13	SystemID	S4RA5KHW TDS5N5V9B7

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	03G 906 016 BT	Beschreibung	R4 1,9L EDC G000SG
Codierung	0000072		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 20455 Importeur: 136 Gerätenummer: 85320		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	VWZ7Z0D9471721	Datum	11.03.04
Identifikation	BPG-810 12345678	Herstellernummer	1406
Systemname		Prüfstandsnummer	1883

Flash Status

Programmiersuche	1	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	1	Programmievorbedingungen	00000000
Programmierdatum	00.00.00		

Zusätzliche Informationen

VIN	VWGZZZ1TZ4W147485
Hardwarenummer	028 101 176 1
Revision	P0101 U85B6

Keine gespeicherten Fehler

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 907 379 K	Beschreibung	ESP FRONT MK60
Codierung	0021190		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

Klima-/ Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 820 047 CC	Beschreibung	Climatic PQ35 080
Codierung	nicht unterstützt		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

Elektronische Zentralelektrik (0x09)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 937 049 K	Beschreibung	Bordnetz-SG 1.0 H30
Subsystem 1	1T0 955 119 C	Beschreibung	Wischer VW358 012
Codierung	00:8b:8f:02:00:04:10:00:00:12:0c:00:00:00:00:00:00		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	00000000586471	Datum	16.02.04
Identifikation	051-259 00030000	Herstellernummer	3894
Systemname		Prüfstandsnummer	0730

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 937 049 K *
Revision	KS0701

Fehler

00924 Relais Scheinwerferreinigungsanlage (J39)

Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch

00984 Lampe für Schlußlicht links (M4)

elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1T0 909 605	Beschreibung	05 AIRBAG VW62 0506
Codierung	0012341		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1T0 909 605
Revision	A4.3.6

Keine gespeicherten Fehler

Lenksäulenelektronik (0x16)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 953 549 A	Beschreibung	Lenksäulenmodul 012
Codierung	0000042		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 953 549 A *
----------------	-----------------

Fehler

00883 Zündanlaßschalter -D (Klemme S)

elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1T0 920 860 G	Beschreibung	KOMBIINSTRUMENT VDD
Codierung	0007101		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 11111 Importeur: 111 Gerätenummer: 11111		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	00000000

Keine gespeicherten Fehler

Zu-/ Standheizung (0x18)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 815 071 N	Beschreibung	Zuheizer 030
-------------	---------------	--------------	--------------

Codierung	0000112
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 20455 Importeur: 136 Gerätenummer: 95099

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	09010046	Datum	29.09.03
Identifikation	WOS-000 A	Herstellernummer	1104
Systemname		Prüfstandsnummer	4;43

Flash Status

Programmiersuche	2	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	2	Programmievorbereitungen	00000000
Programmierdatum	--.--		

Fehler

- 00003 Steuergerät**
defekt, sporadisch
- 01406 keine Flammenbildung**
sporadisch
- 02251 Heizgerät verriegelt**
sporadisch
- 00664 Kraftstoffvorratsanzeige**
unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch
- 01408 Unterspannungsabschaltung (Festwert)**
sporadisch

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 907 530 C	Beschreibung	Gateway	H08
Codierung	3d:3f:17:40:07:80:02			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200			

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	2600104217062E	Datum	17.02.04
Identifikation	TFJ-ING 08	Herstellernummer	062E
Systemname		Prüfstandsnummer	1102

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbereitungen	00000000
Programmierdatum	23.05.03		

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 907 951
Revision	K2.6.9 D2.6.9 M2.6.9 A4.7.6a XPQ35_V19_02

Fehler

- 01044 Steuergerät falsch codiert**
statisch
- Freeze Frame Daten:**
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 112
Kilometerstand: 161798 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.00.00
Uhrzeit: 20:42:05
- 01304 Radio**
kein Signal/Kommunikation, statisch
- Freeze Frame Daten:**

Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 103
Verlernzähler: 112
Kilometerstand: 161798 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.00.00
Uhrzeit: 20:50:34

Wegfahrsicherung (0x25)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1T0 920 860 G	Beschreibung	IMMO
Codierung	nicht unterstützt		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

OBD II (0x33)

Motorelektronik (0x10)

Kalibrierungs-ID 03G906016BT 7210

Kommunikation

Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme

Fehlzündung	— Nicht unterstützt	Abgasrelevante Komponenten	✗ Nicht bereit
Einspritzsystem	✓ Bereit		

Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme

Katalysator	— Nicht unterstützt	Klimaanlage	— Nicht unterstützt
Katalysator Heizung	— Nicht unterstützt	Lambdasonden	— Nicht unterstützt
Kraftstoffverdunstungssystem	— Nicht unterstützt	Lambdasonden Heizung	— Nicht unterstützt
Sekundärluftsystem	— Nicht unterstützt	Abgasrückführung	✗ Nicht bereit

Keine gespeicherten Fehler

Türelektronik Fahrer (0x42)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1T0 959 701	Beschreibung	Tuersteuergeraet 09
Codierung	0000116		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Fehler

00120 Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Fahrerseite
elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch

Lenkhilfe (0x44)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K1 909 144 F	Beschreibung	EPS_ZFLS KI.0
Codierung	nicht unterstützt		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmierbedingungen	00000000

Keine gespeicherten Fehler

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 959 433 C	Beschreibung	KSG
Codierung	00:e8:02:08:7f:2d:84:04:08:4f:01:00		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 20455 Importeur: 136 Gerätenummer: 95099		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Fehler

00849 S-Kontakt am Zündanlassschalter (D)

unplausibles Signal, statisch

Türelektronik Beifahrer (0x52)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1T0 959 702	Beschreibung	Tuersteuergeraet 09
Codierung	0000116		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Fehler

01553 Motor für Zentralverriegelung-Beifahrertür, LOCK (V57)

elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch

00929 Schließeinheit für Zentralverriegelung (F221)

unplausibles Signal, sporadisch

Türelektronik hinten links (0x62)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 959 703 B	Beschreibung	Tuersteuergeraet 06
Codierung	0000048		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

Türelektronik hinten rechts (0x72)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 959 704 B	Beschreibung	Tuersteuergeraet 06
Codierung	0000048		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01324 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

Einparkhilfe (0x76)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 919 283 A	Beschreibung	02 Einparkhilfe
Codierung	nicht unterstützt		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	0000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	0000000

Keine gespeicherten Fehler