

Hinweis:
 Start Stop laut Kunde sporadisch ohne Funktion
 Beide Batterien laut Tester defekt
 Kunde wünscht aktuell keine Reperatur

Arbeitsumfang 01

04-1011	KURZTEST DURCHFUEHREN	4	
07-0640	MOTOR PRUEFEN (NACH KURZTEST)	10	
54-0650	BORDNETZSPANNUNG	1	
	AUFRECHTERHALTEN (BEI PRUEF- UND DIAGNOSEARBEITEN)		
	Zu berechnende AW-Anzahl:	15	202,50
Summe Arbeitsumfang	01		202,50 *

Arbeitsumfang 02

54-0646	DATENSAETZE VON BATTERIESENSOR UND BUSWACHHALTER AUSLESEN (NACH KURZTEST)	2	
54-1109	BATTERIE AUF ZUSTAND PRUEFEN POLSTEMPEL: BATT.- TEILE-NR.: TESTCODE:	3	
54-1136	ZUSATZBATTERIE FUER ECO START- STOPP-FUNKTION AUF ZUSTAND PRUEFEN POLSTEMPEL: BATT.-TEILE-NR.: TESTCODE:	2	
	Zu berechnende AW-Anzahl:	7	94,50
Summe Arbeitsumfang	02		94,50 *

siehe Folgeblatt

Reisekosten: 01.08.19

Arbeitsumfang 03

09-7640	SCHLAUCH DES LADELUFTROHRS NACH LADELUFTKUEHLER ERNEuern	6	
	Zu berechnende AW-Anzahl:	6	79,20
A212 528 00 00	LADELU.SCHLAUC	1	61,00
Summe Arbeitsumfang	03		140,20 *

Summe Lohnarbeiten: 376,20 *
 Summe Ersatzteile: 61,00 *

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen	EUR	Rechnungsendbetrag
437,20	83,07				520,27 *