

Geräusche Instrumententafel im Bereich Handschuhkasten BR 207/ 212/ 218

Themen-Nummer	LI68.10-P-056685
Version	1
Funktionsgruppe	68.10 Instrumententafel
Stand	03.07.2013
Gültigkeit	BR CLS (218), E (207), E (212)
Änderungsgrund	

Beanstandung:

Handschuhkasten quietscht/klappert in der Aufhängung oben links.

Ursache:

Durchbruch für Handschuhkasten am Querträger scharfkantig.

Anhänge	
Datei	Beschreibung
Bild 1.JPG	Durchbruch scharfkantig

Abhilfe:

Aufhängung oben links des Handschuhkastens dünn befilzen.

Anhänge	
Datei	Beschreibung
Bild 2.JPG	Markierte Einhängung umfilzen



