

Schäden am belederten Armaturenbrett

- zu sehen an verfärbten Lederpigmenten
- ausgefranste Nähte

