



Technische Daten

Hersteller • Fahrzeugtyp • Farbe:	Mercedes • C-Klasse C 180 CGI Kb5 T Avantgarde • dolomitbraun met.
abgel. KM-Stand • EZ • Antriebsart:	111007 • 11.12.2013 • Otto-Motor — Schaltgetriebe
Motor • zulässiges Gesamtgewicht:	115 KW (156 PS) / 1595 ccm / 4 Zyl • 2045 kg
Sitze • Aufbauart • Türen:	5-sitzer • Kombi • 5-türig
Reifen-Profiltiefe:	VL: 6mm • VR: 6mm • HL: 6mm • HR: 6mm
Reifen-Größe:	V: 225/45 R17 91Y • H: 225/45 R17 91Y
Ausst. ER • Bereifung:	Füllflasche • Sommerreifen
Fahrzeug Ident.-Nr.:	WDD2042311G258058
Sonstiges:	Polsterfarbe: Anthrazit • Scheckheft: digital Letzter Kundendienst 12/16 bei 53432 km

Ausstattung / Sonderausstattung

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Adaptives Bremslicht | 14. Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | 27. Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| 2. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | 15. Fensterheber elektrisch vorn + hinten | 28. Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) |
| 3. Anti-Blockier-System (ABS) | 16. Getriebe 6-Gang | 29. Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| 4. Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | 17. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | 30. Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| 5. Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player) | 18. Klimaautomatik (Thematic) | 31. Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| 6. Ausstattung BlueEfficiency | 19. Knieairbag Fahrerseite | 32. Start/Stop-Anlage |
| 7. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | 20. Kopf-Airbag-System (Windowbag) | 33. Tagfahrlicht |
| 8. Außentemperaturanzeige | 21. Kopfstützen vorn NECK-PRO | 34. Verglasung getönt |
| 9. Bremsassistent | 22. LM-Felgen | 35. Wegfahrsperre |
| 10. Dachreling (Aluminium) | 23. Reifendruckwarner | 36. Wärmeschutzverglasung |
| 11. Drehzahlmesser | 24. Reiserechner | 37. Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| 12. Einschaltautomatik für Fahrlicht | 25. Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenveranker | |
| 13. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | 26. Scheibenwischer mit Regensensor | |


Sonderausstattung:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Außenspiegel elektr. anklappbar | 6. Gepäckraumabtrennung - Netz | 11. Navigationsmodul Becker MAP PILOT |
| 2. CD - Wechsler in Radio integ. | 7. Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | 12. Pausenempfehlung |
| 3. Elektrische Einparkhilfe - Hinten | 8. Lendenwirbelstütze an Sitz vorn links | 13. Sitzheizung vorn |
| 4. Elektrische Einparkhilfe - Vorne | 9. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | |
| 5. Gepäckraumabdeckung / Rollo | 10. Mittelarmlehne - vorn | |

Digitaler Servicebericht		
Fahrzeugdaten		
Fahrzeug	C 180	
Erstzulassung	11.12.2013	
FIN	WDD 204231 1G 258058	
Nächster Service	12.2017 78432 km	
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)		
Aktueller Servicebericht		
Mercedes-Benz	Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH Niederlassung Stuttgart Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH Niederlassung Stuttgart Mercedesstraße 102 Stuttgart	Datum 07.12.2016
		Rep.-Auftr.-Nr. 12861 Laufleistung 53432 km
Durchgeführter Service		Zusatzarbeiten
Service	Service A	Bremsscheibe Vorderachse erneuert ☒
Werkstattcode	505	Motor Öl- und Filterwechsel ☒
Restlaufzeit	60 Tage	
Restlaufstrecke	~1200 km	
Ölqualität/Viskosität		Serviceintervall nach Vorgaben der Daimler AG
Beschreibung	Motor Öl	Eingehalten ☒
Viskosität	5W-40	



Unabhängige Sachverständigen Feststellung: Gesamtzustand dem Alter und der Laufleistung entsprechend



1. Sonstiges : Felge HL+ VR beschädigt / smartrepair


Gebrauchsspuren:

2. Sonstiges : Service- fällig
3. Fehlteil : Mittelkonsole / Rollo Ablagefach
4. Sonstiges : HU- fällig
5. Innenraum : Gebrauchsspuren
6. Tür hinten rechts : Kratzer smartrepair
7. Stoßfänger vorne : Kratzer smartrepair

Hierbei handelt es sich um kein technisches Funktionsprotokoll bzw. -gutachten.



1. Sonstiges Felge HL+ VR beschädigt / smartrepair



3. Fehlteil Mittelkonsole / Rollo Ablagefach



6. Tür hinten rechts Kratzer smartrepair



7. Stoßfänger vorne Kratzer smartrepair

