

Eigendiagnosefunktion [00A5 - ANP]

Fgst.Nr. WVVZZZ3CZHE048844 Modelljahr 2017 (H)
 Hersteller Volkswagen Variante
 Modell 3G/CB - Passat 2015 > Motor ---



ODIS Service

Eigendiagnoseprotokoll

24.04.2020 12:55:20+02:

Werkstattcode:
 01530 935 00200

Version:

Versionsnummer: B51_6_0_10-
 20190528

Release: 5.1.6

Diagnosekernel: 11.2.0 (Volkswagen
 AG)

MCD: 3.0.0**ECF:** 43.5.0**PDU-API:** 1.20.37**Messtyp / Messort****Fahrzeug-Ident.-Nr.:**

WVVZZZ3CZHE048844

Systemumgebung**PC-Name:** HP-PC**Betriebssystem:** Windows 7**Diagnose-Hardware:** VAS5054**Fahrzeug****VIN:** WVVZZZ3CZHE048844**Hersteller:** Volkswagen**Modell:** 3G/CB - Passat 2015 >**Modelljahr:** 2017 (H)**Variante:** (value not available)**Motorkennbuchstabe:** (value not available)**MCD-Projekt:** VW48X**MCD-Projekt Version:** 1110.2.177**Inhalt**

Verbauliste

00A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme[001 Identifikation](#) [007 Anpassung lesen](#)**Kommunikationsdaten****ECU: 00A5 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme****24.04.2020 12:54:12**

LL_FrontSensoDriveAssisSysteUDS (EV_MFKBoschMQBB / 002042)

Master - 001 Identifikation24.04.2020 12:54:12 [Top^](#)**Systembezeichnung****Softwareversion****Hardwareversion****VW/Audi-Teilenummer****Hardwareteilenummer****Codierung**

MQB_B_MFK

0610

H12

3Q0980654L

3Q0980654A

00 04 08 02 00 00 04 01 00 24 11 44 81 46 A9 00 98 00 0E

00 02 00 00

EV_MFKBoschMQBB

002041

ASAM/ODX Datei Kennzeichnung**ASAM/ODX Dateiversion****Master - 007 Anpassung lesen**24.04.2020 12:54:12 [Top^](#)**[VO]_FCWP_activation [\$05A3]:**

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
 NRC:\$31)

Abstand zum Kalibrierfeld [\$3BAF]:

1.500 mm

[VO]_FCWP_control_diagnosis_in_motion [\$05A2]:

Funktion nicht verfügbar (SID:\$22
 NRC:\$31)

Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15 ein [\$097E]:

Letzte Einstellung

Einschaltzustand Spurhalteassistent [\$09A1]:

ein (Einstellung über Menü)

Produktionsmodus deaktivieren [\$04FC]:

deaktivieren

Personalisierung BAP [\$09A4]:

nicht aktiviert

[VO]_WLA_adjustment [\$050C]:	
[LO]_BrightnessThreshold_active:	1
[LO]_BrightnessThreshold_passive:	20
Karosseriehöhe Radhauskante [\$3BFB]:	
Karosseriehöhe Radhauskante vorn links:	712 mm
Karosseriehöhe Radhauskante vorn rechts:	712 mm
Karosseriehöhe Radhauskante hinten links:	705 mm
Karosseriehöhe Radhauskante hinten rechts:	705 mm
Kalibriertargetpositionen [\$5403]:	
Target 1, Kalibriermarke 1, x-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 1, y-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 1, z-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 2, x-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 2, y-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 2, z-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 3, x-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 3, y-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 3, z-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 4, x-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 4, y-Koordinate:	0 mm
Target 1, Kalibriermarke 4, z-Koordinate:	0 mm
Spurhalteassistent Geschwindigkeitsschwelle bei Anhängerbetrieb [\$3B45]:	
---	300 km/h
Achsversatz [\$3BFA]:	
Querposition Vorderachse:	0 mm
Querposition Hinterachse:	0 mm
Rollenprüfstandmodus, funktional [\$04FB]:	
---	nicht aktiviert
Warnungsintensität Spurhalteassistent [\$09A3]:	
---	Auswahl über Menü
[VO]_standstill_mode [\$05A8]:	
---	nicht aktiviert
[VO]_Adaptation_tsr [\$0518]:	
[LO]_Par_relevance_mode:	[VO]_enabled
[LO]_Par_country_mode:	[VO]_Automatic
[LO]_Par_country_code_RSR:	0
[LO]_Par_country_code_VZF:	0
[VO]_FCWP_activation_development_mode [\$0597]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Produktionsmodus [\$04FE]:	
---	deaktivieren
Systemmodus Spurhalteassistent [\$09A2]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
Initiale Kalibrierung, Ergebnis [\$09B7]:	
Nickwinkel:	0,000 °
Gierwinkel:	0,000 °
Wankwinkel:	0,000 °
Kamerahöhe:	0 mm
Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus [\$3B63]:	
---	Verkehrszeichenfusion
Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften [\$0902]:	
[LO]_Activation_of_development_messages_internal:	nicht aktiviert
[LO]_Activation_of_development_messages_HCA_state:	nicht aktiviert
[LO]_Activation_of_development_messages_HCA_lane:	nicht aktiviert
[LO]_Activation_of_development_messages_EHR:	nicht aktiviert
[LO]_Activation_of_development_messages_VZF/TSR:	nicht aktiviert
[LO]_Activation_of_development_messages_WLA:	nicht aktiviert
[LO]_Activation_of_development_messages_lane:	nicht aktiviert
[LO]_Activation_of_development_messages_reserved:	nicht aktiviert
[VO]_Mask_error_reactions_for_development [\$053B]:	
---	nicht aktiviert
[VO]_Masked_fault_classes [\$053C]:	
---	255
---	255
---	255
---	255
Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15 ein [\$3BB2]:	
	Funktion nicht verfügbar (SID:\$22 NRC:\$31)
[VO]_Xcp_interface [\$0530]:	
---	nicht aktiviert

24.04.2020 12:55:20	ODIS
---------------------	------