

A.T.U. GmbH & Co.KG
Hans-Böckler-Str. 5
95032 Hof
Telefon: +499281794067
Fax: +499281794068
E-Mail: 0099@de.atu.eu
Web:



05.08.2020

Fahrzeug: Volkswagen Phaeton 5.0 TDI V10 20V
Motorcode: AJS
Baujahr: 02-05
Kilometerstand: 283870 (aus Steuergerät ausgelesen)
Kennzeichen: HO UH 318
VIN: WVVZZZ3DZ48006327 (aus Steuergerät ausgelesen)
geprüft: 05.08.2020 17:31:57 / Standard

Fehlercode / Gesamtabfrage / -

Fehlercode-Gesamtabfrage aller Baugruppen

Baugruppe	System	Fehler
OBD	OBD	(0)
Motor	Motorelektronik 1	(0)
Motor	Motorelektronik 2	(0)
ABS	Bremsenelektronik	0
Airbag	Airbag	0
Klimaanlage	Heizung/Klimaanlage	(4)

Fehlercode 710:
Entfrostonklappen-Stellantrieb
►Entfrostonklappen-Stellantrieb fehlerhaft.

Fehlercode 711:
Stellantrieb Fußraumklappe links
►Stellantrieb Fußraumklappe links fehlerhaft.

Fehlercode 41:
Stellantrieb indirekte Belüftungsklappe
►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode 1341:
Steuergerät im Schalttafeleinsatz am CAN
►Funktion fehlerhaft.

Klimaanlage	Klimaanl.-Bedieneinh. hi.	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Zentralmodul Komfort	(0)
Komfort	Bordnetz-Elektronik 1	(0)
Komfort	Diagnose-Interface-Bus	(0)

Fehlercode 483:
Luftzusatzheizungs-Steuergerät
►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode 857:
CD-Player
►Funktion fehlerhaft.

Komfort	Lichtsteuerung links	0
Komfort	Lichtsteuerung rechts	0
Komfort	Einparkhilfe	0
Komfort	Sitzverstellung Fahrer	0
Komfort	Sitzverstellung Beifahrer	0
Komfort	Scheibenwischer-Elektronik	0
Komfort	Telefon-/Handyvorbereitung	(0)
Komfort	Batterieladegerät	0
Komfort	Sitz-/Spiegelverstellung	0
Komfort	Dachelektronik	(1)

Fehlercode 1520:
Regen-/Lichtsensord
►Funktion fehlerhaft.

Getriebe	Getriebeelektronik	0
Diebstahlsicherung	Zugangs-/Startrechte	(0)
Fahrwerk	Niveauregulierung	(0)
Lenkung	Lenksäulenmodul	0
Audio/Video	Navigation	0
Audio/Video	TV-Tuner	0