

A.T.U. GmbH & Co.KG  
Hans-Böckler-Str. 5  
95032 Hof  
Telefon: +499281794067  
Fax: +499281794068  
E-Mail: 0099@de.atu.eu  
Web:



05.08.2020

Fahrzeug: Volkswagen Phaeton 5.0 TDI V10 20V  
Motorcode: AJS  
Baujahr: 02-05  
Kilometerstand: 283870 (aus Steuergerät ausgelesen)  
Kennzeichen: HO UH 318  
VIN: WVVZZZ3DZ48006327 (aus Steuergerät ausgelesen)  
geprüft: 05.08.2020 17:27:22 / Standard

## Fehlercode / Gesamtabfrage / -

Fehlercode-Gesamtabfrage aller Baugruppen

Baugruppe	System	Fehler
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>2</b>

Fehlercode P0002:  
Kraftstoffmengenregler  
►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode P0002:  
Kraftstoffmengenregler  
►Funktion fehlerhaft.

<b>Motor</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>1</b>
--------------	--------------------------	----------

Fehlercode 18359:  
Kühlerlüfter 2  
►Lüfter schwergängig/blockiert.

<b>Motor</b>	<b>Motorelektronik 2</b>	<b>1</b>
--------------	--------------------------	----------

Fehlercode 18361:  
Turboladersteuergerät 2  
►Steuergerät defekt.

<b>ABS</b>	<b>Bremsenelektronik</b>	<b>0</b>
------------	--------------------------	----------

<b>Airbag</b>	<b>Airbag</b>	<b>0</b>
<b>Klimaanlage</b>	<b>Heizung/Klimaanlage</b>	<b>4</b>

Fehlercode 710:  
Entfrostonklappen-Stellantrieb  
►Entfrostonklappen-Stellantrieb fehlerhaft.

Fehlercode 711:  
Stellantrieb Fußraumklappe links

Hella Gutmann Solutions GmbH

►Stellantrieb Fußraumklappe links fehlerhaft.

Fehlercode 41:

Stellantrieb indirekte Belüftungsklappe

►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode 1341:

Steuergerät im Schalttafeleinsatz am CAN

►Funktion fehlerhaft.

<b>Klimaanlage</b>	<b>Klimaanl.-Bedieneinh. hi.</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kombiinstrument</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Zentralmodul Komfort</b>	<b>2</b>

Fehlercode 317:

Heckklappensteuergerät

►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode 318:

Heckklappensteuergerät

►Spannungsversorgung fehlerhaft.

<b>Komfort</b>	<b>Bordnetz-Elektronik 1</b>	<b>2</b>
----------------	------------------------------	----------

Fehlercode 1117:

Belastungssignal Generatorklemme DF

►Signal fehlerhaft.

Fehlercode 907:

<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-Interface-Bus</b>	<b>1</b>
----------------	-------------------------------	----------

Fehlercode 1207:

Zusatzheizungs-Steuergerät

►Funktion fehlerhaft.

<b>Komfort</b>	<b>Bedien-/Anzeigeeinheit</b>	<b>2</b>
----------------	-------------------------------	----------

Fehlercode 483:

Luftzusatzheizungs-Steuergerät

►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode 857:

CD-Player

►Funktion fehlerhaft.

<b>Komfort</b>	<b>Lichtsteuerung links</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Lichtsteuerung rechts</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Einparkhilfe</b>	<b>0</b>

<b>Komfort</b>	<b>Sitzverstellung Fahrer</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sitzverstellung Beifahrer</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Scheibenwischer-Elektronik</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Telefon-/Handyvorbereitung</b>	<b>1</b>

Fehlercode 459:

Steuergerät Bedien-/Anzeigeeinheit für Info vorne  
 ►Funktion fehlerhaft.

<b>Komfort</b>	<b>Batterieladegerät</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Sitz-/Spiegelverstellung</b>	<b>0</b>
<b>Komfort</b>	<b>Dachelektronik</b>	<b>2</b>

Fehlercode 1520:  
 Regen-/Lichtsensord  
 ►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode 220:  
 Verbindung zum Schiebedach  
 ►Stromkreis fehlerhaft.

<b>Getriebe</b>	<b>Getriebeelektronik</b>	<b>0</b>
<b>Diebstahlsicherung</b>	<b>Zugangs-/Startrechte</b>	<b>2</b>

Fehlercode 181:  
 Antenne Stoßfänger hinten für Zugang + Startberechtigung  
 ►Funktion fehlerhaft.

Fehlercode 955:  
 Schlüssel 1  
 ►Adaptionsgrenze überschritten.

<b>Fahrwerk</b>	<b>Niveauregulierung</b>	<b>1</b>
-----------------	--------------------------	----------

Fehlercode 1583:  
 Leck im System erfasst  
 ►System undicht.

<b>Lenkung</b>	<b>Lenksäulenmodul</b>	<b>0</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>Navigation</b>	<b>0</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>TV-Tuner</b>	<b>0</b>