

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: RKS 20.4.1 Datenstand: 20200518 DS317.0

<http://shop.dieselschrauber.org>

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll

Dienstag, 25. August, 2020, 22:21:13:21539

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 27821km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (3Q0)

Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 42 44 52 55 5F 69 6C

BB BC CA

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 Kilometerstand: 27821km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000

03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000

05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000

09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000

10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000

13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000

15-Airbag -- Status: i.O. 0000

16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000

17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000

18-Standheizung -- Status: i.O. 0000

19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000

2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000

42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000

44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000

52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000

55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000

5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000

69-Anhänger -- Status: i.O. 0000

6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010

BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000

BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000

CA-Schiebedachelektronik -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZEA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb

Teilenummer SW: 04E 906 027 BT HW: 04E 907 309 AB

Bauteil: R4 1.4I TFS H24 9177

Revision: R9H24---

Codierung: 0119003A234405083000

Betriebsnr.: WSC 05311 115 00303

ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011

ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod

VCID: 77AA193A4F480683620-8022

Bedieneinheit Mittelkonsole 1:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Readiness: 0000 0000

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CT HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0653
Revision: 00000000 Seriennummer: 60628000001405
Codierung: 0FEC6A8F342623754779060060CA49F0562CC4E2600692713420F078C002420B00000012121212B83535
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 055663F205A4641360C-8050

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: | DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 F HW: 3Q0 959 435 F
Bauteil: VWKESYMQB 027 0907
Revision: 00027000 Seriennummer: 0472614665
Codierung: 102F0F0623
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00303
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3D26CB122DF4ECD378C-8068

Steuergerät für Heckklappenöffnung:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: | DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 DQ HW: 5G0 907 044 DQ
Bauteil: Climatronic H04 2001
Revision: 00001K10
Codierung: 1202002420411101101510400010182A
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_ACCLimaBHBVW37X 006146
ROD: EV_ACCLimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 79AE1F02795C10F3144-802C

Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):

Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:

Sensor für Luftgüte:

Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BM HW: 5Q0 937 086 BH
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 034 0245
Revision: ----- Seriennummer: 86582102180058
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 065464FE38A26F0B696-8052

Steuergerät für Wischermotor:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 180205 042 0607
Seriennummer: 180209104526
Codierung: 1F4FFD

Sensor für Regen- und Lichterkennung:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 047 0105
Seriennummer: S4Y18M03D06H17M14S51
Codierung: 03A8DD

Lichtschalter:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 22 12 2017 10001369

Sensor für Diebstahlwarnanlage:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY180233FA3

Alarmhorn:

Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 B HW: 5Q0 951 605 B
Bauteil: Sirene, DWA 004 0006
Seriennummer: 000000000000000048096

Steuergerät für Dachelektronik:

Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3G0 947 105 E HW: 3G0 947 105 E
Bauteil: J528 Dachelek H08 0009
Seriennummer: 18020600010134E
Codierung: F38380

Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Seriennummer: 000308418018050
Codierung: 0471551941
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00072
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4BC295CA63405263F68-801E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0195
Codierung: 2A00688A19FFC428949C8045
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00072
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3536D33215C43493B0C-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BK HW: 3Q0 959 655 BK
Bauteil: Airbag VW21 006 0703
Revision: ----- Seriennummer: 003W6P4DMZ6H
Codierung: 88CCC00000000005C5400CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
VCID: 08486AC632B6797B1BA-805C

Gurtstraffer links:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1032
Seriennummer: 3G0857705 0057S00601
Codierung: 80000D

Gurtstraffer rechts:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1032
Seriennummer: 3G0857706 0057S01585
Codierung: 80000D

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----- HW: 454 001 702 18
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 357000000004D0BC6D2X
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----- HW: 454 001 702 18
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 358000000009C0BC6D2
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:

Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----- HW: 454 801 902 18
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 35100E7C2B413000000K
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:

Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----- HW: 454 801 902 18
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 352006CC2B413000000I
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:

Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----- HW: 454 801 102 18
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 35500471D2D13000000E
Codierung: 2D2D2D

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 AT HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF033033 Seriennummer: 20180307200167
Codierung: 0400
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 04507EF60E9E5D1B772-8050

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 790 C HW: 3G0 920 790 C
Bauteil: KOMBI 407 3195
Codierung: 07AD09102F80000800883F011001000000000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 28080A46D276597B3BA-807C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 K HW: 5Q0 963 272 K
Bauteil: STH-MQB 008 0080
Codierung: 1309
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3E24CC1E20F2F7CB616-806A

Funkfernbedienung Standheizung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Bauteil: R64 D208L 004 0402
Seriennummer: 00000000000000416660

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 518 5323
Seriennummer: 22021810523751
Codierung: 030300047F085708FB00025C080F00010001070000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00072
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3828DA0602D6C9FBABA-806C

Generator:

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39180000324940038086
Codierung: 2CFFFF

Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75886000001802241198

Analoguhr:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Bauteil: ELV-MQBB H05 0020
Seriennummer: 18000054357018
Codierung: 0000000000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00072
ASAM Datensatz: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 3332ED2A1BB02AA39E8-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 090218EB915011
Codierung: 003F0A20D000028000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2BDEA4B109A230E8-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| 5Q0-910-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 B HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2201
Seriennummer: 818020 00
Codierung: 0100001000500110
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00303
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002115
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2.rod
VCID: 2A0CF04ECC7A6B6B2DE-807E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 250218EBO39237
Codierung: 003F0020DE00028000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCB8EE540A932B05E-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 03DA000009000000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75B613325544749370C-8020

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 842 C HW: 3Q0 035 842 C
Bauteil: MU-S-D-ER 722 0876
Seriennummer:
Codierung: 02840200FF0000005111010100880A001F0509E40120000003
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
VCID: 2D06FB52FD947C53C8C-8078

Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Bauteil: ABT_Std-2 H61 8214
Seriennummer: VWZ6ZJX0413975

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Bauteil: Anhaenger H27 0260
Revision: 8C001004 Seriennummer: 0452138722
Codierung: 0101000202000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 40D8B2E65A06813B13A-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Codierung: 01840201C3000017000060
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392EDF0239DCD0F3544-806C

1 Fehler gefunden:

10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt

B2010 00 [009] - -

[RearView system not calibrated]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 39

Kilometerstand: 27821 km

Datum: 2020.08.25

Zeit: 21:57:22

aktiv: warten auf Rückmeldung

Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 190218EBJ0566B
Codierung: 000E00200100028000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45D6A3F24524A41320C-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVVZZZ3CZJE169207 KFZ-Kennzeichen:

Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 190218EBJ05884
Codierung: 000E00200100028000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
VCID: 45D6A3F24524A41320C-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse CA: Schiebedachelektronik (J245) Labeldatei:| 4M0-907-594.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 594 J HW: 4M0 907 594
Bauteil: SAD_STG_1 014 0005
Codierung: 608040748202
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00072
ASAM Datensatz: EV_SunRoofCONTIAU736 006008
ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006.rod
VCID: 3D26CB122DF4ECD378C-8068

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 02:05, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)-----