

MSV70 Fehlerspeicher mit Umwelt

Fehler: 1(1) Nr: 10906

2A9A Nockenwellensensor Einlass, Signal

Häufigkeit: 1

Fehlerart: 1

(132) Signal ungültig für Synchronisation

Readines Flag:

(17) Testbedingungen noch nicht erfüllt

Fehlerstatus:

(32) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt

MIL - Status:

(49) Fehler wurde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen

P-Code:

P0341 Nockenwellengeber Einlass Schaltkreis (Bank 1 oder Einzelsensor) - Bereichs- oder Leistungsproblem

F_LZ: 40

Umwelttext / Eintrag bei

Motordrehzahl

198656 km(1.)

Motor Status

64.00 rpm

(Motor) - Öltemperatur

ST

Spannung Kl. 87

5.00 °C

9.95 V

ListenEnde

RUNNING

MSV70 Fehlerspeicher Ausgaben

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Kurz

Detail

Freeze Frame

Hex-Dump

Löschen

FS->Datei

Kommentar

NadelDrucker

Drucken

Zurück