

Montag,30,November,2020,20:49:40:56944
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 20.4.2.1 HEX-V2 CB: 0.4513.4
Datenstand: 20201113 DS317.0
www.vcdspro.de

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE22.... KFZ-Kennzeichen:

Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 36 3C 42 44 47 52
55 57 5F 65 6C 6D 82 A5 BB BC CA CF

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE22.... Kilometerstand: 35683km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: Fehler 0010

Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFCA) Labeldatei:.
DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 FN HW: 04L 907 309 M
Bauteil: R4 2.01 TDI H23 2011
Revision: B4H23---

Codierung: 011D003A036405083000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00312
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026FN 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FM_004_VW48.rod
VCID: 7BA20E58736887D3070-802E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 041 J HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H53 4906
Revision: 06253104 Seriennummer: TFK01603230526
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1F1A1AC887303BF34B8-804A

1 Fehler gefunden:
10763 - Anlasserfreigabe von der Wählhebelsensorik
P1734 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0723
Revision: 00000000 Seriennummer: 61036000000285
Codierung: 0FEC6A8F34220B6D0778060441C649F0562CD0E0608292F13862F0084229
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7AAC0B5C7C52BEDB1C6-802E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C
Bauteil: VWKESYMQB 036 0710
Revision: 00036000 Seriennummer: 0399982853
Codierung: 0F00000F03
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00312
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3A2CCB5C3CD27EDB5C6-806E

Steuergerät für Heckklappenöffnung:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G1 907 044 J HW: 5G1 907 044 J
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Codierung: 12020124204401011115504E0010190A
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 2F3AEA08F790AB73FB8-807A

Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):

Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:

Sensor für Luftgüte:

Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0163
Revision: ----- Seriennummer: 865815041601K4
Codierung: 00911E66C2C102FF17844094B11C57281C800000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 035276B80B98FF134F0-8056

Steuergerät für Wischermotor:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei:
DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 160322 042 0607
Seriennummer: 160401225024
Codierung: 1F4DFD

Sensor für Regen- und Lichterkennung:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8UD 955 559 B HW: 8UD 955 559 B Labeldatei:
DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 90066564
Codierung: 03006E

Lichtschalter:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 R HW: 3G0 941 633 R
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 15 01 2016 10000171

Sensor für Diebstahlwarnanlage:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316

Seriennummer: 000000000ZY160324XLJ

Alarmhorn:

Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A

Bauteil: Sirene, DWA 005 0313

Seriennummer: 0000000000065536638

Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0161
Seriennummer: 000305183616085
Codierung: 0271267851
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 0D4650805DDCB963294-8058

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0194
Codierung: 320067C35DFFC428949C804D
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3430E5641EB688AB86A-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
Bauteil: Airbag VW20 013 Airbag VW20 013 01950195
Revision: ----- Seriennummer: 003SSP72QZSA
Codierung: 98FCC0C0008000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: n.v.
VCID: 7EA4074C607A92FB20E-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 EK HW: 5Q0 953 569 B
Bauteil: Lenks.Modul 100 0205
Revision: FF034034 Seriennummer: 20160218501690

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei:
DRV\3C8-959-537.CLB

Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 29160000658200046126
Codierung: 2FFFFFF

Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3Q0 915 181 A HW: 3Q0 915 181 A
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 8524869103

Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: WECHSELRICHTER H55 0033
Seriennummer: 0215272

Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0032
Seriennummer: 16000063191009
Codierung: 0800000000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BE2C702124FD83ADC-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3Q0 959 760 B HW: 3Q0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory H04 0020
Seriennummer: Y0006PD916161
Codierung: 001000020000050081828080808000000008181000000F400
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_SeatMemorDriveSide 002021
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
VCID: 3A2CCB5C3CD27EDB5C6-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 566 C HW: 3Q0 907 566 A
Bauteil: MRR1Rear H16 0310
Revision: -----
Codierung: 04C002
Betriebsnr.: WSC 01730 666 28888
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002

ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
VCID: 3828D15402DE6CCBAA2-806C

1 Fehler gefunden:

267010 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[FAULT_SLAVE]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 35683 km
Datum: 2020.11.30
Zeit: 20:46:18

Steuergerätemperatur: 42 °C
Spannung Klemme 30: Messwert nicht verfügbar
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Status Klemme 15: Messwert nicht verfügbar
Spannung Klemme 15: 11.20 V

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: | 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 310316ECV01785
Codierung: 003F1A20D200028000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2B6B84B183F130F0-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: | DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000727399
Codierung: 01010011005001
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00312
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3D26C0402DFC49E3794-8068

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: | DRV\3Q0-035-466.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 466 C HW: 3Q0 035 466 C
Bauteil: MIB2_amp_P_VW H45 0210

Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ8Z1GAT00J4Y\$
Codierung: 1284020001AA0A2AAA0000000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI 001016
ROD: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI_VW37.rod
VCID: 2F3AEA08F790AB73FB8-807A

4 Fehlercodes gefunden:

0512 - Mitteltonlautsprecher vorn links

B1060 13 [008] - Unterbrechung

[Tieftonlautsprecher Kanal 1: Unterbrechung (DC-Diagnose)]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 5

Kilometerstand: 35480 km

Datum: 2020.11.21

Zeit: 14:00:48

Spannung Klemme 30: 12.2 V

0522 - Hochtonlautsprecher vorn links

B1061 13 [008] - Unterbrechung

[Tieftonlautsprecher Kanal 3: Unterbrechung (DC-Diagnose)]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 5

Kilometerstand: 35480 km

Datum: 2020.11.21

Zeit: 14:00:48

Spannung Klemme 30: 12.2 V

0590 - Tieftonlautsprecher vorn links

B105F 13 [008] - Unterbrechung

[Tieftonlautsprecher Kanal 13: Unterbrechung (DC-Diagnose)]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 5

Kilometerstand: 35480 km

Datum: 2020.11.21

Zeit: 14:00:48

Spannung Klemme 30: 12.2 V

6694 - Datenbus unplausible Botschaft

U1122 00 [008] - -
[Functional restriction due to implausible signal]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 2
Kilometerstand: 35480 km
Datum: 2020.11.22
Zeit: 12:11:31

Spannung Klemme 30: 11.6 V

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 050316EC328146
Codierung: 003F1020DE00028200001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCB3BC5402361B046-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU H01 0120
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 039A00004F210200
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSQBMLB.rod
VCID: 3FDABA4827F05BF36B8-806A

Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H09 0003
Codierung: E02400

Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H09 0003
Codierung: E02400

Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labeldatei:
3D0-941-329.CLB

Bauteil: LeiMo links H02 0003
Codierung: E02400

Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labeldatei:
3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H02 0003
Codierung: E02400

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8V0 919 191 C HW: 8V0 919 191
Bauteil: DVB-DTV H08 1800
Codierung: 0204010000000100000000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00312
ASAM Datensatz: EV_TVMELC 001033
ROD: EV_TVMELC_VW37.rod
VCID: 3FDABA4827F05BF36B8-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3G0 035 021 G HW: 3G0 035 021
Bauteil: MU-H-TND-EU H50 0343
Seriennummer: A680D0GB007172
Codierung: 0284020100000000511110200880A101F0100E4012000009F
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1C602DC4962620EBAEA-8048

Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H63 0032
Seriennummer: VWZ8Z9SKL00FYF

Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 N HW: -----
Bauteil: ECE 2020/2021 --- 0187
Seriennummer: -----

Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----
Bauteil: Gracernote2 --- 1012
Seriennummer: -----

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3AA-907-273.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 273 B HW: 5Q0 907 273

Bauteil: RDKBERU30 H04 0009
Seriennummer: 30000000017489
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 006001
ROD: EV_RDKBERU30_006_VW37.rod
VCID: 3430E5641EB688AB86A-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H11 0329
Seriennummer: C854706JG014565
Codierung: 01840201E60F200000204014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00102
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 003013
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_003_VW37.rod
VCID: 76B41F6C484ADABB78E-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Bauteil: HDSG-Modul H13 0253
Revision: ----- Seriennummer: 30604569300000
Codierung: 0208
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 3FDABA4827F05BF36B8-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei:| DRV\3G0-919-608.clb
Teilenummer SW: 3G0 919 608 HW: 3G0 919 608
Bauteil: HeadupDisplay 040 0152
Codierung: 474060
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_HeadUpDisplContiVW481 001010
ROD: EV_HeadUpDisplContiVW481.rod
VCID: 6B823E1803081753970-803E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:|
DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0023
Seriennummer: 31031611K11326
Codierung: 000408020000040100262346C050A10094000E300040
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193

ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 372AD2680FC063B3A38-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 030316EC104282
Codierung: 000E10200100028000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45D6A8A0452C0123214-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 030316EC307627
Codierung: 000E10200100028000001000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
VCID: 45D6A8A0452C0123214-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse CA: Schiebedachelektronik (J245) Labeldatei:| 4M0-907-594.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 594 D HW: 4M0 907 594
Bauteil: SAD_STG_1 011 0003
Codierung: 608040748202
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_SunRoofCONTIAU736 004008
ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod
VCID: 372AD2680FC063B3A38-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse CF: Spurwechselassistent 2 (J770) Labeldatei:. DRV\3Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 590 C HW: 3Q0 907 590 A
Bauteil: MRR1Rear H16 0310
Revision: -----
Codierung: 04C002
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS2BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS2BoschVW48X.rod
VCID: 3536D86015CC91A3B14-8060

1 Fehler gefunden:

730115 - Warnleuchte Spurwechselassistent

C11F3 13 [009] - Kurzschluss nach Plus

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 220

Kilometerstand: 35683 km

Datum: 2020.11.30

Zeit: 20:46:18

Steuergerätemperatur: 42 °C

Spannung Klemme 30: Messwert nicht verfügbar

Ende--(Dauer: 03:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.5V/11.5V. VIgn 11.5V)---