

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



**Abbildung 7:** Innenraum vorne



**Abbildung 8:** Kombiinstrument



**Abbildung 9:** Kombiinstrument



**Abbildung 10:** Instrumententafel



**Abbildung 11:** Instrumententafel



**Abbildung 12:** Dokumente



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Luftverlust) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Luftverlust) - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #4:** Unterlagen: Serviceheft (Service überzogen, 12 Monate 30000km) - unvollständig -




**Beschädigung #4:** Unterlagen: Serviceheft (Service überzogen, ... Monate 30000km) - unvollständig - Wertminderung




**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service-Center  
Garching  
Schleißheimer Straße 126 a  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 14.12.2020  
**Protokoll-Nummer:** 19237988  
Erstellt durch: Jens Wolf  
Besichtigt durch: Pöll



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - erneuern