

Display-Meldungen	mögliche Ursache / Folge	mögliche Lösung
DEFECT! WERKSTATT AUFSUCHEN!	 Unfallgefahr ESP ist aufgrund einer Störung abgeschaltet. Eventuell ist ABS noch funktionsfähig.	▶ Fahren Sie vorsichtig weiter. ▶ Suchen Sie sofort eine qualifizierte Fachwerkstatt auf, z. B. einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.
ANZEIGE DEFECT! WERKSTATT AUFSUCHEN!	 Unfallgefahr ESP oder die ESP-Anzeige sind ausgefallen.	▶ Fahren Sie vorsichtig weiter. ▶ Suchen Sie sofort eine qualifizierte Fachwerkstatt auf, z. B. einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.
NICHT VERFÜGBAR! STEHE BETRIEBSANL.	 Unfallgefahr ESP ist aufgrund einer Stromunterbrechung abgeschaltet. ABS ist noch funktionsfähig.	▶ Drehen Sie das Lenkrad im Stand einmal von Anschlag zu Anschlag, um ESP erneut zu initialisieren. Wenn die ESP-Meldung nicht erlischt: ▶ Fahren Sie vorsichtig weiter. ▶ Suchen Sie sofort eine qualifizierte Fachwerkstatt auf, z. B. einen Mercedes-Benz Service-Stützpunkt.