

Dienstag,13,April,2021,16:13:21:25969
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Datenstand: 20210308 DS325.0
www.Ross-Tech.de

Fahrzeug-Ident.-Nr.: AUDI Q2 KFZ-Kennzeichen:

Fahrzeugtyp: GA-AU37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 22 29 2B 39 42 44 52 55
5F 69 6C 6D A5 D6 D7

Fahrzeug-Ident.-Nr.: AUDI Q2 Kilometerstand: 25034km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFGA) Labeldatei:.
DRV\04L-907-309-V1.clb

Teilenummer SW: 04L 906 026 BG HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.01 TDI H24 3953
Revision: B4H24---
Codierung: 0225001203761D083000
Betriebsnr.: WSC 34182 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026BG 004005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BG.rod
VCID: 70B82E5C2A25449B7F3-8024

1 Fehler gefunden:

5604 - Signal für Anlassersperre (P/N)

P0850 00 [032] - Kurzschluss nach Plus/Unterbrechung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 24481 km
Datum: 2021.02.23
Zeit: 09:39:09

Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 18 °C
Ansauglufttemperatur: 19 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 13.980 V
Verlernzähler nach OBD: 20

Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb

Teilenummer SW: 0GC 300 011 P HW: 0GC 927 711 G

Bauteil: GSG DQ381 H06 0702

Revision: 00H06V07

Codierung: 0014

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001

ROD: EV_TCMDQ381061_VW37.rod

VCID: 2F3AED20F79B1B63269-807A

Keine Subsysteme:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb

Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD

Bauteil: ESC H25 0513

Revision: 00000000 Seriennummer: 60147000001003

Codierung:

34006A8D34220C728B790F0360C5282C562C30D1F00614F518615074823B4200002C641212131227

35351919323200

Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021

ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010

ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod

VCID: 77AA15404F4B13A3BE9-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
 Teilenummer SW: 3Q0 959 435 E HW: 3Q0 959 435 E
 Bauteil: VWKESYMQB 036 0811
 Revision: 00036000 Seriennummer: 0428587334
 Codierung: 030C0C1720
 Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
 ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004039
 ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
 VCID: 3C20CA6C36EDF0FB93B-8068

Steuergerät für Heckklappenöffnung:

1 Fehler gefunden:

65794 - Funktionseinschränkung

 U1400 00 [008] - durch Unterspannung

 [Function restriction due to temp low voltage]

 Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

 Umgebungsbedingungen:

 Fehlerstatus: 00000001

 Fehlerpriorität: 6

 Fehlerhäufigkeit: 1

 Verlernzähler: 8

 Kilometerstand: 24767 km

 Datum: 2021.03.09

 Zeit: 13:23:17

 Terminal_15_Kessy_specified_value: ein

 Terminal_15_Kessy_actual_value: ein

 Terminal_15_central electric_actual_value: ein

 Terminal_15red_Kessy_specified_value: ein

 Terminal_15red_Kessy_actual_value: ein

 Terminal_S_Kessy_specified_value: ein

 Terminal_S_Kessy_actual_value: ein

 Terminal_S_central electric_actual_value: ein

 Terminal_50_Kessy_specified_value: aus

 Terminal_50_Kessy_actual_value: aus

 ZAT_pressed: aus

 Wählhebelstellung Parken: nicht eingerastet und nicht

verriegelt

 Anfrage aktiv: Bedingung nicht erfüllt

 Freigabe Lenksäulenverriegelung: Bedingung nicht erfüllt

 Freigabe Wegfahrsperre: Bedingung erfüllt

 Kein aktiver Fehlermode: Bedingung erfüllt

 Schlüsselsignatur Gültigkeit: Bedingung erfüllt

 Control Module Voltage: 9.053 V

 Fahrerinformation Schlüsselpositionsnachbildung Werkstatt:

nicht aktiv

 Fahrerinformation Rollwarnung: nicht aktiv

 Fahrerinformation Notabschaltung: nicht aktiv

 Internal_key_position: no_message

 Fahrerinformation Komfortabschaltung: nicht aktiv

 Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.0 km/h

 Motordrehzahl: 138.5 /min

Status der Fahrzeugverriegelung: Fahrzeug entriegelt
Annäherung auf der Innenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Innenseite: nicht aktiv
Annäherung auf der Außenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Außenseite: nicht aktiv
Zugbetätigung Türaussengriff: nicht aktiv
Codierungsinformation: codiert
Annäherung auf der Innenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Innenseite: nicht aktiv
Annäherung auf der Außenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Außenseite: nicht aktiv
Zugbetätigung Türaussengriff: nicht aktiv
Codierungsinformation: codiert
Annäherung auf der Innenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Innenseite: nicht aktiv
Annäherung auf der Außenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Außenseite: nicht aktiv
Zugbetätigung Türaussengriff: nicht aktiv
Codierungsinformation: Nicht codiert
Annäherung auf der Innenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Innenseite: nicht aktiv
Annäherung auf der Außenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Außenseite: nicht aktiv
Zugbetätigung Türaussengriff: nicht aktiv
Codierungsinformation: Nicht codiert
Fahrertür: geschlossen
Beifahrertür: geschlossen
Tür hinten links: geschlossen
Tür hinten rechts: geschlossen
Active_LF_scans: Init
ID-Sensor 1 Authentifizierung: Status: keine Antwort
ID-Sensor 2 Authentifizierung: Status: keine Antwort
ID-Sensor 3 Authentifizierung: Status: keine Antwort
ID-Sensor 4 Authentifizierung: Status: keine Antwort
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei: | 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 L HW: 8V0 820 043 L
Bauteil: AC Automat H03 0130
Revision: 20003000 Seriennummer: 00000001132358
Codierung: 06000114002000001000000000001000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008022
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 3B22C97033E3F7C39A1-806E

Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0006
Seriennummer: A0284A8800PAG0MUFU03

VCID: 3B22C97033E3F7C39A1-806E

1 Fehler gefunden:

2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -

[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 253

Kilometerstand: 24481 km

Datum: 2021.02.23

Zeit: 09:39:42

Spannung Klemme 15: 13.8 V

Steuergerätemperatur: 62 °C

Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s

Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.09 m/s²

Status_ACC_System: ACC_irreversible error

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: | DRV\5Q0-959-655.clb

Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AQ HW: 5Q0 959 655 AQ

Bauteil: AirbagVW21 003 0317

Seriennummer: 003T8R2HA3W2

Codierung: 88CCF0C00000000585400DFC04800000065

Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021

ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154

ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod

VCID: 0F7A4DA057DB3B63069-805A

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 001 401 17

Bauteil: SideSensor_Df 001 0887

Seriennummer: 3570000000A8990AE1X

Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 001 401 17

Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887

Seriennummer: 3580000000F0560C02D

Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 401 401 17

Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149

Seriennummer: 3510001A52404065524E

Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 401 401 17

Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001A524040630226
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 400 901 17
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001BB22B4E83972C
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 401 001 17
Bauteil: FrontSensor_P 000 6149
Seriennummer: 3560001C122A9B347752
Codierung: 2D2D2D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 8V0 953 521 LR HW: 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: ----- Seriennummer: 12011704400413
Codierung: EC5C
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
VCID: 15763FC87507C1B34C5-8040

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:|
DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
Teilenummer SW: 8V0 920 790 HW: 8V0 920 790
Bauteil: FBenRDW H14 0046
Codierung: 048420546F8400080085E8001000200000000000
Betriebsnr.: WSC 34182 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_DashBoardFPKAU37X 001023
ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
VCID: 79AE1378795F05D3C8D-802C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 418 4286
Revision: ----- Seriennummer: 0005797121
Codierung: 030100041F0873005B000258180B00000001010000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_AU37.rod
VCID: 2F3AED20F79B1B63269-807A

Generator:

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F

Bauteil: J453 MFL H04 0002

Seriennummer: 20161214102650 21300

Steuergerät für Batterieüberwachung:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J

Bauteil: J367-BDMConti H03 1050

Seriennummer: 75410803001701120023

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei:* DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer: HA1-00025.11.16
Codierung: 0001
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4ACC9CB46C395E4B117-801E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8S0-907-397.clb
Teilenummer SW: 8S0 907 397 C HW: 8S0 907 397 C
Bauteil: LCM_MQB H06 0016
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftCONTIAU426 001008
ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
VCID: 41DEBB98510F9D13C0D-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0032
Seriennummer: 16000352430014
Codierung: 0900000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BE2B58212F4D9370D-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8S0-907-397.clb

Teilenummer SW: 8S0 907 397 C HW: 8S0 907 397 C
Bauteil: LCM_MQB H06 0016
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LCMRightCONTIAU426 001008
ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
VCID: 41DEBB98510F9D13C0D-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 061216EL520529
Codierung: 00101B205C00040000001003
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D2B1904B138F03D21-8016

Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labeldatei:
DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000012852666
Codierung: 110000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Codierung: 1107
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 3A2CCC743CD9CECB817-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 151216ELF30221
Codierung: 001013205E00040000001003
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DCB4945409860BD97-8016

Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labeldatei:

DRV\5QX-959-81X-V1.CLB

Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000012829432
Codierung: 090000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0070
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 0BAA00102B230201
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_AU37.rod
VCID: 41DEBB98510F9D13C0D-8014

2 Fehlercodes gefunden:

13706046 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -

[Empfangener Fehlerwert im Signal LV_Abblendlicht_li_def]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 24481 km
Datum: 2021.02.23
Zeit: 09:39:42

13706047 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -

[Empfangener Fehlerwert im Signal LV_Abblendlicht_re_def]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Kilometerstand: 24481 km
Datum: 2021.02.23
Zeit: 09:39:42

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 81A 035 035 C HW: 81A 035 035
Bauteil: MU-P-LND-EU 053 1325
Seriennummer: A693A0HB005222
Codierung: 01720601FF0A000011111101000A00102F002DE5017001009E
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115

ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1D6627E88D3799F3845-8048

Datenträger:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 DD HW: -----
Bauteil: ECE 2018/2019 --- 0169
Seriennummer: -----

Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 919 605 HW: 81A 919 605
Bauteil: DU High AU216 H41 0100
Seriennummer: INX00103061600010066

Bedienungseinheit für Multimediasystem:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 81B 919 614 B HW: 81B 919 614 B
Bauteil: ControlUnit_H H20 0206
Seriennummer: APVAK121121600060055

Compact Disc Datenbank:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----
Bauteil: Gracernote2 --- 1015
Seriennummer: -----

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Bauteil: Anhaenger H27 0260
Revision: 8C001005 Seriennummer: 0551036340
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 40D8BE9C5A05941BCF3-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H12 0231
Codierung: 0272060103002005400040
Betriebsnr.: WSC 34182 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392ED37839DFC5D388D-806C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Bauteil: HDSG-Modul H13 0253

Revision: ----- Seriennummer: 31148952400000
Codierung: 1AA8
Betriebsnr.: WSC 34182 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 3FDABD6027FBEBE3B69-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:|
DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 G HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0231
Seriennummer: 12011712P22706
Codierung: 0402070600000401012223458048A90098000E200020
Betriebsnr.: WSC 34182 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW46.rod
VCID: 3B22C97033E3F7C39A1-806E

1 Fehler gefunden:

1275 - Kamerastörung

C1104 00 [024] - -
[Task_Runtime_Monitoring_Zynq_0_Task_#2]
Sporadisch - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 24493 km
Datum: 2021.02.23
Zeit: 16:34:57

Steuergerätemperatur: 40 °C
Außentemperatur: 19.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 17.41 km/h
Systemlaufzeit: 751.6 s
Spannung Klemme 15: 12.6 V
mid: 01 62
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 1
Software_Info_3: 3
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0

Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 572 AC HW: 7PP 941 572 A
Bauteil: LED1L H09 0008
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 176A35C06F0BF3A35E9-8042

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 572 AC HW: 7PP 941 572 A
Bauteil: LED1R H09 0008
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 176A35C06F0BF3A35E9-8042

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende--(Dauer: 01:42, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)---