

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Datenstand: 20210308 DS325.0
www.Ross-Tech.de

Fahrzeugtyp: 5N-VW37 (3Q0)

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZMM005429 Kilometerstand: 791km

[illegible]

ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01105L906022P 006004
ROD: EV_ECM20TDI01105L906022P.rod
VCID: 3430E1BD1EBFC01B5BB-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0GC 300 013 J HW: 0GC 927 711 H
Bauteil: GSG DQ381 H06 2802
Revision: 00H06V11
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ381061 001001
ROD: EV_TCMDQ381061_VW37.rod
VCID: 2B02FAC1C3819FE30A1-807E

Keine Subsysteme:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 GB HW: 5Q0 614 517 BP
Bauteil: ESC H35 0114
Revision: 00000000 Seriennummer: 52390000000042
Codierung:
0BEE6B9A50201B71477B070262CC49D0D60AD8E2E046927538625078D22A4A0B00402F641
A1B13111435351919323200
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 049015
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_049.rod
VCID: 77AA16B14F49EB03BE9-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 N HW: 3Q0 959 435 N
Bauteil: VWKESYMQB 037 1307
Revision: 00037000 Seriennummer: 0551073716
Codierung: 132C2C0723
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00452
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004052
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 45D6AC7945254993FC5-8010

Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 962 243 C HW: 3G0 962 243 C
Bauteil: GEB.F.Heckoef H17 0906
Seriennummer: 14742389

Sensor für Diebstahlwarnanlage:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY20175007W

Alarmhorn:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 B HW: 5Q0 951 605 B
Bauteil: Sirene, DWA 004 0007
Seriennummer: 00000000000001030722

Lenkstockschalter:

Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q1 953 521 GA HW: 5Q1 953 569 D
Bauteil: Lenks.Modul H04 0180
Seriennummer: 0300140920200C200799

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 J HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 Kanal H08 0073
Seriennummer: 000460608420258
Codierung: 8471551A11
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00443
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009053
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 53F28221BB71E723621-8006

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 T HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H03 0383
Codierung: 320567CA58FF8728749C81058040870000000000000000000004
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00452
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 003018
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003_VW37.rod
VCID: 45D6AC7945254993FC5-8010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BT HW: 5Q0 959 655 BT
Bauteil: AirbagVW21 008 0403
Seriennummer: 003FNM01T9N\$
Codierung: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00443
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 137242217BF12723221-8046

Gurtstraffer links:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A

Bauteil: BeltPretRevFL 106 1040

Seriennummer: 5NB857705D0198U00068

Codierung: 80000D

Gurtstraffer rechts:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A

Bauteil: BeltPretRevFR 106 1040

Seriennummer: 5NB857706D0203U00684

Codierung: 80000D

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 002 606 20

Bauteil: SideSensor_Df 001 0887

Seriennummer: 35700000000E7370D44O

Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 002 606 20

Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887

Seriennummer: 35800000000F757C884\$

Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:

Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 401 803 20

Bauteil: SideSensor_Dr 004 6149

Seriennummer: 35100010A62EA501A49

Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:

Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 401 703 20

Bauteil: SideSensor_Pr 004 6149

Seriennummer: 35200012262F2C51F61.

Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:

Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----- HW: 480 402 907 20

Bauteil: FrontSensor_D 004 6149

Seriennummer: 35500012E62F6DF4345H

Codierung: 2D2D2D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3

Teilenummer SW: 3G0 920 320 B HW: 3G0 920 320 B

Bauteil: KOMBI 502 5176

Codierung: 04E52008EF840008008972431001000080601106

Betriebsnr.: WSC 00066 790 00443

ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBA0 001045

ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_VW37.rod

VCID: 1C60291D962F685B73B-8048

3 Fehlercodes gefunden:

16777018 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung

U1110 00 [008] - -

[BAP_Audio_0x31 keine Kommunikation]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 74

Kilometerstand: 678 km

Datum: 2021.05.28

Zeit: 12:27:54

16777056 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung

U1110 00 [008] - -

[BAP_SDS_0x46 keine Kommunikation]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 74

Kilometerstand: 678 km

Datum: 2021.05.28

Zeit: 12:27:54

16777030 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung

U1110 00 [008] - -

[BAP_TEL2_0x29 keine Kommunikation]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 74

Kilometerstand: 678 km

Datum: 2021.05.28

Zeit: 12:27:54

Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5WA 963 272 A HW: 5WA 963 272 A
Bauteil: STH-VW37x 006 0010
Seriennummer: 000000000000017
Codierung: 250B155A5C25162CE46D18
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AuxilHeateWOSVW38X 001009
ROD: EV_AuxilHeateWOSVW38X_001.rod

VCID: 4BC29A416341BFE32A1-801E

Funkfernbedienung Standheizung:

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AG HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 521 5423
Seriennummer: 25082000841049
Codierung: 030500345F087300FB17225E1A0F0001000107000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00443
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 74B021BD5E3F801B9BB-8020

Generator:
Bauteil: 4-00-05-00-04

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 959 442 B HW: 5NA 959 442 B
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0025
Seriennummer: 0832009141400283FH2B
Codierung: 2D0000

Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 6936807400

2 Fehlercodes gefunden:

131699 - Steuergerät für Informationselektronik 1
 U1054 00 [008] - Keine Kommunikation
 [Timeout Knoten 0x73 / 5F - Steuergerät für Informationselektronik 1]
 Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00000001
 Fehlerpriorität: 2
 Fehlerhäufigkeit: 9
 Verlernzähler: 74
 Kilometerstand: 718 km
 Datum: 2021.05.29
 Zeit: 14:30:14

 Versorgungsspannung Klemme 30: 12.1 V
 Klemme 15: aus

66304 - Datenbus
 U1124 00 [009] - Mehrverbau erkannt
 [Mehrverbau CAN]
 bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 36
Kilometerstand: 718 km
Datum: 2021.05.29
Zeit: 15:07:01

Versorgungsspannung Klemme 30: 12.2 V
Klemme 15: aus

Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: * DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 J HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H55 7084
Seriennummer: HA1-00031.03.20
Codierung: 0601
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00452
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4CC0995D664FB8DB23B-8018

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 399 B HW: 8V0 907 399 B
Bauteil: LCM_MLBevoH08 0014
ASAM Datensatz: EV_LCMLLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLLeftHELLAAU736_VW37.rod
VCID: 45D6AC7945254993FC5-8010

1 Fehler gefunden:

0033 - Versorgungsspannung

U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig
[Supply voltage - lower limit exceeded]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 74
Kilometerstand: 718 km
Datum: 2021.05.29
Zeit: 10:31:32

Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 399 B HW: 8V0 907 399 B

Bauteil: LCM_MLBevoH08 0014
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
VCID: 45D6AC7945254993FC5-8010

1 Fehler gefunden:

0033 - Versorgungsspannung

U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig

[Supply voltage - lower limit exceeded]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 74

Kilometerstand: 718 km

Datum: 2021.05.29

Zeit: 10:31:32

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 N HW: 5Q4 959 593 N
Bauteil: TSG FS 010 0820
Seriennummer: 96028025202785
Codierung: 003F1A20D0000480000001000
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 50F88D2D8A679C3B5F3-8004

Türsteuergerät Fahrerseite hinten:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 G HW: 5Q4 959 811 G

Bauteil: Fond FHSG DRV 010 0004

Seriennummer: 000000000000006431899

Codierung: 010000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5QM 909 144 C HW: 5QM 909 144 B
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 173 1082
Codierung: 911F0000
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00452
ASAM Datensatz: EV_SterAssisMQB 015157
ROD: EV_SterAssisMQB_015.rod
VCID: 51FE8829816D953350D-8004

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

[illegible]

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 N HW: 5Q4 959 592 N
Bauteil: TSG BFS 010 0820
Seriennummer: 97028024800946
Codierung: 003F1020DE00048000001000
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4FFA8E51975983C3469-801A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav 261 8214
Seriennummer: VWZ6ZMX2475838

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5H2 907 383 HW: 5H2 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0040
Seriennummer: 000000000005420
Codierung: 0100000202001300
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener3Hella 001009
ROD: EV_TrailFunctGener3Hella_VW37.rod
VCID: 6D8634D93D1551D3545-8038

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H18 0231
Codierung: 00000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod
VCID: 392ED08939DD3D7388D-806C

3 Fehlercodes gefunden:

10490624 - Keine Bandendeprogrammierung erfolgt

B2013 00 [009] - -

[ECU no DataSet]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 111

Kilometerstand: 15789 km

Datum: 2000.00.00

Zeit: 00:00:00

aus

13636352 - Steuergerät nicht codiert

U1013 00 [009] - -

[ECU not coded]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 111

Kilometerstand: 15789 km

Datum: 2000.00.00

Zeit: 00:00:00

aus

10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt

B2010 00 [009] - -

[RearView system not calibrated]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 111

Kilometerstand: 15789 km

Datum: 2000.00.00

Zeit: 00:00:00

aus

Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb

Teilenummer SW: 5Q0 959 107 AA HW: 5Q0 959 107 H

Bauteil: HDSG-Modul H13 0272

Revision: ----- Seriennummer: A2-C773-9590-1

Codierung: 0A88

Betriebsnr.: WSC 00066 790 00452

ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001017

ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod

VCID: 77AA16B14F49EB03BE9-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:* Keine

Teilenummer SW: 5WA 035 284 B HW: 5WA 035 284 B

Bauteil: OCUGen3High H20 0035

Seriennummer: 0000000007VIZC6

Codierung: 023260001968A8209005460161002607

ASAM Datensatz: EV_OCUGen3High 003005

ROD: EV_OCUGen3High_003_VW27.rod

VCID: 45D6AC7945254993FC5-8010

2 Fehlercodes gefunden:

1644017 - Unbekannter Fehlercode

B1915 F1 [008] - Unbekannte Fehlerbeschreibung

[Functional restriction due to insufficient power budget]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 5

Verlernzähler: 38

Kilometerstand: 718 km

Datum: 2021.05.29

Zeit: 17:28:10

Spannung Klemme 30: 11.8 V

Verbleibendes Langzeit Energie Budget: 3581 mAh

Verbleibendes Kurzzeit Energie Budget: 2 mAh

Zähler Aufwachvorgänge: 215

9457171 - Audiosignalausgang 1

B14F1 13 [008] - Unterbrechung

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 38

Kilometerstand: 718 km

Datum: 2021.05.29

Zeit: 14:30:15

Spannung Klemme 30: 12.1 V

Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb

Teilenummer SW: 3Q0 980 654 S HW: 3Q0 980 654 A

Bauteil: MQB_B_MFK H14 0920

Seriennummer: 01072015K11660

Codierung: 0003070601020401002213458146450094000E20002000

Betriebsnr.: WSC 00066 790 00452

ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041

ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod

VCID: 47CAA6717F295B830E9-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse BB: Türelektronik hinten links

nicht erreichbar

Adresse BC: Türelektronik hinten rechts

nicht erreichbar

Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb

Teilenummer SW: 7P5 941 572 AG HW: 7P5 941 572 A

Bauteil: LED1L H07 0008

ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481 001003

ROD: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481.rod

VCID: 00587D6D1A87ACBB8F3-8054

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 572 AG HW: 7P5 941 572 A
Bauteil: LED1R H07 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxR_KEBODAVW481 001003
ROD: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481.rod
VCID: 00587D6D1A87ACBB8F3-8054

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 01:58, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)-----