



Richarad Müller Bosch Car Service

Altenberger Dom Straße 167 51467 Bergisch Gladbach

Kunden-Nr.	:	Auftrags-Nr.	:
Tel.(privat)	:	Kennzeichen	:
Tel.(geschäftl.)	:	FIN	: YV1CZ595751197037
		Kilometerstand	:
		Erstzulassung	:
		Monteur	:
		Telefon	: 02202081268
		Fax	:

VOL 1090, VOLVO, XC90 I, XC90 I 2.5 T AWD, Benzin, 2.5, 154.0kw, 10/2002 - 10/2012, B5254T2, 09/2004 - , 9101 869

Türsteuergerät FS 1.0**08.07.21 16:19**

1. Istwerte

16:19

Systemübersicht**08.07.21 16:21**

1. Suchergebnis - Fehlerspeicher

16:21

ESP Teves Mk25 Var.2	1	
0130 Bremsdrucksensor 1	Signal zu niedrig	
Klimaautomatik 9.12.5	1	
0040 Luftgütesensor	Interner Fehler	
ZE hinten 9.12.2	2	
1D01 Steuergerät	Interner Fehler	
1D01 Steuergerät	Interner Fehler	
ZE vorne 9.12.2	5	
DD20 LIN-Datenbus 2	Kommunikationsstörung	
9C03 Beleuchtung Zündstartschalter	Kein Signal	
DD21 LIN-Datenbus 2	Kein Signal	
DD30 Kommunikation mit Generator	Kein Signal	
8F04 Blinkerschalter	Signal unplausibel	
Türsteuergerät FS 1.0	1	
E010 Steuergerät	Interner Fehler	
Navigationssystem 2.1	1	
2000 Steuergerät	Interner Fehler	

Bemerkungen :