

# CarPort Diagnosebericht



CarPort Version: 2.6.0  
Datum/Uhrzeit: 27.05.22 13:56

Interface: AutoDia K509  
SystemID: G7URUAMMU2NLWTG332

## 01 - Motorelektronik

### Allgemein

Teilenummer: 03G 906 016 EF Beschreibung: R4 1,9L EDC G000AG

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer: VWZBZ0E0239093 Identifikation: BPG-810 | 12345678  
Datum: 25.08.05 Herstellernummer: 1490  
Prüfstandsnummer: 1889

### Flash Status

Datum: 00.00.00 Programmierstatus: 00000000  
Programmiersuche: 0 Vorbedingungen: 00000000  
Erfolgreiche Versuche: 0

### Zusätzliche Informationen

VIN: WWWZZZ1KZ6W551303 Hardwareteilenummer: 028 101 261 5  
Revision: P0101 | U85B6 Programm- und Datenversion: 7381  
Programmierbar: wahr

### Codierung

Daten: 0000078 Werkstattcode: 01392  
VZ/Importeur: 785  
Gerätenummer: 00200

### Fehler

**18104 - P1696 - Datenbus Antrieb** - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik, 96-00, statisch

## 02 - Getriebeelektronik

### Allgemein

Teilenummer: 02E 300 042 H Beschreibung: GSG DSG 070

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer: 00000508290239 Identifikation: TFK-030 | 04507000  
Datum: 29.08.05 Herstellernummer: 0239  
Prüfstandsnummer: 8501

### Flash Status

Datum: 00.00.00 Programmierstatus: 00000000  
Programmiersuche: 2 Vorbedingungen: 00000000  
Erfolgreiche Versuche: 2

### Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer: 02E 927 770 AE Revision: 001R  
Programm- und Datenversion: 0911 Programmierbar: wahr

### Codierung

Daten: 0000020 Werkstattcode: 01392  
VZ/Importeur: 785  
Gerätenummer: 00200

### Fehler

Keine gespeicherten Fehler

## 03 - Bremsenelektronik

### Allgemein

Teilenummer: 1K0 907 379 Q Beschreibung: ESP FRONT MK60

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer: Identifikation: CTA-000 | 00T12001  
Datum: 12.09.05 Herstellernummer: 2189  
Prüfstandsnummer: 0102

### Flash Status

Datum: 00.00.00 Programmierstatus: 00000000  
Programmiersuche: 0 Vorbedingungen: 00000000  
Erfolgreiche Versuche: 0

### Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer: 1K0 907 379 Q Programm- und Datenversion: 0102  
Programmierbar: wahr

### Codierung

Daten: 0021234 Werkstattcode: 01392  
VZ/Importeur: 785  
Gerätenummer: 00200

### Fehler

Keine gespeicherten Fehler

## 08 - Klima-/ Heizungselektronik

### Allgemein

Teilenummer: 1K0 907 044 AT Beschreibung: ClimatronicPQ35 066

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 0606 Programmierbar: falsch

### Codierung

Daten: Nicht unterstützt

### Fehler

Keine gespeicherten Fehler

## 09 - Elektronische Zentralelektrik

### Allgemein

Teilenummer: 3C0 937 049 D Beschreibung: Bordnetz-SG H37

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer: 00000003363487 Identifikation: DU3-001 | 00H37000  
Datum: 03.06.05 Herstellernummer: 0378  
Prüfstandsnummer: 0004

### Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer: 3C0 937 049 D Revision: KS1002  
Programm- und Datenversion: 1002 Programmierbar: falsch

### Codierung

Daten: 00:89:0f:27:00:04:18:00: Werkstattcode: 00000  
00:0a:00:00:0f:00:00:00: VZ/Importeur: 785  
00:08:59:03:5c Gerätenummer: 00200

### Subsystem 1

Teilenummer:	5M0 955 119 A	Beschreibung:	Wischer VW359 012
Programm- und Datenversion:	0403	Programmierbar:	falsch

### Fehler

#### 01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts - elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Fehlerstatus:	01101100	Spannung:	12,50 V
Fehlerpriorität:	2	Text:	ein
Fehlerhäufigkeit:	1	Text:	ein
Verlernzähler:	63	Text:	aus
Kilometerstand:	186858 km	Text:	aus
Zeitindikation:	255	Text:	aus
Text:	ein		

#### 01518 - Lampe für Rückfahrlicht links - elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Fehlerstatus:	01101100	Spannung:	12,50 V
Fehlerpriorität:	2	Text:	ein
Fehlerhäufigkeit:	1	Text:	ein
Verlernzähler:	63	Text:	aus
Kilometerstand:	186858 km	Text:	aus
Zeitindikation:	255	Text:	aus
Text:	ein		

## 15 - Airbag

### Allgemein

Teilenummer:	1K0 909 605 N	Beschreibung:	1R AIRBAG VW8 015
--------------	---------------	---------------	-------------------

### Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer:	0038ED0LMUK2	Identifikation:	SME-RBG   03015000
Datum:	21.09.05	Herstellernummer:	LMUK
Prüfstandsnummer:	000A		

### Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 909 605 N	Revision:	A4.7.7   2.04.02   3.34   2.30       A1R F05 S01 R
Programm- und Datenversion:	2100	Programmierbar:	falsch

### Codierung

Daten:	0012626	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

### Fehler

#### 01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag, Beifahrerseite - Drehzahlabweichung zu groß, sporadisch, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Warnleuchte an, sporadisch

#### 02756 - Redundanter Signalpfad für Abschaltung Airbag, -

Beifahrerseite, Drehzahlabweichung zu groß, sporadisch, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, Warnleuchte an, sporadisch

## 16 - Lenksäulenelektronik

### Allgemein

Teilenummer:	1K0 953 549 AF	Beschreibung:	Lenksäulenmodul 634
--------------	----------------	---------------	---------------------

### Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

### Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 953 549 AF	Programm- und Datenversion:	0070
Programmierbar:	falsch		

### Codierung

Daten:	0010022	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

### Fehler

#### 00895 - GRA/ADR Bedienteil - defekt, statisch

## 17 - Schalttafeleinsatz

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 920 852 B	Beschreibung:	KOMBIINSTRUMENT VN4
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	00004294838448	Identifikation:	VN4-000   V0002000
Datum:	16.09.05	Herstellernummer:	8448
Prüfstandsnummer:	0000		
Flash Status			
Datum:	--.--.--	Programmierstatus:	00000000
Programmiersversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
Revision:	D-11.10app/02.01boot	Programm- und Datenversion:	5810
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0003103	Werkstattcode:	00011
		VZ/Importeur:	888
		Gerätenummer:	96745
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

## 19 - Diagnoseinterface für Datenbus

Allgemein			
Teilenummer:	7N0 907 530 R	Beschreibung:	J533 Gateway H42 1632
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000 CI	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	250812F2002386	Identifikation:	SJ8-FST
Datum:	25.08.12	Herstellernummer:	00F2
Prüfstandsnummer:	2386	Systemname:	J533
Flash Status			
Datum:	25.08.1220	Programmierstatus:	00000000
Programmiersversuche:	0	Erfolgreiche Versuche:	0
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	7N0 907 530 H	Revision:	H42
Codierung			
Daten:	35:13:03	Werkstattcode:	73430
		VZ/Importeur:	790
		Gerätenummer:	00209
Fehler			
<b>01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon</b> - kein Signal/Kommunikation, statisch			
Fehlerstatus:	01110100	Kilometerstand:	186858 km
Fehlerpriorität:	2	Zeitindikation:	0
Fehlerhäufigkeit:	1	Uhrzeit:	00:00:07
Verlernzähler:	63		
<b>01044 - Steuergerät falsch codiert</b> - statisch			
Fehlerstatus:	01100000	Kilometerstand:	186858 km
Fehlerpriorität:	1	Zeitindikation:	0
Fehlerhäufigkeit:	6	Uhrzeit:	00:00:03
Verlernzähler:	255		
<b>03075 - Steuergerät für Parklenkassistent</b> - kein Signal/Kommunikation, statisch			
Fehlerstatus:	01110100	Kilometerstand:	186858 km
Fehlerpriorität:	2	Zeitindikation:	0
Fehlerhäufigkeit:	1	Uhrzeit:	00:01:50
Verlernzähler:	63		
<b>03272 - Anschluss für externe Audioquellen</b> - kein Signal/Kommunikation, statisch			
Fehlerstatus:	01110100	Kilometerstand:	186858 km

Fehlerpriorität:	2	Zeitindikation:	0
Fehlerhäufigkeit:	1	Uhrzeit:	00:00:07
Verlernzähler:	63		

## 25 - Wegfahrsicherung

### Allgemein

Teilenummer:	1K0 920 852 B	Beschreibung:	IMMO VN4
--------------	---------------	---------------	----------

### Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

### Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion:	5810	Programmierbar:	falsch
-----------------------------	------	-----------------	--------

### Codierung

Daten:	Nicht unterstützt
--------	-------------------

### Fehler

Keine gespeicherten Fehler

## 33 - OBD II

 Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort STARTER-Edition

## 42 - Türelektronik Fahrer

### Allgemein

Teilenummer:	1K0 959 701 L	Beschreibung:	Tuer-SG 024
--------------	---------------	---------------	-------------

### Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

### Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion:	2465	Programmierbar:	falsch
-----------------------------	------	-----------------	--------

### Codierung

Daten:	0000182	Werkstattcode:	00000
		VZ/Importeur:	000
		Gerätenummer:	00000

### Fehler

**01044 - Steuergerät falsch codiert** - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch

**00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite** - elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

## 44 - Lenkhilfe

### Allgemein

Teilenummer:	1K1 909 144 J	Beschreibung:	EPS_ZFLS KI.5 D04
--------------	---------------	---------------	-------------------

### Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

### Flash Status

Programmierstatus:	00000000	Programmierversuche:	1
Vorbedingungen:	00000000	Erfolgreiche Versuche:	1

### Zusätzliche Informationen

Revision:	Z	Programm- und Datenversion:	1606
Programmierbar:	wahr		

### Codierung

Daten:	Nicht unterstützt
--------	-------------------

### Fehler

**00778 - Geber für Lenkwinkel** - statisch

## 46 - Zentralmodul Komfortsystem

## Allgemein

Teilenummer: 1K0 959 433 AK Beschreibung: KSG

## Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

## Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 0401 Programmierbar: falsch

## Codierung

Daten: 10:c8:02:08:7f:2d:84:05: Werkstattcode: 64190  
48:4f:01:e0:10:cc VZ/Importeur: 142  
Gerätenummer: 86722

## Subsystem 1

Teilenummer: Beschreibung: Sounder n.mounted  
Programm- und Datenversion: Programmierbar: falsch

## Subsystem 2

Teilenummer: Beschreibung: NGS n.mounted  
Programm- und Datenversion: Programmierbar: falsch

## Subsystem 3

Teilenummer: Beschreibung: IRUE n.mounted  
Programm- und Datenversion: Programmierbar: falsch

## Fehler

**00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung** - hinten rechts, Kurzschluss, elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch

# 52 - Türelektronik Beifahrer

## Allgemein

Teilenummer: 1K0 959 702 K Beschreibung: Tuer-SG 024

## Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

## Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 2379 Programmierbar: falsch

## Codierung

Daten: 0000180 Werkstattcode: 01392  
VZ/Importeur: 785  
Gerätenummer: 00200

## Fehler

Keine gespeicherten Fehler

# 56 - Radio

## Allgemein

Teilenummer: 5M0 035 186 A Beschreibung: Radio GR0 015

## Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

## Erweiterte Identifikation

Seriennummer: VWZ2Z2E1399015 Identifikation: GR0-001 | 0001503S  
Datum: 26.07.05 Herstellernummer: 0280  
Prüfstandsnummer: 0004

## Zusätzliche Informationen

Revision: X041013.1 | IV850 3.57.02 | INWM 3.28.04 | Programm- und Datenversion: 0019  
ITP 2.04.02  
Programmierbar: falsch

## Codierung

Daten: 0020200 Werkstattcode: 01392  
VZ/Importeur: 785  
Gerätenummer: 00200

## Fehler

Keine gespeicherten Fehler

## 62 - Türelektronik hinten links

### Allgemein

Teilenummer: 1K0 959 703 F Beschreibung: Tuer-SG 021

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 2431 Programmierbar: falsch

### Codierung

Daten: 0000144 Werkstattcode: 01392  
VZ/Importeur: 785  
Gerätenummer: 00200

### Fehler

Keine gespeicherten Fehler

## 72 - Türelektronik hinten rechts

### Allgemein

Teilenummer: 1K0 959 704 F Beschreibung: Tuer-SG 021

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 2431 Programmierbar: falsch

### Codierung

Daten: 0000144 Werkstattcode: 01392  
VZ/Importeur: 785  
Gerätenummer: 00200

### Fehler

Keine gespeicherten Fehler

## 7D - Zusatzheizung

### Allgemein

Teilenummer: 1K0 963 235 E Beschreibung: PTC-Element

### Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000  
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer: Identifikation: BEB-001 | 00800000  
Datum: 11.08.05 Herstellernummer: 7208  
Prüfstandsnummer: 2100

### Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer: 1K0 963 235 E Revision: K0404  
Programm- und Datenversion: 0404 Programmierbar: falsch

### Codierung

Daten: Nicht unterstützt

### Fehler

**00361 - Heizelement für Zusatzheizung** - defekt, statisch

**01299 - Diagnose-Interface für Datenbus** - defekt, keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, sporadisch