

CarPort Diagnosebericht



CarPort Version: 2.6.0
Datum/Uhrzeit: 29.05.22 15:22

Interface: AutoDia K509
SystemID: G7URUAMMU2NLWTG332

01 - Motorelektronik

Allgemein			
Teilenummer:	03G 906 016 EF	Beschreibung:	R4 1,9L EDC G000AG
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	VWZBZ0E0239093	Identifikation:	BPG-810 12345678
Datum:	25.08.05	Herstellernummer:	1490
Prüfstandsnummer:	1889		
Flash Status			
Datum:	00.00.00	Programmierstatus:	00000000
Programmiersuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
VIN:	WWWZZZ1KZ6W551303	Hardwareteilenummer:	028 101 261 5
Revision:	P0101 U85B6	Programm- und Datenversion:	7381
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0000078	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

18104 - P1696 - Datenbus Antrieb - un plausible Botschaft von Lenksäulenelektronik, 96-00, statisch

02 - Getriebeelektronik

Allgemein			
Teilenummer:	02E 300 042 H	Beschreibung:	GSG DSG 070
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	00000508290239	Identifikation:	TFK-030 04507000
Datum:	29.08.05	Herstellernummer:	0239
Prüfstandsnummer:	8501		
Flash Status			
Datum:	00.00.00	Programmierstatus:	00000000
Programmiersuche:	2	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	2		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	02E 927 770 AE	Revision:	001R
Programm- und Datenversion:	0911	Programmierbar:	wahr
Codierung			
Daten:	0000020	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

03 - Bremsenelektronik

Allgemein

Teilenummer: 1K0 907 379 Q Beschreibung: ESP FRONT MK60

Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer: Identifikation: CTA-000 | 00T12001
Datum: 12.09.05 Herstellernummer: 2189
Prüfstandsnummer: 0102

Flash Status

Datum: 00.00.00 Programmierstatus: 00000000
Programmiersuche: 0 Vorbedingungen: 00000000
Erfolgreiche Versuche: 0

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer: 1K0 907 379 Q Programm- und Datenversion: 0102
Programmierbar: wahr

Codierung

Daten: 0021234 Werkstattcode: 01392
VZ/Importeur: 785
Gerätenummer: 00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

08 - Klima-/ Heizungselektronik

Allgemein

Teilenummer: 1K0 907 044 AT Beschreibung: ClimatronicPQ35 066

Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion: 0606 Programmierbar: falsch

Codierung

Daten: Nicht unterstützt

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

09 - Elektronische Zentralelektrik

Allgemein

Teilenummer: 3C0 937 049 D Beschreibung: Bordnetz-SG H37

Kommunikation

Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Bus: CAN 11-Bit Baudrate: 500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer: 00000003363487 Identifikation: DU3-001 | 00H37000
Datum: 03.06.05 Herstellernummer: 0378
Prüfstandsnummer: 0004

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer: 3C0 937 049 D Revision: KS1002
Programm- und Datenversion: 1002 Programmierbar: falsch

Codierung

Daten: 00:89:0f:27:00:04:18:00: Werkstattcode: 00000
00:0a:00:00:0f:00:00:00: VZ/Importeur: 785
00:08:59:03:5c Gerätenummer: 00200

Subsystem 1

Teilenummer:	5M0 955 119 A	Beschreibung:	Wischer VW359 012
Programm- und Datenversion:	0403	Programmierbar:	falsch

Fehler

01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts - elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Fehlerstatus:	01101100	Spannung:	12,50 V
Fehlerpriorität:	2	Text:	ein
Fehlerhäufigkeit:	1	Text:	ein
Verlernzähler:	63	Text:	aus
Kilometerstand:	186858 km	Text:	aus
Zeitindikation:	255	Text:	aus
Text:	ein		

01518 - Lampe für Rückfahrlicht links - elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

Fehlerstatus:	01101100	Spannung:	12,50 V
Fehlerpriorität:	2	Text:	ein
Fehlerhäufigkeit:	1	Text:	ein
Verlernzähler:	63	Text:	aus
Kilometerstand:	186858 km	Text:	aus
Zeitindikation:	255	Text:	aus
Text:	ein		

15 - Airbag

Allgemein

Teilenummer:	1K0 909 605 N	Beschreibung:	1R AIRBAG VW8 015
--------------	---------------	---------------	-------------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer:	0038ED0LMUK2	Identifikation:	SME-RBG 03015000
Datum:	21.09.05	Herstellernummer:	LMUK
Prüfstandsnummer:	000A		

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 909 605 N	Revision:	A4.7.7 2.04.02 3.34 2.30 A1R F05 S01 R
Programm- und Datenversion:	2100	Programmierbar:	falsch

Codierung

Daten:	0012626	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

16 - Lenksäulenelektronik

Allgemein

Teilenummer:	1K0 953 549 AF	Beschreibung:	Lenksäulenmodul 634
--------------	----------------	---------------	---------------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 953 549 AF	Programm- und Datenversion:	0070
Programmierbar:	falsch		

Codierung

Daten:	0010022	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

00895 - GRA/ADR Bedienteil - defekt, statisch

17 - Schalttafeleinsatz

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 920 852 B	Beschreibung:	KOMBIINSTRUMENT VN4
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	00004294838448	Identifikation:	VN4-000 V0002000
Datum:	16.09.05	Herstellernummer:	8448
Prüfstandsnummer:	0000		
Flash Status			
Datum:	--.--.--	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
Revision:	D-11.10app/02.01boot	Programm- und Datenversion:	5810
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0003103	Werkstattcode:	00011
		VZ/Importeur:	888
		Gerätenummer:	96745
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

19 - Diagnoseinterface für Datenbus

Allgemein			
Teilenummer:	7N0 907 530 R	Beschreibung:	J533 Gateway H42 1632
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000 CI	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	250812F2002386	Identifikation:	SJ8-FST
Datum:	25.08.12	Herstellernummer:	00F2
Prüfstandsnummer:	2386	Systemname:	J533
Flash Status			
Datum:	25.08.1220	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Erfolgreiche Versuche:	0
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	7N0 907 530 H	Revision:	H42
Codierung			
Daten:	35:13:03	Werkstattcode:	73430
		VZ/Importeur:	790
		Gerätenummer:	00209
Fehler			
01044 - Steuergerät falsch codiert - statisch			
Fehlerstatus:	01100000	Kilometerstand:	186858 km
Fehlerpriorität:	1	Zeitindikation:	0
Fehlerhäufigkeit:	1	Uhrzeit:	15:20:48
Verlernzähler:	255		

25 - Wegfahrsicherung

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 920 852 B	Beschreibung:	IMMO VN4
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Zusätzliche Informationen			
Programm- und Datenversion:	5810	Programmierbar:	falsch
Codierung			
Daten:	Nicht unterstützt		
Fehler			

Keine gespeicherten Fehler

33 - OBD II

 Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort STARTER-Edition

42 - Türelektronik Fahrer

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 959 701 L	Beschreibung:	Tuer-SG 024
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Zusätzliche Informationen			
Programm- und Datenversion:	2465	Programmierbar:	falsch
Codierung			
Daten:	0000182	Werkstattcode:	00000
		VZ/Importeur:	000
		Gerätenummer:	00000

Fehler

01044 - Steuergerät falsch codiert - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch

00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite - elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

46 - Zentralmodul Komfortsystem

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 959 433 AK	Beschreibung:	KSG
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Zusätzliche Informationen			
Programm- und Datenversion:	0401	Programmierbar:	falsch
Codierung			
Daten:	10:c8:02:08:7f:2d:84:05:	Werkstattcode:	64190
	48:4f:01:e0:10:cc	VZ/Importeur:	142
		Gerätenummer:	86722

Subsystem 1

Teilenummer:		Beschreibung:	Souder n.mounted
Programm- und Datenversion:		Programmierbar:	falsch

Subsystem 2

Teilenummer:		Beschreibung:	NGS n.mounted
Programm- und Datenversion:		Programmierbar:	falsch

Subsystem 3

Teilenummer:		Beschreibung:	IRUE n.mounted
Programm- und Datenversion:		Programmierbar:	falsch

Fehler

00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Kurzschluss, elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch

52 - Türelektronik Beifahrer

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 959 702 K	Beschreibung:	Tuer-SG 024
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Zusätzliche Informationen			
Programm- und Datenversion:	2379	Programmierbar:	falsch

Codierung

Daten:	0000180	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

62 - Türelektronik hinten links

Allgemein

Teilenummer:	1K0 959 703 F	Beschreibung:	Tuer-SG 021
--------------	---------------	---------------	-------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion:	2431	Programmierbar:	falsch
-----------------------------	------	-----------------	--------

Codierung

Daten:	0000144	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

72 - Türelektronik hinten rechts

Allgemein

Teilenummer:	1K0 959 704 F	Beschreibung:	Tuer-SG 021
--------------	---------------	---------------	-------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Zusätzliche Informationen

Programm- und Datenversion:	2431	Programmierbar:	falsch
-----------------------------	------	-----------------	--------

Codierung

Daten:	0000144	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

7D - Zusatzheizung

Allgemein

Teilenummer:	1K0 963 235 E	Beschreibung:	PTC-Element
--------------	---------------	---------------	-------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer:		Identifikation:	BEB-001 00800000
Datum:	11.08.05	Herstellernummer:	7208
Prüfstandsnummer:	2100		

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 963 235 E	Revision:	K0404
Programm- und Datenversion:	0404	Programmierbar:	falsch

Codierung

Daten:	Nicht unterstützt
--------	-------------------

Fehler

00361 - Heizelement für Zusatzheizung - defekt, statisch