

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64

VCDS Version: MFT 22.10.0 Datenstand: 20221111 DS344.0

www.VCDS-Shop.de

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag, 10. Dezember, 2022, 16:54:35:50344

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 113806km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)

Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 28 34 3B 42 44 46 52 53 55 5F

62 69 6C 6D 72 85 8F 90 AC 47

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 Kilometerstand: 113806km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRTE) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4G2 907 311 C HW: 4G2 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H34 0007
Revision: 92H34--- CVN: E141D423C19C7771B866C2AD
Codierung: 32254012053609030000
Betriebsnr.: WSC 48078 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G2907311C 001007
ROD: EV_ECM30TDI011_AU57.rod
VCID: 25160135A56D4CA3B84-8070
VINID: 9D196AAAA117157780144082041C90BFDB

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G0 927 166 G HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H03 0003
Revision: --H03--- CVN: 000028ED
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001021
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 313EE565E1A5100354C-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei.: 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 27A6DE45E4657BA2BB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 41DEB5A551058083A4C-8014

1 Fehler gefunden:

201728 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [253] - -
[VarECUDSRVariantCodingIncorrect]
Warnleuchte EIN - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 113764 km
Datum: 2022.11.22
Zeit: 17:56:16

VzRef: 00
Bit Info 1: C0
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 06
Bit Info 4: 1F
Uz: A2
Verlernzähler nach OBD: 40

Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei.: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001
Codierung: 05A96F0E000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 7DA609556DFD2463804-8028

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
Seriennummer: 13071500041125
Codierung: 36021178250000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63925F2DEBD9F293960-8036

1 Fehler gefunden:

0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [008] - unplausibel
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 113778 km
Datum: 2022.12.10
Zeit: 00:00:21

Spannung Klemme 30: 11.24 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V2.clb

Teilenummer SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH

Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311

Revision: 15020001 Seriennummer: 00001115779102

Codierung: 0105001440349FE0C901408300001800CF9C67082E08020100000894E101170200400034030000

Betriebsnr.: WSC 52430 002 1048576

VCID: 71BE256521A5500314C-8024

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB

Bauteil: WWS57X 150623 H37 0080

Seriennummer: 150629144255

Codierung: 0045F7

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB

Bauteil: G397_RLFS H06 0002

Seriennummer: 24083232

Codierung: 02006D

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE

Bauteil: E1 - LDS H07 0044

Seriennummer: 03 07 2015 00001078

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658

Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003

Seriennummer: 33580AB7000000000001

2 Fehlercodes gefunden:

01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101101

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 5

Verlernzähler: 29

Kilometerstand: 113780 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2022.11.29

Zeit: 17:53:23

01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101101

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 13

Verlernzähler: 29

Kilometerstand: 113780 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2022.11.29

Zeit: 17:53:22

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0086
Revision: ----- Seriennummer: 003P1005NDYI
Codierung: 30333130313730323732554A304C34473053
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B22C74D33E9EA53FE0-806E

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405D3BS60E1OC

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405B3CGVK3OH7

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB404T3E9P6I8P1

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB404T3E9P6H93N

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405J341DKDHS+

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405F341DK58C5

1 Fehler gefunden:

9682162 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [137] - keine Funktion
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 113806 km
Datum: 2022.12.10
Zeit: 16:50:02

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 K HW: 4H0 953 568 K
Bauteil: Lenks.Modul H06 0005
Revision: C0068538 Seriennummer: 90862OGA00153
Codierung: 000035
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 3B22C74D3369EA53FE0-806E

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 02 06 2015 A0000962

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G9 920 951 B HW: 4G9 920 951 B
Bauteil: TDieRdw Nv H10 0104
Revision: 06001087 Seriennummer: 658130715596026
Codierung: 13BF22081B610008000600
Betriebsnr.: WSC 52430 002 104857
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004055
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod (Fahrzeug-Ident.-Nr.: n.v.)
VCID: 3038E061EAAF190B5B2-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 468 F HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H14 0083
Revision: ----- Seriennummer: 00000001926135
Codierung: C0CD078118
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
GVL: FD83C840DCA5600F00040800
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001028
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod (Fahrzeug-Ident.-Nr.: n.v.)
VCID: 3B22C74D33E9EA53FE0-806E

Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 3561317103

Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 150428000000000003A6

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: * DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 R HW: 4G0 919 158 R
Bauteil: KLIMA FOND H08 0113
Seriennummer: 18051600041098
Codierung: 20
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3E24CE5920FBFF7BD9E-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: . DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H19 0783
Codierung: 008001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003025
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2F3AE31DF79106F3428-807A

1 Fehler gefunden:

0648 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 113806 km
Datum: 2022.12.10
Zeit: 16:40:17

Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: ----- Seriennummer: EJ1BPA8209W417
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 3634D67908CB373B01E-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0507
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 011F17015C00628002080002
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 47CAABBD7FA1BEB36A8-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Bauteil: RCevo H54 0202
Revision: 00000002 Seriennummer: 0000447967
Codierung: 011000010001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A2CC2493CD3D35BE56-806E

3 Fehlercodes gefunden:

5258753 - Lenkung

C10AC F0 [137] - Endanschläge nicht angelernt
[Lenkungsendanschläge nicht angelernt]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 113806 km
Datum: 2022.12.10
Zeit: 16:44:43

Write only channel

4215041 - Steuergerät falsche Version verbaut

C109F 00 [137] - -
[Fehler bei Codierung Dynamik-Lenkung]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 113806 km
Datum: 2022.12.10
Zeit: 16:44:43

Write only channel

3158408 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft

U1111 00 [009] - -
[Ausfall Botschaft "PDU_SCU_01"]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 113806 km
Datum: 2022.12.10

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Zeit: 16:44:43

Write only channel

Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\4H0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 GP HW: 4H0 907 064 GP
Bauteil: BCM2 2.0 H37 0572
Revision: 00002001 Seriennummer: 0373379682
Codierung: 01000E3820B93081C3A0090C28010F47000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 7DA609556DFD2463804-8028

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0507
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 011F17015C00628002080002
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 46D4A6B978ABA7BB91E-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H04 0015
Revision: ----- Seriennummer: 00000001538081
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D06F915FD9D74E3704-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V2.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: MxB-ECU 001 0100
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 04FA02202A130200
Betriebsnr.: WSC 52430 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
VCID: 3430EC711EB7252B3FA-8060

Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H07 7560
Codierung: E01F00

Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. H07 7560
Codierung: E01F00

Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer links:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo li. H03 0031
Codierung: E01F00

Leistungsmodul 1 für Matrixscheinwerfer rechts:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: MxB LeiMo re. H03 0031
Codierung: E01F00

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 021 P HW: 4G1 035 021 D
Bauteil: MU-H-LND-EU 053 1490
Seriennummer: A733J0G7515092
Codierung: 01754201FF0A000013111101000A00132F000AE5F1700100DF
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2AW7 001290
ROD: EV_MUHig6C3Gen2AW7_AU57.rod
VCID: 270A0B3DDF615EB38A8-8072

Datenträger:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TP HW: -----
Bauteil: ECE 2022/2023 --- 0197
Seriennummer: -----

Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 A HW: 4G1 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9FY8021YJ

Bedienungseinheit für Multimediasystem:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349OG400097

Compact Disc Datenbank:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----
Bauteil: Gracernote2 --- 1017
Seriennummer: -----

1 Fehler gefunden:

1555 - Softwareversionsmanagement prüfen

B201A 00 [009] - -

[Check software version management]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 28

Kilometerstand: 113778 km

Datum: 2022.12.10

Zeit: 13:21:38

Spannung Klemme 30: 15.0 V

Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA009/Front

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388) Labeldatei: 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0507
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 010F15004000628002080002
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 49CEAD8569B548C37CC-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: | DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 7B001002 Seriennummer: 0374346865
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3332EF6D1BB92213260-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei: | 4S0-980-556.clb
Teilenummer SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0140
Codierung: 0275000103002007000040
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001.rod
VCID: 78A81841425F014BD32-802C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0151
Revision: 14005001 Seriennummer: 186501510
Codierung: 093205C031
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 3634D67908CB373B01E-8062

1 Fehler gefunden:

0114 - Laderaumabdeckung
B12EF 54 [137] - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00

Spannung Klemme 30: 12.21 V

Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389) Labeldatei: 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HR H03 0507
Revision: ----- Seriennummer: -----
Codierung: 010F15004000628002080002
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 49CEAD8569B548C37CC-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H27 0081
Revision: ----- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: F0140000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C00F411C6877DEB67A-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5GN054221 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313EE565E1A5100354C-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 323CEA69E4A32B1B2D6-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 151680175
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2F3AE31DF79106F3428-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 02:14, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.7V/14.7V)-----