

Mittwoch, 22. Februar, 2023, 19:03:44:00947
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x86
VCDS Version: DRV 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4623.4
Datenstand: 20221224 DS344.0
www.Ross-Tech.de

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF5XHA002541 KFZ-Kennzeichen:

Fahrzeugtyp: F5-AU49 (8W7)

Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 6C 81 8B
A5 A9 D6 D7

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF5XHA002541 Kilometerstand: 68537km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
42-Törelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Törelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CYRB) Labeldatei: 06L-907-115-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 906 259 L HW: 06L 907 425
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0003
Revision: --H13--- CVN: 22B06C19
Codierung: 1A2500322366050B340800000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0208W0906259L 001003
ROD: EV_ECM20TFS0208W0906259D.rod
VCID: 4ACC95EAAAC3F326B756-801E
VINID: 9D196AAAA585A18440002144047C4876A1

1 Fehler gefunden:

17176 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [040] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 54
Kilometerstand: 67581 km
Datum: 2023.01.25
Zeit: 15:57:41

Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 40 °C
Ansauglufttemperatur: 20 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.972 V
Verlernzähler nach OBD: 38
Motor: Betriebszustand: ES
ECU_STATE: ENG_STOP

Variante des ACC (Codierung): ACC mit Bremsung bis Stillstand /

Stop & Go

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler
nicht verfügbar: nein

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Fehler

Verzögerungsregler: nein

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler:
nein

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler
wegen Ungenauigkeit Motormomente: nein

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP meldet

Konsistenzfehler der TSK Botschaft: nein

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-TSK/ESP Handshake
Fehler: nein

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP

Zwangszuschaltung fehlerhaft: nein

Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bremslicht

unplausibel: nein

Readiness: 0000 0000

Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 8W1 927 155 M HW: 0CJ 927 156
Bauteil: 0CL 20TFSIRdW H03 0009
Revision: --H03--- Seriennummer: 0000000657 CVN: E06B499B
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002024
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 4ACC95EAC3F326B756-801E

MTF-Pumpe:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K

Bauteil: V553 MTFP 002 0572

Seriennummer: 75117071160253000211

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PRE-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 F HW: 8W0 907 379 D
Bauteil: ESP9 Premium H09 0593
CVN: AC486B77

Codierung: 14AA409A28A20A9815A34895007E52A2E6A59228021450A812004A4567A549
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ESP9B0SCHAU49X 012014
ROD: EV_ESP9B0SCHAU49X_012.rod
VCID: 48C8AFE2B233C07B632-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
Bauteil: Klima Zone 3 H32 0071
Codierung: 440800095544400D020001008800
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 372ADC1ECFCDBF831A8-8062

Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021
Bauteil: J216 FLuftV H05 0001
Seriennummer: 000000000000000959314

Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0005
Seriennummer: D4A8894800PAG0MUFU02

Klimabedienteil 1 hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
Bauteil: Klima Heck H40 0073

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG
Bauteil: BCM1 MLBevo H13 0266
Codierung:
07501143E17900CD05158F1418AC80B9110B3108000000000000000020001A810A45012B025605
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_BCM1B0SCHAU736 018006
ROD: EV_BCM1B0SCHAU736_018_AU49.rod
VCID: 025C7DCAD48F2A2BFD6-8056

Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W6 955 119 HW: 8W6 955 119 Labeldatei: DRV\
1KX-955-119.CLB
Bauteil: 494 LL 160330 036 0471
Seriennummer: 00000001603250301461
Codierung: 5FC7F7

Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0002
Seriennummer: 20046919X81A955555A0
Codierung: 02005D

Lichtschalter:

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H06 0008
Seriennummer: 14 06 2016 00418584

Automatisch abblendbarer Innenspiegel:

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
Seriennummer: GX1CE115071612010794
Codierung: 010000

Innenlichtmodul:

Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135
Bauteil: J528-Dachele H14 0130
Seriennummer: B10255869

Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:

Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC
Bauteil: SL-B9/Q5NF H17 0010
Seriennummer: 2616000106859006
Codierung: 000000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: * Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 561 C HW: 8W0 907 561
Bauteil: LRR4 H09 0340
Codierung: 3473FFE258FFEC0A959A81A0
Betriebsnr.: WSC 19790 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
VCID: 3E24C93AE0F78ECBD9E-806A

2 Fehlercodes gefunden:

1289 - Interne Störung

B200F F0 [008] - Unbekannte Fehlerbeschreibung

[FAULT_CS510_HEATING_STAT_FAIL]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 54

Verlernzähler: 100

Kilometerstand: 67581 km

Datum: 2023.01.25

Zeit: 15:57:41

Steuergerätemperatur: 25 °C

Spannung Klemme 15: 12.4 V

Fahrzeuggeschwindigkeit: 23.06 m/s

Längsbeschleunigung: 0.09 m/s²

Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_StandBy

1385 - Interne Störung

B200F F0 [008] - Unbekannte Fehlerbeschreibung

[FAULT_V3LN_IS_OFF]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 67683 km
Datum: 2023.02.01
Zeit: 08:34:12

Steuergerätemperatur: 15 °C
Spannung Klemme 15: 14.9 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 21.15 m/s
Längsbeschleunigung: 0.38 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_irreversible

error

Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: | DRV\8W0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655
Bauteil: Airbag10.44 H72 0086
Seriennummer: 003M6006YZXA
Codierung: AACCF0C00C800000985000F3C04C00000000
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
VCID: 065461DAF8A7160BD1E-8052

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 060 509 16
Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriennummer: 3577Y009B1F9D0F3D3BU
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 060 509 16
Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriennummer: 3587Y00B31FB75D2C25F
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 0B0 408 16
Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriennummer: 3517700BD20F7C34F3BX
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 0B2 807 16
Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriennummer: 3527700AB2139CC4207B
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 0C2 908 16
Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A
Seriennummer: 3557500A5219E8C140CH
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 0C2 908 16
Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A

Seriennummer: 3567500A7219E8C0524E
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 0C1 008 16
Bauteil: PedP_Sensor_C 1C5 014A
Seriennummer: 23075009B2159095E242
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 431 808 16
Bauteil: PedPSensor_D2 256 0887
Seriennummer: I0M9M00B11FBD724C28T
Codierung: 2D2D2D

Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----- HW: 442 431 808 16
Bauteil: PedPSensor_P2 256 0887
Seriennummer: I0N9M00B31FBD723147L
Codierung: 2D2D2D

4 Fehlercodes gefunden:

1060613 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Objektstatus]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 67581 km
Datum: 2023.01.25
Zeit: 15:57:41

1060614 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Time_To_Collision]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 67581 km
Datum: 2023.01.25
Zeit: 15:57:41

1060615 - Datenbus empfangener Fehlerwert

U1123 00 [008] - -
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_v_rel]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 67581 km
Datum: 2023.01.25

Zeit: 15:57:41

1060617 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_CW]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 100
Kilometerstand: 67581 km
Datum: 2023.01.25
Zeit: 15:57:41

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 129 HH HW: 4M0 907 129 HH
Bauteil: Lenks.Modul H11 0009
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008
ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
VCID: 7DA60E36AD7155D3804-8028

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
Teilenummer SW: 8W5 920 790 C HW: 8W5 920 790 C
Bauteil: FBenRDW H15 0299
Codierung: 048411C66C80000800A3E9601000400000000000
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001022
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 42DCBDCA940FEA2BBD6-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W7 907 468 C HW: 8W7 907 468 C
Bauteil: Gateway H27 2299
Revision: 4M090005 Seriennummer: 0584M262216915
Codierung: 0301000100000E40290700000059001278100007000000000175078E000000000
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
GVL: 01503C10000000000408CC8000002C80000080000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 002060
ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod
VCID: 4BC290EEA3452B634E0-801E

Steuergerät für Multifunktionslenkrad:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
Bauteil: J453 MFL H04 0002
Seriennummer: 20160907201625 21869

Steuergerät für Batterieüberwachung:

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 9631021404

1 Fehler gefunden:

2563 - GSM-Antenne

B1053 13 [008] - Unterbrechung

[GSM/UMTS_Breakdown]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzahl: 90

Kilometerstand: 67808 km

Datum: 2023.02.02

Zeit: 19:36:07

Spannung Klemme 30: 12.20 V

Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 4M0-907-397.clb

Teilenummer SW: 4M0 907 397 AB HW: 4M0 907 397 B

Bauteil: LCM_MLBevoH05 0023

ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012

ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod

VCID: 77AA1C1E8F4D7F83DA8-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 4M0-907-397.clb

Teilenummer SW: 4M0 907 397 AB HW: 4M0 907 397 B

Bauteil: LCM_MLBevoH05 0023

ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012

ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod

VCID: 77AA1C1E8F4D7F83DA8-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 42: Törelekt. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine

Teilenummer SW: 4M0 959 793 E HW: 4M0 959 793 C

Bauteil: TSG FS 009 0055

Seriennummer: 0000216431768

Codierung: 001F5B424000000500003480

Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001

ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005

ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod

VCID: 40D8B7C29A03F83BAB2-8014

1 Fehler gefunden:

196630 - beheizbarer Außenspiegel

B11F8 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzahl: 84

Kilometerstand: 67590 km

Datum: 2023.01.26
Zeit: 07:53:31

Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B
Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
Codierung: 0D008380008080
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 002015
ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
VCID: 40D8B7C29A03F83BAB2-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 064 BC HW: 8W0 907 064 C
Bauteil: BCM2 MLBevo 018 0328
Codierung:
01320000000000A06301A0000E00000233024000004706502F0400000104003D201F0001000000
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV BCM2HellaAU736 011012
ROD: EV BCM2HellaAU736_011_AU49.rod
VCID: 7EA4093AA0774ECB99E-802A

Steuergerät für Heckklappenöffnung:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0903
Seriennummer: 84441797

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Törelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 792 E HW: 4M0 959 792 C
Bauteil: TSG BFS 009 0055
Seriennummer: 0000217077280
Codierung: 001F5B424000000500003480
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 3FDAB43EE7FD87C3D28-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 8W0 035 035 C HW: 8W0 035 035 A
Bauteil: MU-P-LND-EU 052 0678
Seriennummer: A791I0G2502159
Codierung: 01940401FF0A000053111101000A00332F000EE5017001009E
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
VCID: 323CED0A24AF5AAB2D6-8066

Datenträger:

Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 DE HW: -----
Bauteil: ECE 2019 --- 0175
Seriennummer: -----

Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
Bauteil: AU49x_DU_HIGH H40 0008
Seriennummer: AUZ8Z9GBJ01TSJ

Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T
Bauteil: ControlUnit_H H30 0206
Seriennummer: APVAK112081600030314

Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----
Bauteil: Gracenote2--- --- 1013
Seriennummer: -----

1 Fehler gefunden:

7223 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft

U1111 00 [008] - -

[ENI (0x37) - function restriction due to communication error -

BapErr_retry not successful]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 94

Kilometerstand: 68060 km

Datum: 2023.02.09

Zeit: 16:39:26

Spannung Klemme 30: 12.9 V

BAP-BAP_Function_ID: 16

Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei: * Umleit. fehlgeschl.!

Teilenummer SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A

Bauteil: RVC Compact H12 0240

Codierung: 0294040102002001400040

Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001

ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMLBv 005010

ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBv_005.rod

VCID: 3332E80EDBB553A3260-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb

Teilenummer SW: 8W1 713 041 J HW: 8W1 713 041 J

Bauteil: GSM-LL H09 0073

Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 20160906005695

ASAM Datensatz: EV_GSMwählZFAU736 001016

ROD: EV_GSMwählZFAU736_AU49.rod

VCID: 3A2CC52AFCDFA2EBE56-806E

ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 7EA4093AA0774ECB99E-802A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 572 AC HW: 7PP 941 572 A
Bauteil: LED1L H09 0008
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 176A3C9EAF0D9F833A8-8042

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 572 AC HW: 7PP 941 572 A
Bauteil: LED1R H09 0008
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 176A3C9EAF0D9F833A8-8042

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende--(Dauer: 01:42, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)---