



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version: 2.6.3
Datum/Uhrzeit: 27.04.23 17:31

Interface: AutoDia K509
SystemID: HF49435W16TSQIGHV5

01 - Motorelektronik

Allgemein			
Teilenummer:	4F9 910 402 A	Beschreibung:	3.0TDI EDC17G000AG
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:		Identifikation:	RB8-658 16H14---
Datum:	17.05.11	Herstellernummer:	1089
Prüfstandsnummer:	1349		
Flash Status			
Datum:	00.00.00	Programmierungsstatus:	00000000
Programmversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
VIN:	WAUZZZ4F2BN082025	Hardwareteilenummer:	4F0 907 401 E
Revision:	A5.1.7	Programm- und Datenversion:	0080
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	01:0d:00:2c:19:1f:01:28	Werkstattcode:	18432
		VZ/Importeur:	039
		Gerätenummer:	461575
Fehler			
P0672 - Glühkerze Zylinder 2 - elektr. Fehler im Stromkreis, statisch			
Fehlerstatus:	01100000	Drehzahl:	770 U/min
Fehlerpriorität:	2	Geschwindigkeit:	0 km/h
Fehlerhäufigkeit:	1	Spannung:	11,9 V
Verlernzähler:	255	Temperatur:	15,3 °C
Kilometerstand:	309310 km		
Zeitindikation:	0	Abweichung in Prozent:	20,3 %
Datum:	01.04.23	Temperatur:	9,0 °C
Uhrzeit:	01:59:05		
P242F - Partikelfilter Einschränkung - Asche Beladung Bank 1 - statisch			
Fehlerstatus:	01100000	Drehzahl:	0 U/min
Fehlerpriorität:	2	Geschwindigkeit:	0 km/h
Fehlerhäufigkeit:	1	ohne Einheit:	4
Verlernzähler:	255	ohne Einheit:	19
Kilometerstand:	309365 km	Kilometerstand:	220 km
Zeitindikation:	0	Zeit:	0,0 s
Datum:	04.04.23	ohne Einheit:	5
Uhrzeit:	15:09:56		

02 - Getriebeelektronik

Allgemein			
Teilenummer:	4F2 910 156 Q	Beschreibung:	AG6 09L 3,0 TDI RdW
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	4621554	Identifikation:	ZFS-005 --H05---
Datum:	14.06.11	Herstellernummer:	0206

17 - Schalttafeleinsatz

Allgemein			
Teilenummer:	4F0 920 933 Q	Beschreibung:	KOMBIINSTR. H10 0209
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000 CI	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	FKU01U06C	Identifikation:	MY2-COR
Datum:	01.06.11	Herstellernummer:	0301
Prüfstandsnummer:	0056	Systemname:	J285
Flash Status			
Datum:	16.04.1020	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Erfolgreiche Versuche:	0
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	4F0 920 933 Q	Revision:	00000000
Codierung			
Daten:	07:76:12:05:02:00:00:08: 00:00:00	Werkstattcode:	02391
		VZ/Importeur:	823
		Gerätenummer:	56573
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

18 - Zu-/ Standheizung

Allgemein			
Teilenummer:	4F0 910 105 A	Beschreibung:	Heizgeraet H08
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	09018641	Identifikation:	WOS-000 B
Datum:	26.05.11	Herstellernummer:	5004
Prüfstandsnummer:	CB		
Flash Status			
Datum:	--.--.--	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	4F0 265 081 AA	Programm- und Datenversion:	0100
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0000111	Werkstattcode:	02145
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

19 - Diagnoseinterface für Datenbus

Allgemein			
Teilenummer:	4F0 907 468 M	Beschreibung:	GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000 CI	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	2900L1152480B6	Identifikation:	TF7-MNL
Datum:	24.05.11	Herstellernummer:	0L01
Prüfstandsnummer:	80B6	Systemname:	J533
Flash Status			
Datum:	00.00.0000	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Erfolgreiche Versuche:	0
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	4F0 907 468 F	Revision:	LB100029
Codierung			

Daten:	00:03:03	Werkstattcode:	02391
		VZ/Importeur:	823
		Gerätenummer:	56573

Fehler

03041 - Energiemanagement aktiv - Widerstandswert zu groß, sporadisch

Fehlerstatus:	00100000	Datum:	21.04.23
Fehlerpriorität:	7	Uhrzeit:	18:35:58
Fehlerhäufigkeit:	1	Schalterstellungen:	10111
Verlernzähler:	24	Spannung:	10,8 V
Kilometerstand:	309955 km	ohne Einheit:	7
Zeitindikation:	0		

33 - OBD II

 Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort STARTER-Edition

42 - Türelektronik Fahrer

Allgemein

Teilenummer:	4F0 959 793 T	Beschreibung:	TSG FA H12 0362
--------------	---------------	---------------	-----------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000 CI	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer:	0000006287586	Identifikation:	TFJ-ING
Datum:	13.05.11	Herstellernummer:	0001
Prüfstandsnummer:	0001	Systemname:	J386

Flash Status

Datum:	00.00.0000	Programmiersstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Erfolgreiche Versuche:	0

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	8K0 959 793 M	Revision:	
----------------------	---------------	-----------	--

Codierung

Daten:	01:1f:06:20:50:40:41:00:	Werkstattcode:	02391
	01	VZ/Importeur:	823
		Gerätenummer:	56573

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

46 - Zentralmodul Komfortsystem

Allgemein

Teilenummer:	4F0 910 289 K	Beschreibung:	Komfortgeraet H27
--------------	---------------	---------------	-------------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer:	01495684450000	Identifikation:	HLH-W04 02200027
Datum:	08.06.11	Herstellernummer:	0092
Prüfstandsnummer:	0152		

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	4F0 907 289 K	Programm- und Datenversion:	0220
Programmierbar:	falsch		

Codierung

Daten:	3547781	Werkstattcode:	02335
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

4F - Elektronische Zentralelektrik 2

Allgemein

Teilenummer:	4F0 910 280	Beschreibung:	ILM Beifahrer H14
--------------	-------------	---------------	-------------------

Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	0000000938215	Identifikation:	BVB-906
Datum:	03.05.11	Herstellernummer:	0433
Prüfstandsnummer:	R757		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	4F0 907 280 C	Programm- und Datenversion:	0100
Programmierbar:	falsch		
Codierung			
Daten:	0001013	Werkstattcode:	02324
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

52 - Türelektronik Beifahrer

Allgemein			
Teilenummer:	4F0 959 792 T	Beschreibung:	TSG BF H12 0362
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000 CI	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	0000006302826	Identifikation:	TFJ-ING
Datum:	15.05.11	Herstellernummer:	0001
Prüfstandsnummer:	0001	Systemname:	J387
Flash Status			
Datum:	00.00.0000	Programmiersstatus:	00000000
Programmiersversuche:	0	Erfolgreiche Versuche:	0
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	8K0 959 792 M	Revision:	
Codierung			
Daten:	01:1f:06:20:5c:40:41:00:	Werkstattcode:	02391
	01	VZ/Importeur:	823
		Gerätenummer:	56573
Fehler			
02115 - Schließenheit für Zentralverriegelung - unplausibles Signal, statisch			
Fehlerstatus:	01101000	Kilometerstand:	310049 km
Fehlerpriorität:	3	Zeitindikation:	0
Fehlerhäufigkeit:	3	Datum:	26.04.23
Verlernzähler:	252	Uhrzeit:	07:22:50

53 - Feststellbremse

Allgemein			
Teilenummer:	4F0 910 801 D	Beschreibung:	EPB CEFC0090 H05
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:		Identifikation:	GNO-PIR --H05---
Datum:	16.05.11	Herstellernummer:	0079
Prüfstandsnummer:	0030		
Flash Status			
Datum:	00.00.00	Programmiersstatus:	00000000
Programmiersversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	4F0 907 801 B	Revision:	P0000 A00000A
Programm- und Datenversion:	0090	Programmierbar:	wahr
Codierung			
Daten:	0000321	Werkstattcode:	02145
		VZ/Importeur:	785