

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64  
VCDS Version: DRV 18.9.0 Datenstand: 20181219 DS296.0  
www.Ross-Tech.de

Händler-/Werkstattname:  
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll  
Dienstag,20,Juni,2023,16:34:09:61111

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:  
Kilometerstand: 136462km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)  
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 20 28 30 34 36 3B 42 44  
46 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 8F 90

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 Kilometerstand: 136462km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000  
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000  
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000  
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000  
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000  
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000  
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000  
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000  
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010  
30-Sonderfunktionen II -- Status: Fehler 0010  
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000  
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000  
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000  
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000  
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000  
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000  
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000  
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: i.O. 0000  
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000  
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000  
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000  
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUD) Labeldatei.: DRV\059-907-401-V2.clb  
Teilenummer SW: 4G0 907 401 Q HW: 4G0 907 401  
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H41 0002  
Revision: 53H41---  
Codierung: 1225401A042601020800  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_ECM30TDI0114G0907401Q 001003  
ROD: EV\_ECM30TDI0114G0907401Q.rod  
VCID: 31DC1D10F6716748E4-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.  
Readiness: 0 0 0 0 0

-----  
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei.: DRV\0B5-927-156.clb  
Teilenummer SW: 4G1 927 156 T HW: 0B5 927 156 J  
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H02 0006  
Revision: --H02---  
Codierung: 000001  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_TCMDL501021 001012  
ROD: EV\_TCMDL501021.rod  
VCID: 3EEF37493A0EA9154C-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei.: 4G0-907-379-V1.clb  
Teilenummer SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H  
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361  
Revision: ----- Seriennummer: -----  
Codierung: 27A6C701E465E380DB00  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_ESPPremiAU57X 004028  
ROD: EV\_ESPPremiAU57X\_004\_AU57.rod  
VCID: 36E707611A56596D8C-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei.: DRV\8K0-907-064-05.clb  
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN  
Bauteil: BCM2 2.0 H33 0433  
Revision: 00002001  
Codierung: 01A93046000000000000  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 772689221613C3A2B4-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb  
Teilenummer SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE  
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H13 0086  
Seriennummer: 17041300040401  
Codierung: 3612007821  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_AirCondiComfoUDS 002040  
ROD: EV\_AirCondiComfoUDS\_002.rod  
VCID: 620B7FFDAA7A41116C-8036

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb  
Teilenummer SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F  
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0130  
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001711893  
Codierung: 2600201040749FE08981008380001D0C0F9CC70A2E090201000008606101  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 6E1F97D9F23E89E5CC-803A

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB  
Bauteil: WWS57X 130406 H36 0080  
Seriennummer: 130411065657  
Codierung: 0045F7

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB  
Bauteil: G397\_RLFS H06 0002  
Seriennummer: 21190166  
Codierung: 02006D

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S  
Bauteil: E1 - LDS H07 0044  
Seriennummer: 10 04 2013 00000154

Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658  
Bauteil: AQ\_Hum\_Sensor H03 0003  
Seriennummer: 9F4803A6000000000001

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXD146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb  
Teilenummer SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG  
Bauteil: PARKHILFE ACC H01 0083  
Revision: 11001001 Seriennummer: 61031310600832  
Codierung: A8C307  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_EPHVA18AU57X0000 004009  
ROD: EV\_EPHVA18AU57X0000\_004.rod  
VCID: 711C9DD0F631E788E4-8024

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb  
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C  
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040  
Revision: ----- Seriennummer: 003JG00CL7KC  
Codierung: 30323436313330303337554A304C34473053  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_AirbaAU10BPAAU64X 001014  
ROD: EV\_AirbaAU10BPAAU64X\_VW51.rod  
VCID: 36E707611A56596D8C-8062

Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:  
Seriennummer: 3575HRB40044UO4C7912

Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:  
Seriennummer: 3585HRB400G50FP468L8

Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:  
Seriennummer: 3515JRB401850GJ4H8N4

Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:  
Seriennummer: 3525JRB400I50FSSF8R5

Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:  
Seriennummer: 3554VRB400Q50H0U9H1N

Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:  
Seriennummer: 3564VRB400Q50H0U691D

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei.: DRV\4H0-953-568.clb  
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A  
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201  
Revision: 00000000 Seriennummer: 20130419000091  
Codierung: 000015  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 30DD1B17FA747DB3FC-8064

Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C  
Bauteil: E221 - MFL H08 0010

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei.: DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1  
Teilenummer SW: 4G8 920 932 D HW: 4G8 920 932 D  
Bauteil: TDieRdw H79 0515  
Revision: 28460208 Seriennummer: 658170413592011  
Codierung: 13A611001B410008000000  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_RBD4K 004046  
ROD: EV\_RBD4K.rod  
VCID: 30DD1B17F2747DB3FC-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei.: DRV\8R0-265-105.clb  
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E  
Bauteil: Standheizung H24 0260  
Revision: 66006006 Seriennummer: 20130308214220  
Codierung: 5D3F01  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 24C9E33BAAB035EF1C-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC  
Bauteil: J533--Gateway H12 0037  
Revision: ----- Seriennummer: 00000000901184  
Codierung: 00CD077D00  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_GatewPkoUDS 001018  
ROD: EV\_GatewPkoUDS\_001\_AU57.rod  
VCID: 711C9DD0F631E788E4-8024

Steuergerät für Batterieüberwachung:  
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181  
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041  
Seriennummer: 3641750303

Spannungsstabilisator:  
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 D HW: 8K0 959 663  
Bauteil: J532\_DCDCStab H23 0021  
Seriennummer: 13021800000000000439

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb  
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD  
Bauteil: FLA H04 0012  
Revision: AA001002  
Codierung: 02018264747464545425363E00  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 7C21B3330AF825475C-8028

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:\* DRV4G0-919-158.clb  
Teilenummer SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J  
Bauteil: KLIMA FOND H07 0086  
Seriennummer: 16041300040096  
Codierung: 21  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_ClimaContrUnitRearUDS 002019  
ROD: EV\_ClimaContrUnitRearUDS\_002.rod  
VCID: 36E707611A56596D8C-8062

1 Fehler gefunden:

0033 - Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts  
B10D4 22 [009] - Signal oberer Grenzwert überschritten  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 79  
Kilometerstand: 136462 km  
Datum: 2023.06.19  
Zeit: 21:48:38

Spannung Klemme 30: 12.10 V  
Außentemperatur: 38.0 °C  
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Istwert: 12010  
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Sollwert: 12010  
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag offen: 11409  
Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts-Anschlag geschlossen: 10000

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 30: Sonderfunktionen II (J843) Labeldatei: 8K0-907-440.clb  
Teilenummer SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440  
Bauteil: STS H06 0030  
Revision: S0H06000 Seriennummer: 00000000041682  
Codierung: 0101020000000000001020202  
Betriebsnr.: WSC 12936 000 1048576  
VCID: 640963FBAA70B52F1C-8030

1 Fehler gefunden:

03549 - Klemme 15 Sperrung aktiv

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 119

Kilometerstand: 136462 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2023.06.08

Zeit: 18:54:44

-----  
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: DRV\4G0-907-553.clb  
Teilenummer SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F  
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H18 0782  
Codierung: 008000  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_AirSuspe 003024  
ROD: EV\_AirSuspe\_VW51.rod  
VCID: 2EDF1719FA7E09A5CC-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760  
Bauteil: MEM-FS H03 0154  
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000057589447  
Codierung: 0058130000006001000001010101102030303232203232  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 772689221613C3A2B4-8022

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb  
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F  
Bauteil: SARA 6D H02 0056  
Revision: ----- Seriennummer: EJ1BPA82038U46  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
ASAM Datensatz: EV\_SARA2 005012  
ROD: EV\_SARA2.rod  
VCID: 36E707611A56596D8C-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 42: Türelekt. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G  
Bauteil: TSG FA H03 0507  
Revision: ----- Seriennummer: -----  
Codierung: 011C16005E20628002080002  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 47F6295256E3E3D234-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb  
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G  
Bauteil: RCEPS H36 0010  
Revision: 00001000 Seriennummer: 0012391905  
Codierung: 101000010000  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_RCEPS 009008  
ROD: EV\_RCEPS\_009.rod  
VCID: 32DB1F6DEA4A6141EC-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----



Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

-----  
Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387)      Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G  
Bauteil: TSG BF      H03 0507  
Revision: -----    Seriennummer: -----  
Codierung: 011C16005E20628002080002  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 46F7275152E6F9DD0C-8012

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 53: Feststellbremse (----)      Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb  
Teilenummer SW: 4H0 907 801 F    HW: 4H0 907 801 A  
Bauteil: EPB-4      H03 0013  
Revision: -----    Seriennummer: 00000000659298  
ASAM Datensatz: EV\_ParkiBrake 001027  
ROD: EV\_ParkiBrake\_VW51.rod  
VCID: 2BD21106CE6F1B9ED4-807E

1 Fehler gefunden:  
721152 - Belagwechselmodus aktiv  
    C1011 00 [000] - -  
    Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

-----  
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431)      Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb  
Teilenummer SW: 4H0 907 357 B    HW: 4H0 907 357 B  
Bauteil: ....LWR12.... H02 0010  
Seriennummer: 130418-0002-229  
Codierung: 11226F101002A300  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_HeadlRegulBasic 005001  
ROD: EV\_HeadlRegulBasic.rod  
VCID: 2DD0151CC6650FACC4-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 56: Radio (R)      Labeldatei:.. DRV\4F0-035-0xx-56.clb  
Teilenummer SW: 4G0 035 056 G    HW: 4G0 035 056  
Bauteil: Radio U STD    H60 0121  
Revision: AB001007    Seriennummer: 230DL0D2751125  
Codierung: 010003020100000001  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 25C8E534AE8D3FE404-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb  
Teilenummer SW: 4G0 035 666 F HW: 4G0 035 666 H  
Bauteil: H-BN-EU H50 0637  
Revision: ----- Seriennummer: 189DA0D7538964  
Codierung: 050100010003B3EF45908B3E00000003E00101020000000000  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 2BD21106C66F1B9ED4-807E

Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR  
Bauteil: ECE 2013 1505

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C  
Bauteil: DU8 C7 SV H43 0021  
Seriennummer: AUZ8ZDDD0018QQ3

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C  
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204  
Seriennummer: 90349MDI000WS

Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 E  
Bauteil: CD-Database 4949

1 Fehler gefunden:

02095 - Komponentenschutz aktiv

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 118

Kilometerstand: 136462 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2023.06.07

Zeit: 00:22:19

---

Adresse 62: Türelekt. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G  
Bauteil: TSG HL H03 0507  
Revision: ----- Seriennummer: -----  
Codierung: 010814004020628002080002  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 49F42DA85EF9D7E024-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4H0-907-441.clb  
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441  
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061  
Revision: --H06--- Seriennummer: 525 PA8J34G18V  
Codierung: 1080005  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 26D7E731128639FD0C-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb  
Teilenummer SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A  
Bauteil: HDSG-Modul H03 0143  
Revision: 14003001 Seriennummer: 103300931  
Codierung: 097205C010  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_HDSGAu572 001022  
ROD: EV\_HDSGAu571.rod  
VCID: 35D80564E65D5F5484-8060

1 Fehler gefunden:

0068 - Warnsummer für Heckklappe  
B11DF 13 [137] - Unterbrechung  
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 19  
Verlernzähler: 79  
Kilometerstand: 136380 km  
Datum: 2023.06.06  
Zeit: 16:32:13

Spannung Klemme 30: 14.39 V

-----  
Adresse 72: Türelekt. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G  
Bauteil: TSG HR H03 0507  
Revision: ----- Seriennummer: -----  
Codierung: 010814004020628002080002  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
VCID: 49F42DA85EF9D7E024-801C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4GXDN146842 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb  
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C  
Bauteil: RGS-VL H13 0080  
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_RGS\_L 002004  
ROD: EV\_RGS\_L.rod  
VCID: 31DC1D10F6716748E4-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb  
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C  
Bauteil: RGS-VR H13 0080  
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000  
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200  
ASAM Datensatz: EV\_RGS\_R 002004  
ROD: EV\_RGS\_R.rod  
VCID: 32DB1F6DEA4A6141EC-8066

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 06:07)-----