

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64

VCDS Version: PCI 22.3.1 Datenstand: 20220530 DS338.0

www.vcdspro.de

Händler-/Werkstattname:

Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 264730km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 4F (4F0)

Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55

56 61 62 69 72 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WA Kilometerstand: 264730km

00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010

02-Getriebe -- Status: i.O. 0000

03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010

05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000

07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010

09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000

0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000

15-Airbag -- Status: i.O. 0000

16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000

17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000

19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010

25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000

37-Navigation -- Status: i.O. 0000

42-Türelekt. Fahrer -- Status: Fehler 0010

46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010

47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000

4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 2

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-BPP.clb

Teilenummer SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C

Bauteil: 2.7L V6TDI G000AG 0060

Revision: --H01--- Seriennummer:

Codierung: 0011372

Betriebsnr.: WSC 18207 000 1048576

VCID: 1C60239AEAA18CDB334-8048

VINID: 9D196AAAA1161067811801850452FE0708

8 Fehlercodes gefunden:

004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung

P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 13

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:40:49

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 13.07 V

Tastverhältnis: 20.5 %

Tastverhältnis: 88.8 %

Tastverhältnis: 20.5 %

005495 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)

P1577 - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:40:49

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 13.07 V

Binärwert: 1

Binärwert: 1

Binärwert: 1

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 3

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

005491 - Ventil links für Motorlagerung (N144)

P1573 - 001 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:40:49

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 13.07 V

Binärwert: 1

Binärwert: 1

Binärwert: 1

005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen

P1653 - 002 -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100010

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:40:50

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 0.0 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 13.07 V

Binärwert: 00101000

Drehmoment: 62.4 Nm

001649 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)

P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110000

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 4

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Zeit: 13:06:46

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 93.6 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 12.62 V

Tastverhältnis: 13.4 %

Temperatur: 21.6°C

001650 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)

P0672 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110000

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 13:06:46

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 93.6 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 12.62 V

Tastverhältnis: 13.4 %

Temperatur: 21.6°C

001651 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)

P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110000

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 13:06:46

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 93.6 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 12.62 V

Tastverhältnis: 13.4 %

Temperatur: 21.6°C

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 5

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

001652 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)

P0674 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01110000

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 13:06:46

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min

Drehmoment: 93.6 Nm

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Tastverhältnis: 1.0 %

Spannung: 12.62 V

Tastverhältnis: 13.4 %

Temperatur: 21.6°C

Readiness: 1 1 0 0 0 ----- Adresse 02: Getriebe

Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl

Teilenummer SW: 4F1 910 156 A HW: 09L 927 156 A

Bauteil: AG6 09L 2.7 TDI 132 0020

Revision: --H01--- Seriennummer: 4149485

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200

VCID: 221C1D62C8C5BA2BF98-8076

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 6

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.clb

Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L

Bauteil: ESP 8.0 quattro H05 0090

Revision: 00000000 Seriennummer: 000000000000000

Codierung: 0004488

Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200

VCID: 2D06FE5E811B755354A-8078

1 Fehler gefunden:

01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30

000 - -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 23

Verlernzähler: 90

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 13:01:43

Umgebungsbedingungen:

Hex Wert: 0x00C0

Hex Wert: 0x0282

Hex Wert: 0x0024

Hex Wert: 0x018B

Hex Wert: 0x00FF

----- Adresse 05: Zugangs-/Startber.

Labeldatei: 4F0-910-852.clb

Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B

Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220

Revision: 31050601 Seriennummer: 10604000364825

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 79871 150 86586

VCID: 63925866975FF323B2E-8036

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E

Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080

Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D

Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 7

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb

Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729

Bauteil: Interfacebox H43 5570

Revision: 00000000 Seriennummer: 350C.067656879

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200

VCID: 2516067ED9EB4D139CA-8070

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E

Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050

Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000352038

Subsystem 3 - Seriennummer: 0128.02.060000000100010796ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: 010796ÿ

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb

Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S

Bauteil: KLIMABETAETIGUNG12 0170

Revision: 00000030 Seriennummer: 00000030102287

Codierung: 0000022

Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200

VCID: 5BE26086AF2FCBE3FAE-800E

1 Fehler gefunden:

01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 90

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:48:00

Umgebungsbedingungen:

Temperatur: 23.0°C

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 8

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279

Bauteil: ILM Fahrer H15 0190

Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279

Codierung: 0002121

Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200

VCID: 2A0CF542B0F5626BB18-807E

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB

Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150

Codierung: 00062736

Betriebsnr.: WSC 02335

Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB

Bauteil: REGENLICHTSENSORH11 0050

Codierung: 00141886

Betriebsnr.: WSC 02335

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A

Bauteil: CD-Changer H44 0470

Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8070999

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 1C60239AEAA18CDB334-8048

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 9

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb

Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B

Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280

Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0DCL04

Codierung: 0013362

Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200

VCID: 290E0A4EB5F36973B82-807C

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME101D1248Y

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0F793756E

Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0B622F59R

Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0C1A2D31K

Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0B214C3D4

Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0B3A19171

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A

Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230

Revision: 00H07000 Seriennummer: 90054060500647

Codierung: 0002041

Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200

VCID: 66944172646D860B550-8032

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX

Bauteil: Lenkradmodul H07 0090

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B

Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H17 0660

Revision: 00200000 Seriennummer: 4PT30RT26

Codierung: 2049003

Betriebsnr.: WSC 66011 530 11680

VCID: 211E126ECDC3A133E02-8074

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 10

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei.: DRV\4F0-910-468.clb

Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D

Bauteil: Gateway H11 0070

Revision: 11 Seriennummer: 130080621981C6

Codierung: EDFE73C41B3104

Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200

VCID: 270A0C76A3E75F03AE6-8072

1 Fehler gefunden:

00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb

011 - Unterbrechung - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00101011

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 130

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:50:01

----- Adresse 37: Navigation Labeldatei:

DRV\4E0-910-88x-37.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D

Bauteil: MNS ECE H47 0850

Revision: 00000000 Seriennummer: 364C0067537035

Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200

VCID: 3B22C0064F6FEBE3DAE-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 11

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F

Bauteil: TSG FA H21 0050

Codierung: 0000522

Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200

VCID: 2D06FE5E811B755354A-8078

1 Fehler gefunden:

02123 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte

012 - elektrischer Fehler im Stromkreis

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101100

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 90

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:47:55

----- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:.
4F0-910-289.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F

Bauteil: Komfortgeraet H19 0140

Revision: 01400019 Seriennummer: 01010855270000

Codierung: 0131205

Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200

VCID: 2D06FE5E811B755354A-8078

1 Fehler gefunden:

01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)

009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101001

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 254

Verlernzähler: 65

Kilometerstand: 255861 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2022.12.29

Zeit: 22:02:21

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 12

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223

Bauteil: Amp.-ASK H10 0350

Revision: 34500001 Seriennummer: 02302060228035

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200

VCID: 221C1D62C8C5BA2BF98-8076

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280

Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080

Revision: Seriennummer: 00000000123792

Codierung: 0001003

Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200

VCID: 5EE46992BC3DDECB9D0-800A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F

Bauteil: TSG BF H21 0050

Codierung: 0000522

Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200

VCID: 2C00F35ABA017C5B434-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse
53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb

Teilenummer SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801

Bauteil: EPB CA3C0040 H03 0040

Revision: --H03---

Codierung: 0000521

Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200

VCID: 1E642992FCBD9ECBDD0-804A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 13

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl

Teilenummer: 8P0 907 357 C

Bauteil: Dynamische LWR H01 0010

Revision: 00000000 Seriennummer:

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200

VCID: 3A2CC5024055D2EBC18-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse
56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E

Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630

Revision: 00000000 Seriennummer: 352CK067628132

Codierung: 0000001

Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200

VCID: 313EE22E9D2311B3702-8064

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 14

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A

Bauteil: J0644 BEM H12 0590

Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000029505

Betriebsnr.: WSC 51161 150 84738

VCID: 23121866D7DFB323F2E-8076

Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D

Bauteil: von VAO 2602122209

Codierung: 344630393135313035442056413032363032313232323039

Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290

2 Fehlercodes gefunden:

02254 - Schnittstelle zum Generator

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 4

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 90

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:04:08

02479 - teilweise Verbraucherabschaltung aktiv

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 7

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264734 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2005.09.20

Zeit: 12:08:53

----- Adresse 62: Türelekt. hi. li. Labeldatei:
DRV\4F0-910-795.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F

Bauteil: TSG HL H21 0050

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200

VCID: 2F3AE4568B170743666-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -----

VCDS

Eigendiagnoseprotokoll

Samstag,01,Juli,2023,15:30:28:42163

Seite 15

Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:

Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B

Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060

Codierung: 0000331

Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200

VCID: 24101B7AD2D1B41B8B4-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse
72: Türelekt. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F

Bauteil: TSG HR H21 0050

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200

VCID: 2F3AE4568B170743666-807A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl

Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E

Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020

Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820603804354

Codierung: 0211006

Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151

VCID: 26140172A4ED460B950-8072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ----- Adresse

77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl

Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335

Bauteil: Handyvorb2 H13 1130

Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007617652

Codierung: 0010900

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 2C00F35ABA017C5B434-8078

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende----- (Dauer: 01:48, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.4V/12.4V)-----