Eingangs-Kurztest-Protokoll

Baureihe/Baumuster 170.449 Werkstatt-ld. [Werkstattdata]

FIN WDB1704491F233601 Lenkung LEFT

 Gefahrene
 Version
 7.7.3/03/2021

 Gesamtstrecke
 (2021-02-10)

Batteriespannung 11.39 V

EGS - Elektronische Getriebesteuerung				i	
MB-Numn	ner	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	n Pin
03054520	32	08.2000	02.2001	2/0	11
Ereigni	S		Text		Status
P2310	Trakti				Ereignis GESPEICHERT

/M - Elektronisches Wählhebelmodul				- f -		
MB-Nummer		HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
2105451632		27.2000	06.1999	0/08	9	
Code		Text				
P1876	gesen	Die vom Steuergerät N47 (Steuergerät Traktionssysteme) GESPEICHERT gesendeten Signale für die Raddrehzahlen und das Bremsmoment sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar.				
P1861		as vom Traktionssystem über den CAN-Bus gesendete GESPEICHERT addrehzahlsignal hinten links ist unplausibel.				
P1860		om Traktionssystem übe ehzahlsignal hinten rech	r den CAN-Bus gesender ts ist unplausibel.	te GES	SPEICHERT	

E - Motorelektro	nik			i
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1111532079	44.2000	46.2000	2/32	7
Ereignis		Text		Status
P200F-004 Fehler ist im Bauteil N15/3 (Steuergerät EGS) gespeichert. [P0720] GE				
P2027-016 CAN BAS	Botschaft vom Steuerger , CAN-Signal-Unterbrech	rät N47-5 (Steuergerät nung [P0600]		Ereignis ESPEICHERT

Montag, 3. Juli 2023 12:39:20

0/71

Seite 1/3

```
03/2021 (2021-02-10)\AddOns: ([18368) (18419) (18606) (18660) (18661) (18665) (18679) (18680) (18681)
(18684) (18685) (18686) (18687) (18688) (18689) (18690) (18691) (18692) (18693) (18694) (18695) (18696)
(18697) (18698) (18699) (18701) (18702) (18703) (18704) (18705) (18706) (18707) (18708) (18711) (18712)
(18714) (18715) (18716) (18717) (18718) (18720) (18722) (18728) (18734) (18738) (18730) (18740) (18742) (18743)
(18746) (18749) (18751) (18754) (18757) (18761) (18764) (18765) (18773) (18775) (18778) (18780) (18780)
(18791) (18793) (18800) (18801) (18806) (18808) (18810) (18816) (18820) (18825) (18831) (18836) (18837)
(18839) (18841) (18843) (18847) (18849) (18852) (18854) (18855) (18857) (18858) (18862) (18864) (18865)
(18866) (18868) (18871) (18873) (18875) (18878) (18880) (18881) (18882) (18883) (18886) (18890) (18891)
(18893) (18895) (18898) (18900) (18903) (18905) (18908) (18911) (18916) (18920) (18924) (18927) (18932)
(18934) (18936) (18938) (18940) (18942) (18945) (18946) (18948) (18950) (18955) (18956) (18960) (18965)
(18967) (18970) (18973) (18979) (18980) (18983) (18985) (18987) (18988) (18991) (18991) (18995) (18996)
(18999) (19000) (19004) (19006) (19008) (19009) (19010) (19012) (19016) (19018) (19020) (19026) (19027)
(19028) (19029) (19030) (19033) (19034) (19036) (19038) (19040) (19043) (19044) (19047) (19050) (19051)
(19054) (19055) (19056) (19059) (19061) (19063) (19065) (19066) (19071) (19073) (19074) (19076) (19078)
(19079) (19081) (19082) (19084) (19087) (19088) (19090) (19091) (19093) (19094) (19096) (19100) (19101)
(19102) (19105) (19106) (19108) (19109) (19112) (19116) (19117) (19119) (19120) (19120) (19126) (19127)
(19129) (19131) (19134) (19135) (19140) (19143) (19145) (19146) (19148) (19149) (19152) (19153) (19154)
(19155) (19159) (19160) (19164) (19166) (19167) (19168) (19169) (19172) (19175) (19177) (19178) (19182)
(19184) (19185) (19188) (19190) (19191) (19194) (19196) (19198) (19200) (19205) (19206) (19207) (19208)
(19209) (19210) (19212) (19213) (19216) (19217) (19218) (19220) (19223) (19224) (19225) (19226) (19227)
(19228) (19232) (19234) (19235) (19236) (19240) (19242) (19244) (19246) (19247) (19248) (19249) (19250)
(19251) (19253) (19258) (19259) (19262) (19263) (19266) (19268) (19271) (19274) (19275) (19276) (19278)
(19279) (19280) (19283) (19287) (19288) (19289) (19290) (19291) (19298) (19300) (19301) (19302) (19503)
(19507) (19508) (19511) (19512) (19515) (19517) (19519) (19520) (19522) (19523) (19552) (19553) (19554)
```

P202B-001	CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP , Geschwindigkeitssignal UNPLAUSIBEL [P0500]	Ereignis GESPEICHERT
P202B-002	CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP , Geschwindigkeitssignal UNPLAUSIBEL	Ereignis GESPEICHERT
P202B-004	CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP , Geschwindigkeitssignal UNPLAUSIBEL	Ereignis GESPEICHERT
P202B-008	CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP , Geschwindigkeitssignal UNPLAUSIBEL	Ereignis GESPEICHERT
P202B-016	CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP , Geschwindigkeitssignal UNPLAUSIBEL	Ereignis GESPEICHERT

P - Electron	ic Stability Prog	ram		- f -		
MB-Nummer	HW-Vers	sion SW-Version	Diagnoseversion	Pin		
1705450132	42.199	9 42.1999	128/5	9		
Code		Text				
;	C1000-016 Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP und BAS) prüfen. Spannungsversorgung des Bauteils N47-5 (Steuergerät ESP und BAS) prüfen. GESPEICHERT GESPEICHERT					
C1140-128	N49 (Lenkwinkelsens	49 (Lenkwinkelsensor): Der Lenkwinkelsensor ist nicht initialisiert. GESP				
C1140-002	N49 (Lenkwinkelsens	(Lenkwinkelsensor)::2				

BAS - Brake Assist	BAS - Brake Assist				
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
1705450132	31.1998	18.1999	128/0	9	
Code		Text	,	Status	
C1025-002 CAN-F	C1025-002 CAN-Bus: CAN-Botschaft ABS ist fehlerhaft.			PEICHERT	
C1025-008 CAN-	C1025-008 CAN-Bus: CAN-Botschaft ABS ist fehlerhaft. GE				

UP - Unterdruckpumpe Bremskraftverstärker					- f -
MB-Numm	er	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
029545063	32	44.1999	38.2000	0/0	15
Code			Text		Status
C1025		CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N47-5 (Steuergerät ESP, GES und BAS)' fehlt oder ist fehlerhaft.			

AB - Airbag				- 🗸 -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0018200826	12.1995	07.1997	4/01	13

FFZ - Funkfernbedienung/Elektrische Zentralverriegelung				
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1708201726	47.2000	51.2000	0/01	1

E - Pneui	matisch	e Steuereinheit			- f -	
MB-Numi	mer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin	
17080008	708000848 30.2000 04.2000 0/00		0/00	1		
Code		Text			Status	
B1726		Spannungsversorgung der Klemme 30 wurde in geschärftem GES tand unterbrochen.				
B1710		r Alarm wurde über das Bauteil S17/8 (Schalter GES ferraumleuchte) ausgelöst.				
B1132		larm wurde über das Bau schuhkasten, EDW) ausg		G	ESPEICHERT	

B1132	Der Alarm wurde über das Bauteil S62/7 (Schalter	GESPEICHERT
	Handschuhkasten, EDW) ausgelöst.	

F - Steuergerät Kombifunktionen					- f -
MB-Numm	ner	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	n Pin
17082009	26	04.2000	19.1997	0/01	1
Code	•		Text		Status
B1014		ne 49 führt bei Klemme Funktion.	GESPEICHERT		

- Varioda	ach				- f -
MB-Numi	mer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
17082009	926	04.2000	19.1997	0/01	1
Code			Text		Status
B1268	Drehza	rehzahlgeber: Statussignal ist ungültig.			
B1493		usgang oder Zuleitung des Bauteils N70h1 (Gong Verdeckbetrieb GEs nd -verriegelung) hat S oder T .			SPEICHERT

W - Einbruch-Diebstahl-Warnanlage				- f -	
MB-Nummer		HW-Version	on SW-Version Diagnose		Pin
1708000848		30.2000	04.2000	0/00	1
Code			Text		Status
B1726		Spannungsversorgung der Klemme 30 wurde in geschärftem GES stand unterbrochen.			SPEICHERT
B1710		r Alarm wurde über das Bauteil S17/8 (Schalter GESPI fferraumleuchte) ausgelöst.			SPEICHERT
B1132		r Alarm wurde über das Bauteil S62/7 (Schalter GES ndschuhkasten, EDW) ausgelöst.			SPEICHERT
B1132		arm wurde über das Bau chuhkasten, EDW) ausç		GE	SPEICHERT

LWR - Leuchtweitenregulierung				
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
1408207426	10.1999	03.1999	1/01	15

KIW - Komb	IW - Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige				- f -
MB-Numr	ner	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversio	n Pin
17054054	111	26.2000	46.1999	2/24	15
Code			Text		Status
B1041	Die C/	AN-Kommunikation mit on the stort.	GESPEICHERT		

TAU - Tempe	AU - Temperaturautomatik			
MB-Numm	er HW-Versi	ion SW-Vers	sion Diagnoseversion	Pin
170830108	35 12.200°	1 12.199	98 1/06	15
Code	Code			Status
B1416	A31m1 (Umwälzpum)	pe)	,	AKTUELL