



CarPort Diagnosebericht

CarPort Version: 2.7.2
Datum/Uhrzeit: 12.12.23 18:00

Interface: AutoDia K509
SystemID: AN53WR4W1E2DLRIA44

01 - Motorelektronik

Allgemein			
Teilenummer:	03G 906 021 QK	Beschreibung:	R4 1,9L EDC G000SG
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	VWXBZ0G0700032	Identifikation:	BPG-810 --H07---
Datum:	02.09.07	Herstellernummer:	0231
Prüfstandsnummer:	1348		
Flash Status			
Datum:	00.00.00	Programmiersstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
VIN:	VWZZZ1KZ8W536931	Hardwareteilenummer:	03G 906 021 AB
Revision:	P0101 HAXN	Programm- und Datenversion:	1341
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0000072	Werkstattcode:	00011
		VZ/Importeur:	888
		Gerätenummer:	06946
Fehler			
P1641 - Bitte Fehlerspeicher des - Klima-SG auslesen, statisch			
Fehlerstatus:	01100000	Drehzahl:	0 U/min
Fehlerpriorität:	6	Geschwindigkeit:	0 km/h
Fehlerhäufigkeit:	1	Last:	0,0 %
Verlernzähler:	255	Spannung:	12,5 V
Kilometerstand:	254903 km	Schalterstellungen:	00101100
Zeitindikation:	0	Temperatur:	8,1 °C
Uhrzeit:	00:26:40	ohne Einheit:	16

03 - Bremsenelektronik

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 907 379 AC	Beschreibung:	ESP FRONT MK60
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:		Identifikation:	CTA-000 00H11001
Datum:	16.09.07	Herstellernummer:	0842
Prüfstandsnummer:	0101		
Flash Status			
Datum:	00.00.00	Programmiersstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			

Hardwareteilenummer:	1K0 907 379 AC	Programm- und Datenversion:	0101
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0021234	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

08 - Klima-/ Heizungselektronik

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 907 044 BS	Beschreibung:	ClimatronicPQ35 120
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	00000000000000	Identifikation:	BHB-001 00120021
Datum:	30.08.07	Herstellernummer:	0074
Prüfstandsnummer:	0003		
Flash Status			
Datum:	--.--	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	1K0 907 044 BS	Programm- und Datenversion:	1111
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	Nicht unterstützt		

Fehler			
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch			
00538 - Referenzspannung - unterer Grenzwert unterschritten, statisch			
00538 - Referenzspannung - unterer Grenzwert unterschritten, statisch			
01273 - Frischluftgebläse - Kurzschluss nach Masse, statisch			
00819 - Hochdruckgeber - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch			

09 - Elektronische Zentralelektrik

Allgemein			
Teilenummer:	3C0 937 049 AJ	Beschreibung:	Bordnetz-SG H54
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	01000007462123	Identifikation:	RB8-658 00H54000
Datum:	28.07.07	Herstellernummer:	2675
Prüfstandsnummer:	0009		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	3C0 937 049 AJ	Revision:	KS2202
Programm- und Datenversion:	2202	Programmierbar:	falsch
Codierung			
Daten:	01:8b:8f:27:00:04:18:00:	Werkstattcode:	00000
	47:0a:00:00:0f:00:00:00:	VZ/Importeur:	785
	00:09:5d:03:5c:00:01:00:	Gerätenummer:	00200
	00:00:00:00:00:00:00:		
Subsystem 1			
Teilenummer:	5M0 955 119 B	Beschreibung:	Wischer 030907 021
Programm- und Datenversion:	0501	Programmierbar:	falsch
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

15 - Airbag

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 909 605 T	Beschreibung:	1D AIRBAG VW8 020
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	0038PD1G17XL	Identifikation:	SME-RBG 05020000
Datum:	12.09.07	Herstellernummer:	2362
Prüfstandsnummer:	000A		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	1K0 909 605 T	Revision:	A4.7.7 2.04.02 3.34 2.30 A1D F05 S01 D
Programm- und Datenversion:	2300	Programmierbar:	falsch
Codierung			
Daten:	0012612	Werkstattcode:	01373
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

16 - Lenksäulenelektronik

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 953 549 BC	Beschreibung:	Lenksäulenmodul 036
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	1K0 953 549 BC	Programm- und Datenversion:	0070
Programmierbar:	falsch		
Codierung			
Daten:	0000042	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

17 - Schalttafeleinsatz

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 920 864 B	Beschreibung:	KOMBIINSTRUMENT VN4
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	VWXBZ0G0700032	Identifikation:	VN4-000 V0010000
Datum:	12.09.07	Herstellernummer:	3684
Prüfstandsnummer:	0049		
Flash Status			
Datum:	--.--.--	Programmiersstatus:	00000000
Programmierversuche:	1	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	1		
Zusätzliche Informationen			
VIN:	VWZZZ1KZ8W536931	Hardwareteilenummer:	1K0 920 864 B
Revision:	DKBI339 Y040 Z0005	Programm- und Datenversion:	4005
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0007103	Werkstattcode:	11111
		VZ/Importeur:	111
		Gerätenummer:	11111

Fehler

00562 - Geber für Ölstand-/Temperatur - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, statisch

Fehlerstatus:	01101010	Kilometerstand:	254836 km
Fehlerpriorität:	3	Zeitindikation:	0
Fehlerhäufigkeit:	0	Uhrzeit:	16:01:13
Verlernzähler:	148		

19 - Diagnoseinterface für Datenbus

Allgemein

Teilenummer:	1K0 907 530 L	Beschreibung:	J533 Gateway H07
--------------	---------------	---------------	------------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer:	040907F1000072	Identifikation:	SJ8-FST H07 01
Datum:	04.09.07	Herstellernummer:	0072
Prüfstandsnummer:	00F1		

Flash Status

Datum:	04.09.07	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 907 951	Revision:	A5.16 D3.39 I3.39 K3.39 XPQ35V25_16 X5.11
Programm- und Datenversion:	0052	Programmierbar:	wahr

Codierung

Daten:	e9:80:7f:4e:00:02:02:90:02	Werkstattcode:	30295
		VZ/Importeur:	136
		Gerätenummer:	93433

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

25 - Wegfahrsicherung

Allgemein

Teilenummer:	1K0 920 864 B	Beschreibung:	IMMO VN4
--------------	---------------	---------------	----------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer:	VWXBZ0G0700032	Identifikation:	VN4-000 V0010000
Datum:	12.09.07	Herstellernummer:	3684
Prüfstandsnummer:	0049		

Zusätzliche Informationen

VIN:	VWVZZZ1KZ8W536931	Hardwareteilenummer:	1K0 920 864 B
Revision:	DKBI339 Y040 Z0005	Programm- und Datenversion:	4005
Programmierbar:	falsch		

Codierung

Daten:	Nicht unterstützt
--------	-------------------

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

33 - OBD II

Kommunikation

Protokoll:	OBD2	Transportprotokoll:	KWP2000
Bus:	K-Line	Baudrate:	10400

Motorelektronik (0x10)

VIN:	VWVZZZ1KZ8W536931	Kalibrierungs-Id:	03G906021QK 1341
------	-------------------	-------------------	------------------

Kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x10)

Fehlzündung:	— Nicht unterstützt	Einspritzsystem:	✓ Bereit
Abgasrelevante Komponenten:	✓ Bereit		

Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x10)

Katalysator:	— Nicht unterstützt	Katalysator Heizung:	— Nicht unterstützt
Kraftstoffverdunstungssystem:	— Nicht unterstützt	Sekundärluftsystem:	— Nicht unterstützt
Klimaanlage:	— Nicht unterstützt	Lambdasonden:	✗ Nicht bereit
Lambdasonden Heizung:	✗ Nicht bereit	Abgasrückführung:	✗ Nicht bereit

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

42 - Türelektronik Fahrer

Allgemein

Teilenummer:	1K0 959 701 N	Beschreibung:	Tuer-SG 006
--------------	---------------	---------------	-------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Flash Status

Datum:	-----	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 959 701 N	Programm- und Datenversion:	1213
Programmierbar:	wahr		

Codierung

Daten:	0000180	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

44 - Lenkhilfe

Allgemein

Teilenummer:	1K1 909 144 M	Beschreibung:	EPS_ZFLS Kl.070 H08
--------------	---------------	---------------	---------------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Flash Status

Programmierstatus:	00000000	Programmierversuche:	2
Vorbedingungen:	00000000	Erfolgreiche Versuche:	2

Zusätzliche Informationen

Revision:	Z	Programm- und Datenversion:	1901
Programmierbar:	wahr		

Codierung

Daten:	Nicht unterstützt
--------	-------------------

Fehler

00778 - Geber für Lenkwinkel - statisch

46 - Zentralmodul Komfortsystem

Allgemein

Teilenummer:	1K0 959 433 BT	Beschreibung:	KSG PQ35 G2 020
--------------	----------------	---------------	-----------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer:	00000000000000	Identifikation:	50W-HSE 00020000
Datum:	27.06.07	Herstellernummer:	1076
Prüfstandsnummer:	P301		

Flash Status

Datum:	--.--.--	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	1K0 959 433 BT	Programm- und Datenversion:	0204
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	80:90:02:00:51:03:08:7f:	Werkstattcode:	00000
	2d:04:84:05:60:08:cf:03:	VZ/Importeur:	785
	e0:fc:a0	Gerätenummer:	00200
Subsystem 1			
Teilenummer:		Beschreibung:	Sounder n.mounted
Programm- und Datenversion:		Programmierbar:	falsch
Subsystem 2			
Teilenummer:		Beschreibung:	NGS n.mounted
Programm- und Datenversion:		Programmierbar:	falsch
Subsystem 3			
Teilenummer:		Beschreibung:	IRUE n.mounted
Programm- und Datenversion:		Programmierbar:	falsch
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

52 - Türelektronik Beifahrer

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 959 702 N	Beschreibung:	Tuer-SG 006
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Flash Status			
Datum:	-----	Programmierstatus:	00000000
Programmierversuche:	0	Vorbedingungen:	00000000
Erfolgreiche Versuche:	0		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	1K0 959 702 N	Programm- und Datenversion:	1213
Programmierbar:	wahr		
Codierung			
Daten:	0000436	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	00200
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			

56 - Radio

Allgemein			
Teilenummer:	1K0 035 186 AD	Beschreibung:	Radio BVX 034
Kommunikation			
Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Erweiterte Identifikation			
Seriennummer:	VWZ1Z2F2754321	Identifikation:	BVX-003 00034000
Datum:	24.10.06	Herstellernummer:	4321
Prüfstandsnummer:	0001		
Zusätzliche Informationen			
Hardwareteilenummer:	1K0 035 186 AD	Programm- und Datenversion:	0045
Programmierbar:	falsch		
Codierung			
Daten:	0020200	Werkstattcode:	01324
		VZ/Importeur:	785

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

62 - Türelektronik hinten links**Allgemein**

Teilenummer:	1K0 959 703 K	Beschreibung:	Tuer-SG	006
--------------	---------------	---------------	---------	-----

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 959 703 K	Programm- und Datenversion:	1203
Programmierbar:	falsch		

Codierung

Daten:	0000144	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	1012552

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

69 - Anhängerfunktion**Allgemein**

Teilenummer:	1K0 907 383	Beschreibung:	ANHAENGERELEKTR 003
--------------	-------------	---------------	---------------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 907 383	Programm- und Datenversion:	0020
Programmierbar:	falsch		

Codierung

Daten:	0000001	Werkstattcode:	00000
		VZ/Importeur:	000
		Gerätenummer:	00000

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

72 - Türelektronik hinten rechts**Allgemein**

Teilenummer:	1K0 959 704 K	Beschreibung:	Tuer-SG	006
--------------	---------------	---------------	---------	-----

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000

Zusätzliche Informationen

Hardwareteilenummer:	1K0 959 704 K	Programm- und Datenversion:	1203
Programmierbar:	falsch		

Codierung

Daten:	0000144	Werkstattcode:	01392
		VZ/Importeur:	785
		Gerätenummer:	1012552

Fehler

Keine gespeicherten Fehler

76 - Einparkhilfe**Allgemein**

Teilenummer:	1K0 919 283 A	Beschreibung:	24 Einparkhilfe
--------------	---------------	---------------	-----------------

Kommunikation

Protokoll:	KWP2000	Transportprotokoll:	TP 2.0 & KWP2000
------------	---------	---------------------	------------------

Bus:	CAN 11-Bit	Baudrate:	500000
Flash Status			
Programmierstatus:	00000000	Programmierversuche:	0
Vorbedingungen:	00000000	Erfolgreiche Versuche:	0
Zusätzliche Informationen			
Programm- und Datenversion:	0101	Programmierbar:	wahr
Codierung			
Daten:	Nicht unterstützt		
Fehler			
Keine gespeicherten Fehler			