TYP 211.0 /2 /6 mit CODE (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik
für Fond links



P83.10-2476-09

1	*Schrauben*	*7*	*Klebepad*	*13*	*Schraube*
2	*Halter Luftkanal*	*8*	*Klimakasten*	*14*	*Bodenbelag vorn links*
3	*Luftkanal Fond links*	*9*	*Elektrische Steckverbindungen*		
4	*Luftkanal Fond rechts*	*10*	*Halter*	*M16/30*	*Stellmotor Mischluftklappe Fond links*
5	*Anschluss Luftkanal*	*11*	*Elektrische Steckverbindung*		
6	*Dämmmatte*	*12*	*Elektrische Steckverbindung*		

	Aus-, Einbauen		
1	Ablagebox lösen und nach hinten versetzen bis die Schrauben (1) zugänglich sind	Die elektrischen Steckverbindungen unter der Bodenplatte müssen nicht getrennt werden. Siehe: ↓ Ablagebox aus-, einbauen	 AR68.20-P-2320T
2	Schrauben (1) herausschrauben und Halter Luftkanal (2) abnehmen		
3	Instrumententafel-Unterteil Fahrerseite ausbauen		AR68.10-P-1505T
4	Luftkanal Fond links (3) und Luftkanal Fond rechts (4) vom Anschluss Luftkanal Fond (5) abziehen		
5	Dämmmatte (6) herausnehmen und Klebepad (7) abziehen		
6	Anschluss Luftkanal Fond (5) vom Klimakasten (8) abziehen		
7	Elektrische Steckverbindungen (9) am Halter (10) entriegeln und abnehmen		
8	Elektrische Steckverbindung (11) trennen		
9	Verbliebenen Stecker der elektrischen Steckverbindung (11) am Halter (10) entriegeln und abnehmen		
10	Anschluss Luftkanal Fond (5) zwischen den elektrischen und optischen Leitungssätzen herausführen	Richtige Verlegung der elektrischen und optischen Leitungssätze beachten, sonst können die elektrischen und optischen Leitungssätze durch Abknicken beschädigt werden.	
11	Elektrische Steckverbindung (12) trennen		
12	Schrauben (13) herausschrauben und Stellmotor Mischluftklappe Fond links (M16/30) vom Klimakasten (8) abnehmen	Die vordere, linke Schraube (13) ist vom linken Fußraum aus durch Umlegen des Bodenbelages vorn links (14) besser zugänglich.	

© Daimler AG, 30.05.18, L/04/18, ar83.10-p-2002ta, Stellmotor Mischluftklappe links aus-, einbauen

		Einbau: Verstellmechanismus auf Zustand prüfen. Bei Beschädigung entsprechendes Teil aus Teilesatz Kinematik entnehmen. Beim Erneuern des Stellmotors Mischluftklappe Fond links (M16/30) muss die Stellung der Antriebswelle der Mischluftklappe Fond links der Position des Stellantriebes am Stellmotor Mischluftklappe Fond links (M16/30) angeglichen werden.	
			*WH58.30-Z-1031-06A
			*WH58.30-Z-1008-06A
	Hinweise zur Montage für Stellmotoren		AH83.10-P-0001-01T
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
14	Normierung der Stellmotoren durchführen	Menüpunkt Ansteuerung, Normierung der Stellmotoren.	
AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen		AD00.00-P-2000-04A
		Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	*WH58.30-Z-1048-13A

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1008-06A	Knarre für Aufnahme von BITS-Schraubendrehereinsätzen	
WH58.30-Z-1031-06A	BITS-Schraubendrehereinsatz Innentorx T20 Länge 26 mm	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00