

TYP 204.0/2/9
TYP 212
außer CODE 224 (Design Fondeinzelsitzanlage)



P91.12-3397-08

Dargestellt am Typ 204.0 ohne Code (248) Fondsitz mit integriertem Kindersitz

1 Fondsitzkissen
2 Aufnahme
3 Elektrischer Leitungssatz




P91.12-3224-09

Dargestellt am Typ 204.0 mit Code (248) Fondsitz mit integriertem Kindersitz

1 Fondsitzkissen
2 Aufnahme
4 Kindersitzkissen
5 Fußstütze
6 Schraube
7 Sitzgestell

Dargestellt am Typ 204.3, Fahrzeugseite links


2 Aufnahme
3 Elektrischer Leitungssatz
8 Klebestreifen



P91.12-3570-01

Dargestellt am Typ 212

1 Fondsitzkissen
X54/11 Elektrische Steckverbindungen Heizkissen Sitzheizung Fond links und rechts (mit Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts)



P91.12-3396-11

	Aus-, Einbauen		
1	Beide Vordersitze nach vorn verstellen		
2	Fondsitzkissen (1) nach oben aus den Führungshülsen (Pfeile A) herausziehen	Bei Fahrzeugen ohne Code (248) Fondsitz mit integriertem Kindersitz Beim Typ 212 mit Code (864) Fond Entertainment-System das Fondsitzkissen (1) beim Herausziehen abfangen. Sonst wird der DVD-Player beschädigt.	
3	Kindersitzkissen (4) ausfahren	Bei Fahrzeugen mit Code (248) Fondsitz mit integriertem Kindersitz	
4	Linke und rechte Fußstütze (5) ausbauen	Bei Fahrzeugen mit Code (248) Fondsitz mit integriertem Kindersitz An den Markierungen (Pfeile B) der Fußstütze (5) mit geeignetem Schraubendreher einfahren und die Rasthaken (Pfeile C) wechselweise zurückdrücken, anschließend Fußstütze (5) waagrecht aus Sitzgestell (7) herausnehmen. **Einbau:** Führungen (Pfeile D) der Fußstütze (5) in die Aussparungen (Pfeile E) des Sitzgestells (7) einfahren.	
5	Schrauben (6) vom linken und rechten Sitzgestell (7) des Fondsitzkissens (1) herausschrauben	Bei Fahrzeugen mit Code (248) Fondsitz mit integriertem Kindersitz Nm Schraube Sitzkissen Fond an Karosserie	*BA91.12-P-1010-03I
6	Verkleidung DVD-Player ausbauen	TYP 212 mit CODE 864 (Fond Entertainment-System) außer CODE 224 (Design Fondeinzelsitzanlage)	AR82.60-P-7505-01EW
7	Fondsitzkissen (1) so weit zurückschieben, bis die Haltebügel auf der Unterseite des Fondsitzkissens (1) aus den Aufnahmen (2) ausfahren	**Einbau:** Auf richtigen Sitz der Haltebügel in den Aufnahmen (2) achten.	

8	Fondsitzkissen (1) nach vorn führen und elektrische Steckverbindungen Heizkissen Sitzheizung Fond links und rechts (X54/11) trennen	TYP 212 mit CODE 872 (Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts)	
9	Fondsitzkissen (1) herausnehmen	(!) Fondsitzkissen (1) vorsichtig aus dem Fahrzeug herausnehmen. Sonst werden Bauteile im Fahrzeuginnenraum bzw. an den Fondtüren beschädigt. (!) **Einbau:** Auf die Verlegung und Befestigung des elektrischen Leitungssatzes (3) vor den Aufnahmen (2) achten. Sonst wird der elektrische Leitungssatz (3) beschädigt. i **Einbau:** Lage des mittleren Gurtschlosses beachten.	
10	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm **Fondsitze**

Nummer	Benennung		TYP204	TYP212
BA91.12-P-1010-03I	Schraube Sitzkissen Fond an Karosserie	Nm	8	10