CARLY DIAGNOSE REPORT

Audi A6 (2012)

Nov. 18 2021

STATUS	GEFUNDENE FEHLER	SYSTEME OHNE FEHLER
Schlecht	**52**	**4**

Fehlerhafte Systeme (20)

ABS Bremsen

Fehler Code: U111100

ComScl_PDU_Motor_01_Timeout

Zuletzt aufgetreteten bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:23 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100

ComScl_PDU_Motor_02_Timeout

Zuletzt aufgetreteten bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:23 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100

ComScl_PDU_Motor_03_Timeout

Zuletzt aufgetreteten bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:23 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100

ComScl_PDU_Motor_10_Timeout

Zuletzt aufgetreteten bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:23 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100 ComScl_PDU_Motor_Code_01_Timeout

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:25 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100 ComScl_PDU_TSK_05_Timeout

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:23 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111300 Ldm_ApbFailureState

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:23 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111300 SCL_DI_01_KL_58d_Error

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 17.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 15:46:23 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111200 SCL_MO_Drehzahl_01_Invalid

Fehler Code: U111200 SCL_MO_Fahrpedalrohwert_01_Invalid

Fehler Code: U111300 SCL_MO_Mom_Benzenung_Invalid

Fehler Code: U111200 SCL_MO_Mom_Fahrerwunsch_Invalid

Fehler Code: U111200 SCL_MO_Mom_Verlust_Invalid

Fehler Code: U111200 SCL_MO_Mom_m_ex_Invalid

Parkbremse

Fehler Code: U111100

FC_TSK_05_MESSAGE_TIMEOUT

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:19 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100

FC_MOTOR_02_MESSAGE_TIMEOUT

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:19 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100

FC_MOTOR_01_MESSAGE_TIMEOUT

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:19 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100

FC_MOTOR_03_MESSAGE_TIMEOUT

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:19 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111100

FC_MOTOR_CODE_01_MESSAGE_TIMEOUT

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:19 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U111300

FC_SIGNAL_DI_KL58D_ERROR_VALUE

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:19 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Airbag

Fehler Code: U112300

CAN: 0x5F0 Dimming_01 Fehlerwert DI_KL_58d

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:22 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Getriebe

Fehler Code: U010000

Kommunikation mit ECM / PCM verloren

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 40 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:24 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: U010000

Kommunikation mit ECM / PCM verloren

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 40 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:24 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Kombiinstrument

Fehler Code: U111100

Motor_03 keine Kommunikation

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:27 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Xenon Reichweitensteuerung

Fehler Code: U111100

Timeout CAN-Nachricht Motor_02 (0x81)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:30 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die

Fehler Code: U111100

Timeout CAN-Nachricht Motor_03 (0x105)

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:30 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Klimaanlage

Fehler Code: P150A00

Signal für Zündausfallzeit, unplausibles Signal

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:32 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler beeinflusst nur die Komfort-Funktionen Deines Fahrzeugs.

Fehler Code: U111100

Motorsteuergerät, kein Signal / Kommunikation

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:32 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Klimaanlage Hinten

Fehler Code: U111100

Motorsteuergerät, kein Signal / Kommunikation

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:34 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Einpark/Lenk-Assistent

Fehler Code: U112100

Motorsteuergerät - Motor_K_02 - kein Signal / keine Kommunikation

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:36 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Zugang/Start Authorisierung

Fehler Code: P0532

Central Control Module for Central Convenience (J393)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Der Fehler ist noch nicht bestätigt Der Fehler ist bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Zentralelektronik

Fehler Code: P0522

Engine Control Unit

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: P01D7

Controller for EGD electronically regulated absorption (J250)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: P0708

Light Switch (E1)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Dieser Fehler benötigt keinen sofortigen Service Termin

Fehler Code: P0CD0

Position of Switch for Lighting

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Dieser Fehler benötigt keinen sofortigen Service Termin.

Fehler Code: P0C87

Charisma switch module

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Dieser Fehler benötigt keinen sofortigen Service Termin.

Fehler Code: P052C

Control Module for All Wheel Drive (J492)

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

CAN Gateway

Fehler Code: U010000

Kommunikation mit ECM / PCM verloren

Zuletzt aufgetretetetn bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:40 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Achtung: Kritischer Fehler! Wir empfehlen einen sofortigen Service Termin mit einer Werkstatt in Deiner Nähe.

Lenkhilfe

Fehler Code: U111100

Fehlermeldung "PDU_Motor_03"

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 10 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:43 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Informations Elektronik

Fehler Code: P0CCE

Function-Limitation because of lacking info

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 2 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Gurtstraffer Links

Fehler Code: (C0030B)

Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät: Belt Tensioner On The Left (Internal GR92)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:50 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: (C0030C)

Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät: Belt Tensioner On The Left (Internal GR92)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:50 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Gurtstraffer Rechts

Fehler Code: (C0030B)

Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät: Belt Tensioner Right (Internal GR92)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Fehler Code: (C0030C)

Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät: Belt Tensioner Right (Internal GR92)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:52 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fahrertür

Fehler Code: P0522

Engine Control Unit

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: P0844

Mirror Adjusting Motor

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 4 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert während dieser Nutzung Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Dieser Fehler benötigt keinen sofortigen Service Termin.

Fehler Code: P0845

Motor for Mirror Fold-in

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 4 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert während dieser Nutzung Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Dieser Fehler benötigt keinen sofortigen Service Termin.

Beifahrertür

Fehler Code: P0522

Engine Control Unit

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: P006E

Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 185 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Der Fehler ist bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Infos zur Fehler-Priorität : Dieser Fehler benötigt keinen sofortigen Service Termin.

Elektr. Heckklappe

Fehler Code: P000072

Control lamp for support rod, back-right (K177)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 4 Verlernzähler : 0 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Datum beim letzten Auftreten : 13.11.2021 Zeit beim letzten Auftreten : 11:28:57 Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Infos zur Fehler-Priorität : Achtung: Kritischer Fehler! Wir empfehlen einen sofortigen Service Termin mit einer Werkstatt in Deiner Nähe.

Komfort System

Fehler Code: P01C9

Control Module for Network (J519)

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 10 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Aktiver Fehler Der Fehler ist noch nicht bestätigt Der Fehler ist bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Fehler Code: P0522

Engine Control Unit

Zuletzt aufgetretete bei:
180530 km

Details:
Häufigkeit : 1 Verlernzähler : 145 KM-Stand beim letzten Auftreten : 180530 km Details zum Fehler-Status : Der Fehler ist noch nicht bestätigt Ein Test für diesen Fehler ist gescheitert seit der letzten Fehler-Löschung Ein Test für diesen Fehler wurde beendet während dieser Nutzung Infos zur Fehler-Priorität : Der Fehler könnte langfristig kritisch für die Fahrtüchtigkeit Deines Fahrzeugs sein.

Systeme ohne Fehler (4)

- Lenkwinkelsensor
- Elektr. Sensoren
- Rückfahrkamera
- Lenkrad