Handy-Adapter für „Handyvorbereitung mit Bluetooth®"


Bei der Auswahl eines Handy-Adapters beachten Sie bitte, über welche Generation der universellen Handyvorbereitung Ihr Fahrzeug verfügt.
Die Generation Ihrer Handyvorbereitung können Sie anhand der folgenden Abbildungen bestimmen.



Generation I
zu erkennen am Spiralkabel



Generation II
zu erkennen an den Goldkontakten auf der Grundplatte



Generation III
zu erkennen an den halbrunden Erhöhungen auf der Grundplatte rechts und links der Goldkontakte

Bei der Generation I wird die elektrische Verbindung von Handy-Adapter und Freisprechanlage über ein Spiralkabel am Adapter hergestellt.
Die Generationen II und III hingegen verfügen über eine vergoldete Kontaktleiste an der Handy-Adapter-Grundplatte.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, für welche Mobiltelefone ein Adapter angeboten wird.

Handy-Adapter für die Generation I (mit Spiralkabel) **Seite 2**
Handy-Adapter für die Generationen II und III (ohne Spiralkabel) **Seite 3**

Bei Fahrzeugen mit der Audi Handyvorbereitung Bluetooth® der Generation II besteht die Möglichkeit, Mobiltelefone über Bluetooth anzubinden.
Bei Fahrzeugen mit der Audi Handyvorbereitung der Generation III werden die Mobiltelefone ausschließlich über Bluetooth® angebunden.
Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.audi.de/telefon.

Einsatztermine

Generation I:
A2 ca. ->06/2003
A3 ca. ->Mj. 2003
A4 & Cabrio mit Handyaufnahme an der Schalttafel ->KW 35/2003 in der Armlehne ->KW 21/2004
A6 (4B) ->Mj. 2005
A8 ca. ->Mj. 2003
TT ca. ->06/2003

Generation II:
A2 ca. 07/2003->Mj. 2005
A3 ca. Mj. 2004->
A4 & Cabrio mit Handyaufnahme an der Schalttafel KW 36/2003->KW 21/2004
A4 Mj. 2005->Mj. 2008
A4 Cabrio Mj. 2005->2009
A4 (8K) Mj. 2008->2009
A4 (8K) ohne Navigation Mj. 2010->
A4 allroad quattro ohne Navigation Mj. 2010->
A5 Coupe ohne Navigation Mj. 2008->
A5 Coupe mit MMI basic plus Mj. 2008->Mj. 2009
A5 Coupe mit MMI DVD Navigation Mj. 2008->KW 44/2008
A5 Cabrio ohne Navigation Mj. 2010->
A5 Sportback ohne Navigation Mj. 2010->
A6 (4F) Mj. 2005->ca. 08/2008
A8 (4E) Mj. 2004->ca. 08/2008
A8 (4E) ohne Navigation 09/2008->Mj.2010
Q5 ohne Navigation Mj. 2009->
Q7 Mj. 2007->2009
R8 Mj. 2007->
TT ca. 07/2003->

Generation III:
A4 mit Navigation Mj. 2010->
A4 allroad quattro mit Navigation Mj. 2010 ->
A5 Coupe mit MMI Navigation plus KW 45/2008->
A5 Coupe mit MMI Navigation Mj. 2010->
A5 Cabrio mit Navigation Mj. 2010->
A5 Sportback mit Navigation Mj. 2010->
A6 ca. 09/2008->
A8 (4E) mit MMI Navigation plus ca. 09/2008->Mj.2010
A8 (4H) Mj. 2010->
Q5 mit Navigation Mj. 2009->
Q7 Mj. 2010->

Hinweis: Nicht alle Mobiltelefone unterstützen den gesamten Funktionsumfang der universellen Handyvorbereitung mit Bluetooth®
Hinweis: Die Wiedergabe von auf den Mobiltelefonen gespeicherten Musiktiteln über die universelle Handyvorbereitung ist nicht möglich.

Firmwarestand eines Mobiltelefons auslesen*

Sollte Ihr Mobiltelefon, obwohl es in den unten stehenden Listen aufgeführt worden ist, mit der universellen Freisprecheinrichtung nicht funktionieren, so könnte dies am Firmwarestand Ihres Mobiltelefons liegen. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.audi.de/telefon.
Die Software-Version Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Handys:

Motorola	
Software-Version anzeigen	„Menü" aufrufen - „Einstellungen" „Telefonstatus" - „Weitere Info" „SW-Version" auswählen
Nokia	
Software-Version anzeigen	*#0000#
BENQ Siemens	
Software-Version anzeigen	*#06# und linke Displaytaste
Sony Ericsson	
Software-Version anzeigen (Bediensequenz am Cursor)	rechts,*,links,links,*,links,*2x „wählen" bestätigen

Für ein Firmware-Update für Ihr Mobiltelefon wenden Sie sich bitte an Ihren Telefon-Hersteller oder Ihren Mobilfunkprovider.

Sollten Sie weitere Fragen zur universellen Handyvorbereitung oder zu den Handy-Adaptern haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner oder an www.audi.de/kontakt

* Alle Angaben ohne Gewähr

Handy-Adapter der Generation I

Telefontyp		Teilenummer Handy-Adapter	Empfohlener Firmwarestand[1]/ Bemerkungen
BENQ Siemens	C65	8D0 051 435 CD	
	CX65	8D0 051 435 CF	
	M65	8D0 051 435 CF	
	S65	8D0 051 435 CG	
	SP65	8D0 051 435 CG	
	CX70	8D0 051 435 CF	
	C75	8D0 051 435 BN	
	CX75	8D0 051 435 CH	
	M75	8D0 051 435 CJ	
	S75	8D0 051 435 CK	
Nokia	6020	8D0 051 435 BP	
	6021	8D0 051 435 BP	
	6151	8D0 051 435 DC	
	6220	8D0 051 435 AM	
	6230	8D0 051 435 AQ	
	6230i	8D0 051 435 AQ	V3.4
	6233	8D0 051 435 DA	
	6234	8D0 051 435 CP	
	6280	8D0 051 435 CR	
	6288	8D0 051 435 CR	
	6310 (i)	8D0 051 435 AE	
	6610	8D0 051 435 AK	
	7210	8D0 051 435 AK	
	7250(i)	8D0 051 435 AK	

1 Alle Angaben beziehen sich auf den empfohlenen Mobiltelefon-Firmwarestand und sind ohne Gewähr. Die Funktionalität auch für neuere Firmwarestände des Mobiltelefons ist zu erwarten, dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte ein Mobiltelefon mit älterem Firmwarestand mit der universellen Handyvorbereitung nicht richtig funktionieren, so kann ein neuer Firmwarestand des Mobiltelefons in der Regel Abhilfe schaffen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2010

Handy-Adapter der Generationen II und III

Telefontyp		Teilenummer Handy-Adapter	SIM-Karten-Telefonbuch auslesbar [7]	Internes Telefonbuch auslesbar[1, 7]	verwendbar für Generation		Empfohlener Firmwarestand[2]/ Bemerkungen
					II	III	
Apple	iPhone[9]	8P0 051 435 GP[3,5]	Nein	Ja	Ja	ja	1.1.2
	iPhone 3 G[9]	8P0 051 435 HC[3,5]	[7]	[7]	Ja	ja	[7]
	iPhone 3 GS[9]	8P0 051 435 HC[3,5]	[7]	[7]	Ja	ja	[7]
BENQ Siemens	C45	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	ME45	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	S45 (i)	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	M50	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	MT50	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	S55	8P0 051 435 CJ[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	16
	M55	8P0 051 435 CJ[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	16
	C55	8P0 051 435 CJ[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	16
	C65	8P0 051 435 EC[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	25
	CX65	8P0 051 435 EG[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	16
	M65	8P0 051 435 EG[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	16
	S65	8P0 051 435 ED	Ja	Ja	Ja	Nein	41
	SP65	8P0 051 435 ED	Ja	Ja	Ja	Nein	47
	S68	8P0 051 435 EH[5]	Ja	Ja	Ja	Nein	22
	CX70	8P0 051 435 EG[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	36
	C75	8P0 051 435 FC[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	22
	CX75	8P0 051 435 DJ[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	05
	M75	8P0 051 435 DL[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	05
	S75	8P0 051 435 FB[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	36
Motorola	V300	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	Triplets_G_0B.08.A5R_A
	V400	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	Triplets-G-0B.08.AAR-A
	V500	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	Triplets-G-0B.09.38R
	V525	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	Triplets_G_0B.09.37R
	E550	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	R376_G_0E.65.14R_A
	V550	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	R376-G-0E.65.26R
	V600	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	Triplets_G_0B.09.38R
	V620	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	R_376_G_0E.65.25R
	V635	8P0 051 435 DE[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	R376_G_0E.65.14R_A
Nokia	3100	8P0 051 435 AH[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	4.06
	3109 classic	8P0 051 435 HD[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.30
	3110 classic	8P0 051 435 HD[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.30
	3110 Evolve	8P0 051 435 HD[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.50
	6020	8P0 051 435 GB[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	3.52
	6021	8P0 051 435 GB[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	3.83
	6021	8P0 051 435 HB[3,5]	Ja	Ja	Nein	Ja	3.83
	6151	8P0 051 435 GG[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	3.56
	6210	8P0 051 435 BQ[3,4]	Ja	Nein	Ja	Nein	5.56
	6220	8P0 051 435 Q	Ja	Ja	Ja	Nein	4.08
	6230	8P0 051 435 GC[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	4.28
	6230i	8P0 051 435 GC[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	3.40
	6233	8P0 051 435 HE[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	4.52
	6234	8P0 051 435 GF[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	4.91
	6280	8P0 051 435 FS[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.92
	6288	8P0 051 435 FS[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.92
	6300	8P0 051 435 HH[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.00
	6310	8P0 051 435 BQ[3]	Ja	Ja[6]	Ja	Nein	5.01
	6310i	8P0 051 435 BQ[3]	Ja	Ja[6]	Ja	Nein	7.00
	6610	8P0 051 435 CK[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	5.52
	6820	8P0 051 435 AD[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	3.70
	7210	8P0 051 435 CK[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	5.52
	7250 (i)	8P0 051 435 CK[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	3.22
	E50	8P0 051 435 FF[3,5]	Nein	Nein	Ja	Ja	07.13.00
	E51	8P0 051 435 GS[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	E60	8P0 051 435 GD[3,5]	Nein	Nein	Ja	Ja	1.0610.02.15
	E72	8T0 051 435 C[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
Blackberry	8100	8P0 051 435 GH[3,5]	Nein	Ja	Ja	Ja	4.2.0.51
	8110	8P0 051 435 GH[3,5]	Nein	Ja	Ja	Ja	v4.3.0.93
	8120	8P0 051 435 GH[3,5]	Nein	Ja	Ja	Ja	v4.6.0.165
Sony Ericsson	T610	8P0 051 435 CL[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	R3A
	T630	8P0 051 435 CL[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	R4E und R6C
	K510i	8P0 051 435 FK[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R4CH003
	K610i	8P0 051 435 FJ[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R1ED001
	K800i	8P0 051 435 GM[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R1ED001
	K810i	8P0 051 435 GM[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R1KG001
	W700i	8P0 051 435 HL[3,8]	Ja	Ja	Ja	Nein	R4CE012
	W800i	8P0 051 435 HL[3,8]	Ja	Ja	Ja	Nein	R1DE001
	W810i	8P0 051 435 HL[3,8]	Ja	Ja	Ja	Nein	R1DE001

1 Diese Funktion ist erst bei Fahrzeugen ab Produktionsmonat 11/05 verfügbar. Den Produktionsmonat Ihres Fahrzeuges erfahren Sie bei Ihrem Audi-Partner.

2 Alle Angaben beziehen sich auf den empfohlenen Mobiltelefon-Firmwarestand und sind ohne Gewähr. Die Funktionalität auch für neuere Firmwarestände des Mobiltelefons ist zu erwarten, dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte ein Mobiltelefon mit älterem Firmwarestand mit der universellen Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle nicht richtig funktionieren, so kann ein neuer Firmwarestand des Mobiltelefons in der Regel Abhilfe schaffen. Die aktuellsten Informationen zu Firmwareständen finden Sie unter www.audi.de/telefon -> Datenbank für mobile Endgeräte

3 Diese Handy-Adapter sind nicht mit Audi direct help erhältlich.

4 Dieser Handy-Adapter ist in Fahrzeugen ab Modelljahr 2006 nicht mehr einsetzbar. Das Modelljahr Ihres Fahrzeuges erfahren Sie bei Ihrem Audi-Partner

5 Dieser Adapter ist nur für Fahrzeuge mit Bluetooth®-Schnittstelle verwendbar. Ob Ihr Fahrzeug über eine solche Schnittstelle verfügt und welche Funktionen zur Verfügung stehen, entnehmen sie den Übersichten "Geprüfte Mobiltelefone mit Bluetooth®".

6 Nur unter "Allgemein" abgespeicherte Nummern werden übertragen.

7 Die aktuellsten Informationen zu fahrzeugspezifischen Funktionen, Einschränkungen und Firmwareständen finden Sie unter www.audi.de/telefon -> Datenbank für mobile Endgeräte

8 Dieses Mobiltelefon kann im Handy-Adapter nur eingeschränkt genutzt werden. Bitte beachten Sie dazu die Anleitung des Adapters.

9 iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2010